TABLEAU DE BORD — SUIVI DES ENTRETIENS SYSTÉMATIQUES (ES) · ENGINS DE BENGUERIR

Cible = dernier ES + 250 h − 50 h de marge · Normal : écart < −20 h · Proche : écart de −20 à 0 h · Dépassé : écart > 0 h · Paramètres modifiables dans la feuille Paramètres

Engins en service	Normal	Proche	Dépassé	À confirmer	Hors service	Alertes Contrôles
45	37	4	4	0	5	1
sur 50 engins suivis	*82% des engins en service*	*9% des engins en service*	*9% des engins en service*	*saisie à compléter ou corriger*	*exclus des calculs*	*engins concernés : 1*

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE ET STATUT

Catégorie	Normal	Proche	Dépassé	À confirmer	Hors service	Total
Camions	13	·	2	·	·	**15**
Chargeuses	3	1	·	·	1	**5**
Bulldozers	11	·	·	·	3	**14**
Sondeuses	2	·	·	·	·	**2**
Engins de servitude	8	3	2	·	1	**14**
Autre / non renseignée	·	·	·	·	·	·
Total	**37**	**4**	**4**	**0**	**5**	**50**

STATUTS DES ENGINS (nombre)



À TRAITER EN PRIORITÉ — Dépassé puis Proche, du plus dépassé au moins dépassé (15 premiers)

Rang	Engin	Catégorie	Statut	Écart à la cible (h)	Compteur actuel	Compteur cible	Prochain ES	N° cycle	Ligne SUIVI_ES
1	**HYSTER-1 (760886)**	Engins de servitude	**Dépassé**	**+58 h**	7,580 h	7,522 h	ES 250 h	Cycle 3	52
2	**TERX3**	Camions	**Dépassé**	**+54 h**	25,298 h	25,244 h	ES 250 h	Cycle 1	18
3	**KOM1**	Camions	**Dépassé**	**+43 h**	19,394 h	19,351 h	ES 250 h	Cycle 5	20
4	**Pelle hydraulique (Poclain)CX470B**	Engins de servitude	**Dépassé**	**+26 h**	2,389 h	2,363 h	ES 1000 h	Cycle 4	44
5	**CH994F2**	Chargeuses	**Proche**	**0 h**	55,165 h	55,165 h	ES 500 h	Cycle 2	24
6	**Niv 8 CAT**	Engins de servitude	**Proche**	**-1 h**	3,931 h	3,932 h	ES 500 h	Cycle 6	49
7	**Niv 7 CAT**	Engins de servitude	**Proche**	**-5 h**	12,343 h	12,348 h	ES 250 h	Cycle 7	48
8	**Pelleteuse W2 (JOHN DEERE)**	Engins de servitude	**Proche**	**-18 h**	7,176 h	7,194 h	ES 250 h	Cycle 1	51

Engins Dépassé ou Proche : 8.