



บริษัท บลูฟาร์ม โพรดัคส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 3/5/2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
ห้องแพ็คกระป๋อง	09:30 - 11:38	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศห้องแพ็คกระป๋อง	ติดตั้งใหม่	ติดตั้งใหม่	✓	ทัศนพล, ณัฐพล
สายพานส่งกระป๋อง	13:36 - 14:30	เปลี่ยนมูเลย์สายพานชุดส่งกระป๋อง	ของเดิมชำรุด	เปลี่ยนอันใหม่	✓	ณัฐพล, ทัศนพล, ศิริโชค
เครื่องทำน้ำแข็ง2	13:00 - 13:35	ต่อท่อน้ำROเพื่อรองรับใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องที่2ห้องMIX2	ต่อแยกท่อน้ำ เตรียมรอเครื่องทำน้ำแข็งตัวที่สอง	ต่อท่อแยกเตรียมรอเครื่องทำน้ำแข็งตอนนี้ขาดข้อต่อลดจาก3/4เป็น1/2	✓	ทัศนพล, ณัฐพล
ห้องแพ็คกระป๋อง	09:10 - 11:50	ติดตั้งม่านตัดอากาศห้องแพ็คกระป๋อง	ติดตั้งม่านลมเพิ่มอีก2 ตัว ยังไม่ได้เดินสายไฟฟ้า	ติดตั้ง ม่านลม2 ตัว	✓	ทัศนพล, ณัฐพล
ห้องอินคิวเบส	08:30 - 09:10	สายพานเครื่องปล่อยกระป๋องขาด	ขาด	ต่อสายพานใหม่	✓	ทัศนพล, ณัฐพล
Can filling	14:38 - 15:23	บอลวาล์วปิดไม่สนิท	หัววาล์วเสีย	ลองแผ่นซึม	✓	ทัศนพล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ