



บริษัท บลูฟาร์ม โพรดัคส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 15-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01PK20 เครื่อง Seal ถัง TP R2	09:00 - 17:00	ทดสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร	Pressure Sensor ทำงานผิดปกติ และท่อ Steam ถูกหนูกัดขาดครึ่ง	ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Pressure Sensor แล้ว และเปลี่ยนท่อ Steam ใหม่เรียบร้อยแล้ว	✓	Madhan, ธนพัฒน์
W01PK08 เครื่องปิดฝากระป๋อง (Can Seaming)	08:00 - 13:38	ปรับเช็คความเรียบร้อยของกระป๋อง 80 กรัม	ปรับเช็คเครื่องซึมเมอ	ปรับเช็คเครื่องซึมเมอเป็นขนาด 80 kg	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ทวนสอบ
.....