



บริษัท บลูฟาร์ม โพรดัคส์ จำกัด

รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 18-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้รับแต่ง
ประตูเชื่อมโรงงาน	09:13 - 10:15	นำเครื่องจักรเข้า	ถอดประตูเชื่อมโรงงานเตรียมย้ายเครื่องจักรใหม่เข้า	ทำการถอดประตูเชื่อมโรงงานเตรียมย้ายเครื่องจักรใหม่เข้า	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
ribbon mixer	14:40 - 17:21	ย้ายเครื่องจักรเตรียมติดตั้ง	เครื่องจักรใหม่	ย้ายเครื่องจักรใหม่เข้า	✓	ณรงค์, ทัศน์พล, ณัฐพล
หี้อปัสสาวกรรม	14:08 - 14:37	5 ส	ทำความสะอาด	ทำความสะอาด 5ส	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
Tetra pak	09:00 - 17:00	ทำให้เครื่อง R2 กลับมาทำงานได้ปกติที่ size 390ml	1.เปลี่ยน Pressure Sensor ในแท่งคับริวจอาหาร เนื่องจาก เซ็นเซอร์ไม่ไว้วางสถานะ	ทำความสะอาด Filter Main น้ำเข้าเครื่องจักรเนื่องจากกรอง สกปรกทำให้น้ำในระบบไม่ สว่าง ขึ้น	✓	ธนพัฒน์, Madhan
เครื่องคิดเลข	16:45 - 17:01	เครื่องหยุด	น็อคตาย	ขันน็อตให้แน่น	✓	ณัฐพล
เครื่องขนมปัง	11:19 - 18:30	ค่อน้ำ RO เข้าเครื่อง	ค่อน้ำro เข้าเครื่องอบขนมปัง ต้องรอไลผลิตจบลงทำต่อได้ต้องดี	ค่อน้ำro เข้าเครื่อง อบขนมปัง	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล
Retort 2	08:02 - 09:40	เปลี่ยนท่ออ่อนน้ำเข้าเครื่องจักร	ของเดิมชำรุดมีน้ำรั่วออกมา	เปลี่ยนท่อใหม่ อัน	✓	ทัศน์พล, ณัฐพล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ