



บริษัท บลูฟาร์ม โพรดัคส์ จำกัด
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 20-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01PK20 เครื่อง Seal กล่อง TP R2	14:00 - 15:46	ปรับตั้งขนาดบรรจุภัณฑ์และทำการผลิตด้วยน้ำ SIZE 100ml พร้อมรับการ Training เครื่อง	ปรับตั้งขนาดของ	ปรับตั้งขนาดของ	✓	ธนพัฒน์, ทศน์พล
รถเข็นคูดอาหาร	08:00 - 16:43	เตรียมความพร้อมสำหรับเดินเครื่อง Tetrapak	เปลี่ยนขนาดท่อและเตรียมสายยาง	เปลี่ยนขนาดท่อและและเตรียมสายยาง	✓	ศิริโชค, ณัฐพล
ปั๊มคูดอาหาร Tetrapak	09:00 - 11:51	ทดสอบความพร้อมของปั๊มส่งอาหาร	เตรียมพร้อมใช้งาน	เตรียมพร้อมใช้งาน	✓	ณรงค์, ทศน์พล
HI MIXER 300KG	16:31 - 17:00	มอเตอร์มีกลิ่นไหม้	หนูกัดสายไฟช็อต	พันเทปพันสายไฟใหม่	✓	ณรงค์, ทศน์พล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ