



บริษัท บลูลาโลฟูด โปรดักส์ จำกัด
รายงานการซ่อมบำรุงประจำวัน

F-SP-ENG02-06 Rev.01

แผนก: แผนกวิศวกรรม

วันที่: 21-05-2026

ชื่อเครื่องจักร	ตั้งแต่เวลา-เวลา	อาการที่เกิด	สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น	การปรับแต่ง/การแก้ไข/แนวทางการปรับปรุง	เคลียร์หลังซ่อม	ผู้ปรับแต่ง
W01DS01 เครื่องจ่ายกระป๋องเปล่า (Emtry Can)	08:17 - 09:30	แก้ไขลิฟต์ปล่อยกระป๋องเปล่าโซขาด	ข้อต่อโซขาด	เปลี่ยนข้อต่อโซใหม่ ครึ่งข้อเบอ50	✓	ณัฐพล, ทศน์พล
หลังคาโรงงานBFLFP	08:10 - 08:25	สำรวจจุดรั่วบนหลังคา โรงเปือก	ตรวจเช็ครางน้ำบนหลังคา มีน้ำรั่วซึม	ได้ให้ผู้รับเหมาเข้ามาทำ	✓	ทศน์พล
Duplex	15:00 - 15:13	เปลี่ยนสายพานฝั่งR	สายพานขาด	เปลี่ยนสายพานใหม่	✓	ทศน์พล, ณัฐพล
W01PK10 เครื่องปิดฝา หัวSeam	14:21 - 14:35	แก้ไขเครื่องซีมเมอร์ ch ใหญ่	ค่าch ของกระป๋องเกินค่าที่กำหนด	ปรับดูกริดออกครึ่งรอบ	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
W01DS01 เครื่องจ่ายกระป๋องเปล่า (Emtry Can)	15:44 - 15:55	แก้ไขลิฟต์กระป๋องยกไม่ขึ้น ไซมอเตอร์ห้อน	ลิบยกกระป๋องไม่ขึ้น ไซห้อน	ทำการตั้งไซให้ตึง	✓	ศิริโชค, ทศน์พล, ณัฐพล
รถเข็นใส่อาหาร	09:46 - 10:00	ล้อหลุด	ล้อหลุด	เปลี่ยนล้อใหม่	✓	ธนวัฒน์, ทศน์พล

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดำเนินการเคลียร์สิ่งแปลกปลอมและความสะอาดหลังซ่อมเสร็จ ใต้เครื่องหมาย/ หลังเคลียร์เรียบร้อย

ผู้ทวนสอบ