



16:9

Heading:


Scene 1

畫面描述：

室外烏雲密佈，透過窗戶
見女士在樓宇單位內看着
窗外。

旁白/對白：

女士：外面有烏雲……




Scene 2

畫面描述：

近鏡見女士望向天花一大片好似「烏雲」一樣的深色嚴重水漬，愁眉苦臉。

旁白/對白：

女士：天花又有烏雲！



Scene 3

畫面描述：

特寫天花板開始滴水，女士無奈撐起雨傘，並望向樓上。

旁白/對白：

女士：唔通喺屋企都要擔遮？



Scene 4

畫面描述：

鏡頭穿過天花，見樓上單位業主雙手攤開，擺出一副置身事外的表情。

旁白/對白：

男業主：表面無滲水，未必關我事啫……



Scene 5

畫面描述：

（特務電影音效）一男一女聯合辦事處調查人員登場，對住鏡頭展示委任證。

旁白/對白：

旁白：唔使拗，




Scene 6

畫面描述：

聯合辦事處人員在樓下單位，拿出紅外線熱像儀對準漏水天花，女士像有英雄幫忙一樣露出感激表情。

旁白/對白：

旁白：政府已採用紅外線熱成像儀，



Scene 7

畫面描述：

切換成熱像儀屏幕嘅科技視覺（紅藍色溫熱圖），穿透牆壁，精準鎖定樓上單位嘅隱形漏水源頭。

旁白/對白：

旁白：滲水源頭一照現形！




Scene 8

畫面描述：

樓上業主拿起通知信一臉驚惶。*(註：依據客戶指示，已移除所有倒數計時/漏斗圖形)*

旁白/對白：

旁白：收到通知信後，



Scene 9

畫面描述：
見業主與拿著圖則的師傅在浴室前商
討如何維修。

旁白/對白：
旁白：記住限期前維修，若果唔整，




Scene 10

畫面描述：

兩名聯合辦事處人員在另一單位調查，同時畫面旁出現大大張的追討單。單上蓋印圖形示意追討測試費用。

旁白/對白：

旁白：食環署同屋宇署會展開第二同第三階段調查，並追討測試費！



Scene 11

畫面描述：

晴天，從大廈外隔住窗戶見到樓下住戶抬頭、樓上業主向下望，二人心情輕鬆。

旁白/對白：

樓上業主：好彩及早處理冇惡化。

樓下住戶：烏雲冇晒，



Scene 12

畫面描述：


二人展露笑容。畫面留白以供後期添加口號及標誌。

旁白/對白：

二人：一天都光晒！

(後期蓋字：防滲水業主有責 及時解決為上策 | 食物環境衛生署、屋宇署、聯合辦事處標誌)

FEHD 手寫稿 (原稿)



FEHD 手寫稿 (原稿)

Organisers:



Buildings
Department /
屋宇署
Logo

Scene 13 (End-Card)

旁白/對白：

(片尾，機構署名)