

Abnahme- und Mängelprotokoll

Objekt / Bauvorhaben: Haus Musterweg 4
Auftraggeber: Frau Meier (Auftraggeberin)

Auftragnehmer: Firma Bau GmbH
Datum der Abnahme: 2026-10-06

Beschreibung	Ort	Frist bis
Riss in der Decke, rund 1,20 m	Wohnzimmer	2026-10-20
Fuge über dem Fenster nicht geschlossen	Küche	2026-11-15

Gewährleistungsfristen

BGB § 634a Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerk), 5 Jahre: 2031-10-06

VOB/B § 13 Abs. 4 Nr. 2 (wenn vereinbart), 4 Jahre: 2030-10-06



Unterschrift Auftraggeber

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and curves, positioned above a horizontal line.