



DOCUMENTO TÉCNICO

Vistoria veicular de recebimento

Registro técnico em campo, evidências fotográficas, resumo técnico e finalização.

Identificação

Cliente

Cliente de teste

Telefone

(47) 99999-9999

Veículo

Honda Civic Touring

Responsável técnico

Maicon Costa

Detalhes do veículo

Placa

ABC-1D23

Ano / modelo

2025 / 2026

Cor

Prata

Quilometragem

12.540 km

Nº da OS

OS-1842

Combustível

3/4

Estepe

Presente

Observações

Nenhuma observação

Checklist de recebimento

Serviços solicitados Revisão preventiva • Alinhamento e balanceamento	Itens e acessórios recebidos Manual e documentos • Chave reserva • Triângulo
Iluminação externa OK	Palhetas e para-brisa Atenção
Óleo, fluidos e níveis OK	Sistema de freios OK
Pneus e rodas OK	Suspensão e direção OK
Bateria e sistema elétrico OK	Itens de segurança OK
Consultor / vistoriador Maicon Costa	Entrada 13/08/2026 • 22:30
Observações do checklist Nenhuma observação	

Registros técnicos

Registro fotográfico do veículo

Sequência: frente, lateral direita, traseira e lateral esquerda.

 FRENTE AURORA • Vistoria veicular REGISTRO 1 Foto da frente	 LATERAL DIREITA AURORA • Vistoria veicular REGISTRO 2 Foto da lateral direita
 TRASEIRA AURORA • Vistoria veicular REGISTRO 3 Foto da traseira	 LATERAL ESQUERDA AURORA • Vistoria veicular REGISTRO 4 Foto da lateral esquerda

Avarias encontradas

Ocorrências identificadas durante o recebimento do veículo.

MÉDIA

Risco no para-choque traseiro

Risco superficial localizado no canto direito.

AVARIA - DETALHE 1

AURORA - Vistoria inicial

Foto 1

AVARIA - DETALHE 2

AURORA - Vistoria inicial

Foto 2

Registros complementares

Painel, quilometragem e demais comprovações do recebimento.

Foto Painel / km

Quilometragem confirmada no recebimento.

PAINEL / KM

AURORA - Vistoria inicial

Foto 1

Diagnóstico e recomendação

Resumo técnico

Veículo recebido e vistoriado.

Recomendação

Reparar a avaria registrada antes da entrega.

Finalização

Status

Concluído

Observação final

Nenhuma observação final.