


# KUNST UND LEBEN IM MARKT

## ALTE POST TRIFTERN // SANIERUNG UND UMNUTZUNG



## AUFBAU DER PRÄSENTATION

**Die ortsbildprägende Rolle der ‚Alten Post‘ in der historischen Dorfstruktur**

**Denkmalpflegerisches Vorprojekt: Denkmalwert und Schadenskartierung**

Nutzungsszenario

Entwurfsplanung

Kosten und Finanzierung

**ALTE POST TRIFTERN**

**KUNST UND LEBEN IM MARKT**

Triftern um 1830



ALTE POST TRIFTERN KUNST UND LEBEN IM MARKT

Triftern heute

**ALTE POST TRIFTERN      KUNST UND LEBEN IM MARKT**


# KUNST UND LEBEN IM MARKT



Um 1903



Um 1985



ALTE POST TRIFTERN KUNST UND LEBEN IM MARKT





**ALTE POST TRIFTERN**

**KUNST UND LEBEN IM MARKT**





ALTE POST TRIFTERN

KUNST UND LEBEN IM MARKT



Denkmalwert



ALTE POST TRIFTERN

KUNST UND LEBEN IM MARKT

Denkmalwert



ALTE POST TRIFTERN

KUNST UND LEBEN IM MARKT



# Schadenskartierung

- Legende:**  
**BAUSCHÄDEN**
- Putzschäden
  - Farb- und Putzabplatzungen
  - Schadhaftes Mauerwerk Salzbelastet, durchfeuchtet
  - Durchfeuchtetes Mauerwerk
  - starke Setzungen Mauerwerk
  - Decke, Dach Feuchteschäden
  - Decke Fehlstellen, Verformung
  - Gewölbe Schäden, Fehlstellen
  - Gewölbe Teileinsturz
  - Boden Feuchteschäden
  - Risse
  - Bauteil stark korrodiert
  - Bauteil verfault
  - Bauteil durchgefault
  - Versottung




ALTE POST TRIFTERN

KUNST UND LEBEN IM MARKT

Schadenskartierung



ALTE POST TRIFTERN



KUNST UND LEBEN IM MARKT






Schadenskartierung



ALTE POST TRIFTERN



KUNST UND LEBEN IM MARKT







**ALTE POST TRIFTERN**

**KUNST UND LEBEN IM MARKT**



**ALTE POST TRIFTERN**

**KUNST UND LEBEN IM MARKT**



# KUNST UND LEBEN IM MARKT

## ALTE POST TRIFTERN // SANIERUNG UND UMNUTZUNG



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!