Veículo: MS19D Marca: WIRTGEN KLEEMAN Modelo: CENTRAL DE PENEIRAMENTO

Combustivel: DIESEL

| SISTEMA DE FORCA   |           |                        |              |                   |            |         |
|--|-----------|------------------------|--------------|-------------------|------------|---------|
| BOMBA DE AGUA  | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| SUBSTITUICAO DA BOMBA  | 1         |                        | 8000         |                   | 566        | 7434    |
| BOMBA INJETORA   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| FAZER REVISAO DA BOMBA   | 1         | SERVICO                | 8000         |                   | 566        | 7434    |
| CAIXA DE VELOCIDADE DO ALIMENTADOR   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| INSPECIONAR NIVEL DE OLEO  | 1         | SERVICO                | 100          | 01/07/2021        | II. III.AB | 100     |
| SUBSTITUR OLEO DA CAIXA  | 2         | SHELL OMAL             | 1000         | 01/01/2021        | 566        | 434     |
| MOTOR  | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| FAZER COLETA DE OLEO PARA ANALISES   | 1         | SERVICOS               | 1000         |                   | 566        | 434     |
| FAZER LIMPEZA DO RADIADOR  | 1         | SERVICO                | 100          | 30/06/2021        | 300        | 100     |
| FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR   | 1         | SERVICO                | 250          | 29/06/2021        |            | 250     |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR   | 1         | SERVICO                | 250          | 30/06/2021        |            | 250     |
| INSPECIONAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR   | 1         | SERVICO                | 1000         | 30/00/2021        | 566        | 434     |
| INSPECIONAR TUBO DE ADMISSAO DO MOTOR  | 1         | SERVICO                | 100          | 29/06/2021        | 300        | 100     |
| REFORMA DO MOTOR   | 1         | SERVICO                | 8000         | 01/09/2022        |            | 8000    |
| SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR  | 41        | SERVICO                | 2000         | 08/03/2022        |            | 2000    |
|  |           |                        |              |                   |            |         |
| TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO  | 1         | MS19D 321              | 500          | 01/08/2022        |            | 500     |
| TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO  | 1         | MS19D 321              | 1000         | 01/09/2022        |            | 1000    |
| TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL   | 2         | 299-8229/P             | 500          | 31/10/2023        |            | 500     |
| TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR  | 1         | 7W-2326/P5             | 250          | 31/10/2023        |            | 250     |
| TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DO COMBUSTIVEL   | 1         | 520-011-09             | 500          | 31/10/2023        |            | 500     |
| TROCAR O OLEO DO MOTOR   | 18        | SAE 15W 40             | 250          | 31/10/2023        |            | 250     |
| MOTOR DE PARTIDA   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA  | 1         | SERVICO                | 3000         |                   | 566        | 2434    |
| SISTEMA ELETRICO   |           |                        |              |                   |            |         |
| ALTERNADOR   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| FAZER REVISAO DO ALTERNADOR  | 1         | SERVICO                | 3000         |                   | 566        | 2434    |
| VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR   | 1         | SERVICO                | 500          | 29/06/2021        |            | 500     |
| BATERIAS   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| VERIFICAR O NIVEL DO ELETROLITO DAS BATERIAS   | 1         | SERVICO                | 250          | 29/06/2021        |            | 250     |
| SISTEMA ESTRUTURAL   |           |                        |              |                   |            |         |
| CHASSIS  | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| FAZER LIMPEZA  | 1         | SERVICO                | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| FAZER LUBRIFICACAO GERAL   | 1         | GRAXA EP2              | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| DISPOSITIVOS DE FIXACAO  | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| INSPECIONAR FIXACAO DE PARAFUSOS   | 1         | SERVICO                | 100          | 29/06/2021        |            | 100     |
| TRANSPORTADOR  | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| AVALIAR DESGASTES NAS CORREIAS   | 1         | SERVICO                | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| FAZER LIMPEZA DE MATERIAL ACUMULADO  |           | SERVICO                | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| INSPECIONAR AJUSTE DA CORREIA  | 1         | SERVICO                | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| INSPECIONAR ROLAMENTOS   | 1         | SERVICOS               | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| UNIDADE DE CRIVO   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| INSPECIONAR ROLAMENTOS   | 1         | SERVICO                | 100          | 30/06/2021        |            | 100     |
| SISTEMA HIDRAULICO   |           |                        |              |                   |            |         |
| MANGUEIRAS   | CAPC      | MARCA/REF              | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
|  | 1         | SERVICO                | 100          | 29/06/2021        |            | 100     |
| INSPECIONAR VAZAMENTOS   |           |                        | HORA         | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB    | H. REST |
| INSPECIONAR VAZAMENTOS TANQUE HIDRAULICO   | CAPC      | MARCA/REF              | HONA         |                   |            |         |
|  | CAPC<br>1 | MARCA/REF<br>SERVICOS  | 1000         | -                 | 566        | 434     |
| TANQUE HIDRAULICO  |           | SERVICOS               | 1000         | ,                 |            |         |
| TANQUE HIDRAULICO FAZER COLETAR DE OLEO PARA ANALISES TROCAR O FILTRO DE RETORNO PRINCIPAL | 1<br>1    | SERVICOS<br>520-011-05 | 1000<br>1000 |                   | 566        | 434     |
| TANQUE HIDRAULICO FAZER COLETAR DE OLEO PARA ANALISES                                      | 1         | SERVICOS               | 1000         |                   |            |         |