

Veículo: W2500SM-1003 Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

SISTEMA AR CONDICIONADO						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA FILTRO DE AR	1		100	29/06/2022		100
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1		100	07/06/2023		100
INSPECIONAR CONEXOES	1		100	29/06/2022		100
TROCAR FILTRO DO AR CONDICIONADO	1		500	27/07/2022		500
SISTEMA DE FORÇA						
EMBRAGEM	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER SUBSTITUICAO	1		5000		854	4146
VERIFICAR DESGASTE DA EMBREAGEM 6-15MM			1000	07/09/2022		1000
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DE FILTROS AR	100	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
FAZER REVISAO MOTOR DIESEL	1	SERVIAÇO	12000		854	11146
FAZER REVISAO UNIDADES INJETORAS	12		6000		854	5146
INPECIONAR MANGUEIRAS LINHA COMBUSTIVEL	100	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR CORREIAS DO MOTOR	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR VAZAMENTOS	100	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
LUBRIFICAR DAMPER DO MOTOR			500	29/06/2022		500
REALIZAR AJUSTE DE VALVULAS DO MOTOR			2000		854	1146
SUBSTITUIR BOMBA DE AGUA	1		6000		854	5146
SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTIVEL LD	1		6000		854	5146
SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTIVEL LE	1		6000		854	5146
SUBSTITUIR FILTRO AGUA REFRIGERAÇÃO	1	P554071	500	12/07/2023		500
SUBSTITUIR FILTRO AR SECUNDARIO	2	AF25230	500	31/10/2023		500
SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTIVEL	1	FS1006	250	26/10/2023		250
SUBSTITUIR FILTRO SEP AGUA COMBUSTIVEL	2	122648	250	26/10/2023		250
SUBSTITUIR FILTROS LUBRIFICANTE	4	P550949	250	26/10/2023		250
SUBSTITUIR ÓLEO DO MOTOR	145	15W40	250	26/10/2023		250
SUBTITUIR FILTRO AR PRIMARIO	2	P780006	500	31/10/2023		500
TROCAR FILTRO DE AR PRIMARIO DO A/C		1352221	250	29/06/2022		250
TROCAR FILTRO DE AR SECUNDARIO DO A/C		1352222	250	30/08/2023		250
TROCAR LIQUIDO DO RADIADOR	170	ADTIVO	2000		854	1146
VERIFICAR PRE-FILTRO DE AR DO MOTOR			100	29/06/2022		100
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISÃO MOTOR PARTIDA	1	SERVIAÇO	2000		854	1146
TURBO COMPRESSOR LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU SUBSTITUIR	1		6000		854	5146
TURBO COMPRESSOR LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU SUBSTITUIR	1		6000		854	5146
SISTEMA DE TRACAO						
ESTEIRA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVICO	4000		854	3146
INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR TENSÃO DA ESTEIRA	1	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000		854	146
ESTEIRA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAÇO	4000		854	3146
INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR TENSÃO DA ESTEIRA	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000		854	146
ESTEIRA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVICO	4000		854	3146
INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR TENSÃO DA ESTEIRA	1	SERVIAÇO	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000		854	146
ESTEIRA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAÇO	4000		854	3146

Veículo: W2500SM-1003 Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVIÃO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR ROLETES	100	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR TENSÃO DA ESTEIRA	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000		854	146
REDUTOR DE AVANÃO DIANT. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000		854	4146
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	30/05/2023		500
REDUTOR DE AVANÃO DIANT. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000		854	4146
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	30/05/2023		500
REDUTOR DE AVANÃO TRAS. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000		854	4146
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	30/05/2023		500
REDUTOR DE AVANÃO TRAS. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000		854	4146
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	30/05/2023		500
SISTEMA ELETRICO						
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO ALTERNADOR	1	SERVIÃO	2000		854	1146
INSPECIONAR CORREIAS	1	SERVIÃO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR TENSÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR			100	29/06/2022		100
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FIXACAO	4	SER	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR NIVEL ELETROLITO	4	SERVIÃO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR POLOS E TERMINAIS	4	SERVIÃO	100	29/06/2022		100
INSTALACAO ELETRICA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FAROIS	1	SERVIÃO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DAS BUZINAS		41737/4173...	125	29/06/2022		125
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS DE RE			125	29/06/2022		125
INSPECIONAR FUNZIONAMENTO DO GIROFLEZ		2129403	125	29/06/2022		125
INSPECIONAR INSTALACAO	500	SERVIÃO		01/11/2023		
VERIFICAR CABOS DE ACO			250	29/06/2022		250
VERIFICAR CODIGOS DE FALHA ATIVO		100	100	29/06/2022		100
VERIFICAR RETROVISORES		19805	125	29/06/2022		125
SISTEMA HIDRAULICO						
ACIONAMENTO BOMBA HIDRAULICA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR POSSIVEIS VAZAMENTOS	1	SERVIÃO	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR ÓLEO DA CAIXA	16	85W90	1000		854	146
ACOPLAMENTO DO PTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER SUBSTITUICAO	16.5	2065033 SI...	1000		854	146
TROCA DE OLEO		90GL5	2000		854	1146
VERIFICAR NÍVEL DE OLEO DA PTO			250	29/06/2022		250
BOMBA Q1 DE LOC DIANTEIRA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q10 - RADIADOR HID ESQ	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q11 - ACIONAMENTO AGUA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q12 - AR CONDCIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q13 - ROLO FRESADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q14 - PTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		7000		854	6146
TROCA DE OLEO	18	90 GL5	2000		854	1146
BOMBA Q15 - GIRO TAMBOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q2 DE LOC TRASEIRA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q3 - (ACIONAMENTO BOMBA AGUA)	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q4 - CORREIA PRIMARIA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: W2500SM-1003 Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q5 - ACIONAMENTO CILINDRO S	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q6 - ACIONAMENTO CILINDRO S	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q7 - VENTILADOR INTERCOOLER	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q8 - RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
BOMBA Q9 - RADIADOR HID LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000		854	13146
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT LD EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT LD INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		8000		854	7146
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT. LE EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT. LE INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LD EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000		854	3146
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LD INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000		854	3146
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LE EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000		854	3146
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LE INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000		854	3146
CILINDRO DA LANÇãA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO DIANT. SIDE PLATE LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000		854	2146
CILINDRO DIANT. SIDE PLATE LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000		854	2146
CILINDRO DIRECAO DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO DIRECAO DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO DIRECAO TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO DIRECAO TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000		854	7146
CILINDRO DO CONTRAPESO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		12000		854	11146
CILINDRO DO SCRAPER LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000		854	2146
CILINDRO DO SCRAPER LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000		854	2146
CILINDRO TRAS. SIDE PLATE LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000		854	2146
CILINDRO TRAS. SIDE PLATE LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000		854	2146
M10 - MOTOR VENTILADOR INTERCOOLER	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
M5 - MOTOR VENTILADOR RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
M8 - MOTOR RADIADOR HID LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVÍãO	100	29/06/2022		100
MOTOR DE AVANãO DIANT. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250	29/06/2022		250

Veículo: W2500SM-1003 Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

VERIFICAR RODA MOTRIZ			250	29/06/2022		250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250	29/06/2022		250
MOTOR DE AVANÃO DIANT. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250	29/06/2022		250
VERIFICAR RODA MOTRIZ			250	29/06/2022		250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250	29/06/2022		250
MOTOR DE AVANÃO TRAS. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250	29/06/2022		250
VERIFICAR RODA MOTRIZ			250	29/06/2022		250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250	29/06/2022		250
MOTOR DE AVANÃO TRAS. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250	29/06/2022		250
VERIFICAR RODA MOTRIZ			250	29/06/2022		250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250	29/06/2022		250
MOTOR HID DA CORREIA PRIMARIA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
MOTOR HID DA CORREIA PRIMARIA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000		854	13146
RADIADOR DE Á“LEO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA	1	SERVIAO	100	29/06/2022		100
VERIFICAR TROCADOR DE CALOR HIDRAULICO			100	29/06/2022		100
REDUTOR DE AVANCO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANCO	135	SAE 85W-90...	500	30/05/2023		500
ROLETES	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250	29/06/2022		250
TANQUE HIDRÁ“ULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FILTRO DE RETORNO HID	1	UH060VUS23...	1000		854	146
FILTRO RESPIRO DO PTO		14171/2193...		28/09/2023		
SUBSTITUIR FILTRO COMBINADO HID	2	118266	1000	11/09/2023		1000
SUBSTITUIR FILTRO RESP HID	2	14171	1000	11/09/2023		1000
SUBSTITUIR FILTROS ALTA PRESSAO	2	30294/2104...	1000		854	146
SUBSTITUIR ÓLEO DO TANQUE HID	500	VG 68	1000	11/09/2023		1000
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO HIDRAULICO			12	01/11/2023		12
SISTEMA TAMBOR FRESA						
ACOPLAMENTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO FIXO ESFERAS	1		3000		854	2146
VERIFICAÇÃO QUANTO A DESGASTES	1	SERVICO	1000		854	146
PTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		7000		854	6146
TROCA DE OLEO		90 GL5	2000	18/10/2023		2000
VERIFICAR NÍVEL DE OLEO DA PTO			250	29/06/2022		250
ROLAMENTO ROLO FRESADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
SUBSTITUIR ROLAMENTO	1		10000		854	9146
ROLO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		15000		854	14146
LIMPAR SEPARADOR MAGNETICO DO ROLO			500	29/06/2022		500
LUBRIFICAR TENSIONADOR DA CORREIA			125	29/06/2022		125
VERIFICAR BATENTE DO SCRAPER			250	29/06/2022		250
VERIFICAR CILINDRO DO TENSIONADOR			250	29/06/2022		250
VERIFICAR CORREIA DE ACIONAMENTO DO ROLO			125	29/06/2022		125
VERIFICAR DESGASTE DA EMBREAGEM 6-15MM			500	29/06/2022		500
VERIFICAR MOTOR HIDRAULICO DE GIRO			250	29/06/2022		250
VERIFICAR NIVEL DE OLEO DO ROLO			125	30/10/2023		125
VERIFICAR POLIAS DE ACIONAMENTO DO ROLO			125	29/06/2022		125
VERIFICAR SUPORTE DO CILINDRO DO SIDEPLATE			250	29/06/2022		250
TAMBOR FRESADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA IMÃ FILTRO BYPASS	1	SERVIAO	500	29/06/2022		500
FAZER REAPERTO DOS PARAFUSOS	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR BITS QUANTO A DESGASTES	1	SERVIAO	100	29/06/2022		100

Veículo: W2500SM-1003 Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustível: DIESEL

INSPECIONAR ÓLEO DO COMPARTIMENTO	1	SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR POSSIVEIS VAZAMENTOS	1	SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO BYPASS	1		1000		854	146
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE PRESSÃO	1		1000		854	146
SUBSTITUIR ÓLEO CAIXA ENGRENAGENS	340	85W90	1000		854	146
UNIDADE ACIONAMENTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LUBRIFICAÇÃO POLIAS	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR CORREIAS QUANTO DESGASTES		SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR POLIAS DE ACIONAMENTO	1	SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
TRANSPORTADOR						
CORREIA TRANSPORTADORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR MOTORES DE GIRO DA CORREIA SECUNDARIA			250	29/06/2022		250
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR TENSAO E ALINHAMENTO	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
LUBRIFICAR ROLAMENTOS DA MESA DE GIRO			1000		854	146
VERIFICAR ALONGAMENTO DA CORRENTE DE GIRO 635-64			2000		854	1146
VERIFICAR CORREIA PRIMARIA			100	29/06/2022		100
VERIFICAR CORREIA SECUNDARIA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR CORRENTE DE GIRO DA CORREIA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR LUBRIFICACAO DO CILINDRO DA CORREIA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR MANGUEIRAS DA MESA DE GIRO			250	29/06/2022		250
VERIFICAR MOTORES DE GIRO DA CORREIA PRIMARIA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR TRINCAS NA ESTRUTURA DA CORREIA			125	29/06/2022		125
ENGRENAGEM TRANSPORTADOR DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR OLEO ENGRENAGEM	1	SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR OLEO DA ENGRENAGEM	1	VG220	1000		854	146
ENGRENAGEM TRANSPORTADOR ESQ	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR OLEO ENGRENAGEM	1	SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
SUBSTITUIR ÓLEO ENGRENAGEM	1	VG220	1000		854	146
REDUTOR CORREIA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		7000		854	6146
REDUTOR CORREIA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		7000		854	6146
VERIFICACAO E AJUSTE						
BOMBA DE AGUA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE LINHA	1	SERVIÃ±O	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR BICOS PULVERIZADORES	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
INSPECIONAR POSSIVEIS VAZAMENTOS	1	SERVICO	100	29/06/2022		100
VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA BOMBA DAGUA 3-5 BAR		3-5 BAR	250	29/06/2022		250
FOPS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR CABOS DE AÇO			250	29/06/2022		250
VAZAMENTOS NO SISTEMA DE AGUA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
LIMPAR FILTRO DO SISTEMA DE AGUA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR FILTRO SEPARADOR DE AGUA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR INJETORES DE AGUA			250	29/06/2022		250
VERIFICAR VAZAMENTOS NO SISTEMA DE AGUA			100	29/06/2022		100