



Veículo: 972L-01    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 972L  
Combustível: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	6	SERVICO	8000	14/04/2021	4737	3263
TROCAR BOMBA DE TRANSFERENCIA			15000		6504	8496
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	100	22/10/2023	1	99
FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	06/10/2023	32	218
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	100	13/10/2023	23	77
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000		6504	1496
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	41	SERVICO	2000	22/04/2023	379	1621
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	577-1435	1000	05/10/2023	38	962
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	331-8108	1000	05/10/2023	38	962
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	1R-0749	500	09/10/2023	30	470
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	1R1808	500	16/09/2023	58	442
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.	1	438-5386	500	11/10/2023	27	473
TROCAR O OLEO DO MOTOR	30	SAE 15W 40...	500	16/09/2023	58	442
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	01/12/2022	698	1302
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	12/10/2022	899	101
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000	22/10/2023	1	2999
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	01/12/2022	698	1302
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	14/04/2023	379	121
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000		6504	1496
REVISAO DO TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	4000	01/12/2022	698	3302
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO 1	1	3375270	1000	17/04/2023	379	621
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	58	LUBRAX TAC...	2000	31/08/2022	1408	592
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	250	19/10/2023	4	246
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	29/01/2022	2706	294
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	12/04/2023	379	121
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	19/10/2023	4	246
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	19/10/2023	4	246
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	500	13/04/2023	379	121
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	13/04/2023	379	121
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	500	13/04/2023	379	121
INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	500	13/04/2023	379	121
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	19/10/2023	4	246
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	19/10/2023	4	246
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	19/10/2023	4	246



Veículo: 972L-01    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 972L  
Combustivel: DIESEL

LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	22/10/2023	1	249
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	500	13/04/2023	379	121
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	13/10/2023	23	77
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	100	13/10/2023	23	77
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL	4		4000	14/10/2022	897	3103
VERIFICAR CONDICÕES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	03/11/2023		250
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	14/04/2021	4737	3263
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	01/12/2022	698	1302
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	14/04/2021	4737	3263
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	01/12/2022	698	1302
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000	09/03/2023	427	5573
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000	09/03/2023	427	5573
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000	12/05/2023	338	5662
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000	12/05/2023	338	5662
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1	SERVICO	6000	09/03/2023	427	5573
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO			10000	14/04/2021	4737	5263
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	03/11/2023		250
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO	1		10000	14/04/2021	4737	5263
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
MOTOR DE VENTILACAO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	14/04/2021	4737	3263
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILACAO	1	SERVICO	2000	01/12/2022	698	1302
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1	3761288	1000	15/10/2022	897	103
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO	1		2000	11/10/2023	27	1973
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	110	OLEO 68	2000	15/10/2022	897	1103
SISTEMA TRACAO						
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	09/03/2023	427	5573
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	36	LUBRAX TAC...	1000	10/10/2023	29	971
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: 972L-01    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 972L  
Combustivel: DIESEL

INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	09/03/2023	427	5573
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	57	LUBRAX TAC...	2000	10/10/2023	29	1971
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	14/10/2022	897	103
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
<b>FREIOS</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	500	09/03/2023	427	73
VERIFICAR CONDICÕES DAS PASTILHA DE FREIO	1	SERVICO	1000	25/08/2023	81	919
VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO	1	SERVICO	1000	25/08/2023	81	919
<b>RODA DIANTEIRA DIREITA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
<b>RODA DIANTEIRA ESQUERDA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
<b>RODA TRASEIRA DIREITA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	250	03/11/2023		250
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
<b>RODA TRASEIRA ESQUERDA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	11/10/2023	27	73
<b>TRANSMISSAO</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSO DO CARDAN	6	SERVICO	250	16/07/2023	202	48