

Veículo: L90-17    Marca: VOLVO    Modelo: PA CARREGADEIRA - L90  
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	2	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER CALIBRAGEM DE BICOS	1	SERVICO	2000	13/12/2018	31	1969
FAZER REVISAO DA BOMBA INJETORA	1	SERVICO	8000	20/09/2013	2504	5496
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000	20/10/2017	735	7265
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	1	SERVICO	2000	05/12/2013	1831	169
TROCAR FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	R120L-10M-...	1000	29/03/2017	931	69
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	1111-0175	1000	20/10/2017	735	265
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	1111-0176	2000	20/10/2017	735	1265
TROCAR O FILTRO DE RESP DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS	1	1117-2907 ...	2000	20/10/2017	735	1265
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	466634/W11...	500	24/10/2018	178	322
TROCAR OLEO DO MOTOR	18	SAE 15W 40...	250	23/10/2018	178	72
TROCAR OS FILTROS DE COMBUSTIVEIS	2	WK-723	500	21/11/2018	113	387
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS	1	SERVICO	2000	05/12/2013	1831	169
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000	19/06/2018	501	2499
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA NA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	05/12/2013	1831	169
INSPECIONAR O BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	1000	29/03/2017	931	69
REVISAO DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000	20/09/2013	2504	5496
REVISAR O TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	4000	05/12/2013	1831	2169
TROCAR FILTRO DE RESPIRO	1	11707077	2000	05/12/2013	1831	169
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO	1	1103-6607	2000	05/12/2013	1831	169
TROCAR O OLEO DA CX DE TRANSFERENCIA	4.7	SAE 15W 40...	2000	05/12/2013	1831	169
TROCAR OLEO DE TRANSMISSAO	38	SAE 15W 40...	2000	05/12/2013	1831	169
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA SIRENE	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	18/05/2018	619	2381
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS DO ALTERNADOR	1	SERVICO	500	13/12/2018	31	469
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CABOS E TERMINAIS	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
VERIFICAR O NIVEL DA SOLUCAO	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO O FAROL	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO O FAROL	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
FAROL TRASEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
FAROL TRASEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICOS	500	23/10/2018	178	322
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICOS	500	23/10/2018	178	322
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239

Veículo: L90-17    Marca: VOLVO    Modelo: PA CARREGADEIRA - L90  
Combustivel: DIESEL

LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	21/12/2018	11	239
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	500	24/10/2018	178	322
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR ESTADO E REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	125	12/12/2018	31	94
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DA CONCHA	1		1000	29/03/2017	931	69
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR EMBUCHAMENTO DO H	1	SERVICO	4000	23/10/2018	178	3822
INSPECIONAR PINOS E CONTRAPINOS	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	30/04/2012	6242	1758
MEDIR PRESAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	02/12/2013	1864	136
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	12/06/2012	5955	2045
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	02/12/2013	1864	136
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTO NO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	250	24/10/2018	178	72
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	11999907	6000	29/03/2017	931	5069
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTO NO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	11999907	6000	17/05/2013	3415	2585
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO NO CILINDRO DE ELEVACAO	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1	11707023	6000	21/12/2018	11	5989
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTO NO CILINDRO DE ELEVACAO	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
TROCAR O REPARO DO CILINDRO ELEVACAO	1	11707023	6000	19/12/2018	11	5989
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTO NO CILINDRO	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
TROCAR O REPARO DO CILINDRO INCLINACAO	1	11707028	6000	28/05/2013	3319	2681
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS	1	SERVICOS	250	23/10/2018	178	72
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO HIDRAULICO	1	11707077	2000	20/10/2017	735	1265
TROCAR O FILTRO DO CARTUCHO HIDRAULICO	1	11026934	2000	20/10/2017	735	1265
TROCAR O OLEO DO HIDRAULICO	95	HYDRA XP 6...	2000	05/12/2013	1831	169
SISTEMA TRACAO						
COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	18/05/2013	3407	593
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL	1	UNITRACTOR...	1000	29/03/2017	931	69
COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	28/05/2013	3319	681
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL	1	UNITRACTOR...	1000	29/03/2017	931	69
COMANDO FINAL TRASEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	14/11/2013	2017	1983

Veículo: L90-17    Marca: VOLVO    Modelo: PA CARREGADEIRA - L90  
Combustivel: DIESEL

TROCAR O OLEO DO COMANDO	1	UNITRACTOR...	2000	02/12/2013	1864	136
COMANDO FINAL TRASEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	14/11/2013	2017	1983
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL	1	UNITRACTOR...	2000	13/12/2018	31	1969
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	1000	24/04/2018	735	265
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	1000	29/03/2017	931	69
REVISAO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	4000	29/03/2017	931	3069
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO DIFERENCIAL	1	1117-2907	2000	02/12/2013	1864	136
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	40	UNITRACTOR...	1000	29/03/2017	931	69
VERIFICAR ESTADO DO EIXO CARDAN	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	1000	24/04/2018	735	265
INSPECIONAR EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	29/03/2017	931	69
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICOS	1000	29/03/2017	931	69
REVISAO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	4000	29/03/2017	931	3069
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO DIFERENCIAL	1	1117-2907	2000	02/12/2013	1864	136
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	40	UNITRACTOR...	2000	29/03/2017	931	1069
VERIFICAR ESTADO DO EIXO CARDAN	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR DESGASTES DOS DISCOS	1	SERVICO	2000	13/12/2018	31	1969
INSPECIONAR DESGASTES NAS PASTILHA DE FREIOS	1	SERVICO	1000	29/03/2017	931	69
TESTAR FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	250	23/10/2018	178	72
RODA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	500	23/10/2018	178	322