

Veículo: PSR-1158 Marca: Mitsubishi Modelo: CARRO DE APOIO - L200
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR	1	SERVICO	10000	27/10/2023		10000
TROCAR O FILTRO DE AR	1	SERVICO	10000	27/10/2023		10000
SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DA BOMBA	1	SERVICO	40000	27/10/2023		40000
CAIXA MARCHA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
INSPECIONAR CONDICOES E NIVEL DE OLEO	1	SERVICO	10000	27/10/2023		10000
TROCAR O OLEO DA CAIXA DE MARCHA	6	OLEO 90	60000	27/10/2023		60000
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
INSPECIONAR CORREIA DO MOTOR	1	SERVICO	5000	27/10/2023		5000
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	100000	27/10/2023		100000
TROCAR O FILTRO COMBUSTIVEL	1	SERVICO	10000	27/10/2023		10000
TROCAR O FILTRO DE AR	1	C23107	10000	27/10/2023		10000
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	W920/7	10000	27/10/2023		10000
TROCAR O OLEO DO MOTOR	7	SAE 15W 40...	10000	27/10/2023		10000
MOTOR PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	30000	27/10/2023		30000
SISTEMA DE TRACAO						
DIFERENCIAL	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
INSPECIONAR CONDICOES E NIVEL DE OLEO	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
TROCAR OLEO DO DIFERENCIAL	6	OLEO 90	40000	27/10/2023		40000
FREIO	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
SUBSTITUIR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1	SERVICO	20000	27/10/2023		20000
SUBSTITUIR SAPATA DE FREIO TRASEIRA	1	SERVICO	20000	27/10/2023		20000
PNEUS	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
INSPECAO PNEUS	4	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
RODA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXACAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXACAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXACAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR PARAFUSOS DE FIXACAO DA RODA	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
SISTEMA ELETRICO						
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	30000	27/10/2023		30000
INSPECIONAR TENSAO DA CORREIA DO ALTERNADOR	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
BATERIA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
VERIFICAR NIVEL DA SOLUCAO	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
VERIFICAR TERMINAIS, CABOS E SUPORTE FIXACAO	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
FAROIS DIANTEIROS	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO DO FAROL LADO DIREITO	1	SERVICO	5000	27/10/2023		5000
FAZER REVISAO FAROL LADO ESQUERDO	1	SERVICO	5000	27/10/2023		5000
FIOS, CABOS E TERMINAIS	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
REVISAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	10000	27/10/2023		10000
LANTERNA TRASEIRA	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER REVISAO LANTERNA TRASEIRA DIREITA	1	SERVICO	5000	27/10/2023		5000
FAZER REVISAO LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	1	SERVICO	5000	27/10/2023		5000



Veículo: PSR-1158 Marca: Mitsubishi Modelo: CARRO DE APOIO - L200
Combustível: DIESEL

SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
VERIFICAR CONDICÕES DO BANCO DO MOTORISTA	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
VERIFICAR CONDICÕES DO CINTO DE SEGURANÇA	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
VERIFICAR CONDICÕES E VALIDADE DO EXTINTOR	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BUZINA	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
CHASSIS	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
FAZER LUBRIFICAÇÃO GERAL	1	SERVICO	2000	27/10/2023		2000
SUSPENSÃO DIANTEIRA						
AMORTECEDOR	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
VERIFICAR CONDIÇÕES AMORTECEDOR L/D	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
VERIFICAR CONDIÇÕES AMORTECEDOR L/E	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
SUSPENSÃO TRASEIRA						
MOLAS	CAPC	MARCA/REF	KM	ULTIMA MANUTENÇÃO	KM. ROD	KM. REST
INSPECIONAR FEIXE LADO DIREITO	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000
INSPECIONAR FEIXE LADO ESQUERDO	1	SERVICO	1000	27/10/2023		1000