

Veículo: JVA-0A73    Marca: vw    Modelo: CAMINHAO BASCULANTE 6X4 31-320

Combustivel: DIESEL

| SISTEMA DE AR                                    |      |           |      |        |                   |         |         |         |          |
|--|------|-----------|------|--------|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| AR CONDICIONADO                                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER LIMPEZA DO CONDENSADOR                     | 1    | SERVICO   | 100  |        | 19/02/2021        | 14      | 86      | 320     |          |
| INSPECIONAR VAZAMENTO NA LINHA DE AR             | 1    | SERVICO   | 100  |        | 19/02/2021        | 14      | 86      | 320     |          |
| VERIFICAR FIXACAO DO COMPRESSOR DE AR            | 1    | SERVICO   | 100  |        | 19/02/2021        | 14      | 86      | 320     |          |
| SISTEMA DE FORCA                                 |      |           |      |        |                   |         |         |         |          |
| CAIXA DE MARCHA                                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                      | 1    | SERVICO   | 500  | 1000   |                   | 220     | 280     | 341     | 659      |
| REVISAO DA CAIXA DE MARCHA                       | 1    | SERVICO   | 8000 | 100000 |                   | 220     | 7780    | 341     | 99659    |
| TROCAR OLEO DA CAIXA DE MARCHA                   | 13   | 80W90     | 2000 | 30000  | 01/11/2021        |         | 2000    |         | 30000    |
| VERIFICAR NIVEL DO OLEO DA CAIXA                 | 1    | SERVICO   | 500  | 1000   |                   | 220     | 280     | 341     | 659      |
| EMBREAGEM  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| LUBRIFICAR BUCHAS DO EIXO DO GARFO DE ACIONAMENT | 1    | SERVICO   | 500  | 5000   |                   | 220     | 280     | 341     | 4659     |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA EMBRAGEM              | 1    | SERVICO   | 250  | 5000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 4680     |
| MOTOR  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| DRENAR AGUA DO FILTRO SEPARADOR                  | 1    | SERVICO   | 250  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 680      |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR                    | 1    | SERVICO   | 250  | 1000   | 30/05/2022        |         | 250     | 320     | 680      |
| INSPECIONAR INDICADOR DE RESTRICAO DE AR         | 1    | SERVICO   | 250  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 680      |
| REAPERTAR COXINS DO MOTOR                        | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| REVISAO DO MOTOR                                 | 1    | SERVICO   | 8000 | 100000 | 12/04/2023        |         | 8000    | 341     | 99659    |
| SUBST. LIGUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO       | 20   | SERVICO   | 2000 | 20000  |                   | 220     | 1780    | 341     | 19659    |
| TROCAR FILTRO DE AR EXTERNO                      | 1    | CA5626PU  | 1000 | 10000  | 01/11/2021        |         | 1000    | 341     | 9659     |
| TROCAR FILTRO DE AR INTERNO                      | 1    | CA5626PU  | 1000 | 10000  | 01/11/2021        |         | 1000    | 341     | 9659     |
| TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR            | 1    | FF5488    | 500  | 10000  | 23/02/2023        |         | 500     | 341     | 9659     |
| TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR              | 1    | W1170     | 500  | 10000  | 12/04/2023        |         | 500     | 341     | 9659     |
| TROCAR FILTRO SEP. DE AGUA DO COMBUSTIVEL        | 1    | PSD960/1  | 1000 | 10000  | 31/10/2023        |         | 1000    | 341     | 9659     |
| TROCAR OLEO DO MOTOR                             | 20   | 15W40     | 500  | 10000  | 12/04/2023        |         | 500     |         | 10000    |
| VERIFICAR ESTADO DE FIXACAO DO ESCAPAMENTO       | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR           | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| VERIFICAR TENSAO DA CORREIA                      | 1    | SERVICO   | 250  | 10000  | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 9680     |
| VERIFICAR TUBULACAO DE ADMISSAO DE AR            | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| MOTOR DE PARTIDA                                 | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA                      | 1    | SERVICO   | 2000 | 30000  |                   | 220     | 1780    | 341     | 29659    |
| TOMADA DE FORCA                                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| INSPECIONAR FUNCIONAMENTO                        | 1    | SERVICO   | 250  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 680      |
| UNIDADES INJETORAS                               | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| SUBSTITUICAO DAS UNIDADES INJETORAS              | 1    | SERVICO   | 8000 | 100000 |                   | 220     | 7780    | 341     | 99659    |
| SISTEMA DE TRACAO                                |      |           |      |        |                   |         |         |         |          |
| DIFERENCIAL (TRACAO)                             | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                      | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| REVISAO DO DIFERENCIAL                           | 1    | SERVICO   | 4000 | 100000 |                   | 220     | 3780    | 341     | 99659    |
| TROCA DO OLEO DO DIFERENCIAL                     | 20   | 85W140    | 2000 | 30000  | 01/11/2021        |         | 2000    |         | 30000    |
| VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL           | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| DIFERENCIAL (TRUCK)                              | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                      | 1    | SERVICO   | 500  |        |                   | 220     | 280     | 341     |          |
| REVISAO DO DIFERENCIAL                           | 1    | SERVICO   | 4000 |        |                   | 220     | 3780    | 341     |          |
| TROCA DO OLEO DO DIFERENCIAL                     | 20   | 85W140    | 2000 |        | 01/11/2021        |         | 2000    |         |          |
| VERIFICAR NIVEL DE OLEO DO DIFERENCIAL           | 1    | SERVICO   | 500  |        |                   | 220     | 280     | 341     |          |
| EIXO DIANTEIRO                                   | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| VERIFICAR FOLGAS NAS MANGAS DO EIXO              | 2    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| FREIOS   | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| DRENAR RESERVATORIO DE AR DOS FREIOS             | 1    | SERVICO   | 250  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 680      |
| FAZER REGULAGEM DOS FREIOS                       | 1    | SERVICO   | 250  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 680      |
| INSPECIONAR CATRACAS DE FREIO                    | 1    | SERVICO   | 250  | 10000  | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 9680     |
| INSPECIONAR CUICAS DE FREIO                      | 1    | SERVICO   | 100  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 86      | 320     | 680      |
| SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DE AR                  | 1    | AL12      | 3000 | 30000  |                   | 220     | 2780    | 341     | 29659    |
| VERFICAR FIXACAO DAS CAMARAS DE FREIO AO SUPORTE | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| VERFIFICAR VALVULA DE PEDAL                      | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| VERIFICAR FIXACAO DOS SUPORTES DAS CAMARAS DE FR | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| VERIFICAR FREIO DE ESTACIONAMENTO                | 1    | SERVICO   | 500  | 10000  |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |

Veículo: JVA-0A73    Marca: vw    Modelo: CAMINHAO BASCULANTE 6X4 31-320  
Combustivel: DIESEL

|  |      |           |      |       |                   |         |         |         |          |
|--|------|-----------|------|-------|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| VERIFICAR PORCAS DE FIXACAO DA ARANHA DO FREIO | 1    | SERVICO   | 500  | 10000 |                   | 220     | 280     | 341     | 9659     |
| RODA DIANTEIRA DIREITA                         | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                          | 1    | SERVICO   | 2000 | 30000 | 18/04/2023        |         | 2000    | 341     | 29659    |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO                 | 10   | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU                   | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| RODA DIANTEIRA ESQUERDA                        | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                          | 1    | SERVICO   | 2000 | 30000 | 18/04/2023        |         | 2000    | 341     | 29659    |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO                 | 10   | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU                   | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| RODA TRASEIRA DIREITA (TRACAO)                 | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                          | 1    | SERVICO   | 2000 | 30000 | 18/04/2023        |         | 2000    | 341     | 29659    |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO                 | 10   | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR CODICOES DO PNEU INTERNO             | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU EXTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONA DE FREIO            | 1    | SERVICO   | 1000 | 30000 | 18/04/2023        |         | 1000    | 341     | 29659    |
| RODA TRASEIRA DIREITA (TRUCK)                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO NO CUBO                          | 1    | SERVICO   | 2000 |       | 18/04/2023        |         | 2000    | 341     |          |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO                 | 10   | SERVICO   | 100  |       | 18/04/2023        |         | 100     | 320     |          |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU EXTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  |       | 18/04/2022        |         | 100     | 320     |          |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU INTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  |       | 18/04/2023        |         | 100     | 320     |          |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO           | 1    | SERVICO   | 1000 |       | 18/04/2022        |         | 1000    | 341     |          |
| RODA TRASEIRA ESQUERDA (TRACAO)                | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                          | 1    | SERVICO   | 2000 | 30000 | 18/04/2023        |         | 2000    | 341     | 29659    |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO                 | 10   | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU EXTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU INTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| VERIFICAR DESGASTE DAS LONAS DE FREIO          | 1    | SERVICO   | 1000 | 30000 | 18/04/2023        |         | 1000    | 341     | 29659    |
| RODA TRASEIRA ESQUERDA (TRUCK)                 | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                          | 1    | SERVICO   | 2000 |       | 18/04/2023        |         | 2000    | 341     |          |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO                 | 10   | SERVICO   | 100  |       | 18/04/2023        |         | 100     | 320     |          |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU EXTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  |       | 18/04/2023        |         | 100     | 320     |          |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU INTERNO           | 1    | SERVICO   | 100  |       | 18/04/2023        |         | 100     | 320     |          |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONA DE FREIO            | 1    | SERVICO   | 1000 |       | 18/04/2023        |         | 1000    | 341     |          |
| SISTEMA ELETRICO                               |      |           |      |       |                   |         |         |         |          |
| ALARME SONORO DE RE                            | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE              | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| ALTERNADOR                                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| REVISAO DO ALTERNADOR                          | 1    | SERVICO   | 2000 | 30000 |                   | 220     | 1780    | 341     | 29659    |
| VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS DO ALTERNADOR    | 1    | SERVICO   | 500  | 1000  |                   | 220     | 280     | 341     | 659      |
| BATERIAS                                       | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER LIMPEZA E REAPERTA TERMINAIS             | 2    | SERVICO   | 250  | 1000  | 18/04/2023        |         | 250     | 340     | 660      |
| VERIFICAR NIVEL DA SOLUCAO                     | 1    | SERVICO   | 250  | 1000  | 18/04/2023        |         | 250     | 340     | 660      |
| FAROL AUXILIAR DE RE                           | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| REVISAR FAROL DE RE                            | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO                        | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO                                  | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO                       | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO                                  | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| LANTERNA DO PISCA DIREITO                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO NA LANTERNA                      | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| LANTERNA DO PISCA ESQUERDO                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO NA LANTERNA                      | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| LANTERNA TRASEIRA DIREITA                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DA LANTERNA                      | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO NA LANTERNA                      | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2023        |         | 100     | 340     | 660      |
| LIMPADOR DE PARA BRISA                         | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO NO LIMPADOR                      | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 18/04/2022        |         | 100     | 340     | 660      |
| SISTEMA ESTRUTURAL                             |      |           |      |       |                   |         |         |         |          |
| CABINE   | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM    | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| VERIFICAR CONDICOOES DO EXTINTOR DE INCEDIO    | 1    | SERVICO   | 100  | 1000  | 19/02/2021        | 14      | 86      | 320     | 680      |
| VERIFICAR CONDICOOES DOS BANCOS (ASSENTO)      | 2    | SERVICO   | 500  | 1000  |                   | 220     | 280     | 341     | 659      |

Veículo: JVA-0A73    Marca: vw    Modelo: CAMINHAO BASCULANTE 6X4 31-320  
Combustivel: DIESEL

|  |      |           |      |        |                   |         |         |         |          |
|--|------|-----------|------|--------|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| VERIFICAR CONDICOOES DOS CINTOS DE SEGURANCA | 2    | SERVICO   | 500  | 1000   |                   | 220     | 280     | 341     | 659      |
| CARROCERIA (BASCULANTE)                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| VERIFICAR PINOS DE FIXACAO                   | 1    | SERVICO   | 100  | 1000   | 12/04/2023        |         | 100     | 320     | 680      |
| CHASSI                                       | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| INSPECIONAR TRINCAS OU DEFORMACAO            | 1    | SERVICO   | 500  | 2000   |                   | 220     | 280     | 341     | 1659     |
| FAZER LUBRIFICACAO                           | 1    | SERVICO   | 100  | 2000   | 04/02/2021        | 17      | 83      | 341     | 1659     |
| LAVAGEM GERAL                                | 1    | SERVICO   | 100  | 2000   | 30/05/2022        |         | 100     | 340     | 1660     |
| SUSPENSAO                                    | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| REAPARTAR GRAMPOS U DOS FEIXES DE MOLAS      | 1    | SERVICO   | 250  | 2000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 1680     |
| REAPERTAR BARRAS ESTABILIZADORAS             | 1    | SERVICO   | 250  | 2000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 1680     |
| REAPERTAR JUMELOS                            | 1    | SERVICO   | 250  | 2000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 1680     |
| REAPERTAR SUPORTES DOS FEIXES DE MOLAS       | 1    | SERVICO   | 250  | 2000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 1680     |
| VERIFICAR CONDICOOES DE TERMINAIS DE DIRECAO | 2    | SERVICO   | 250  | 2000   | 19/02/2021        | 14      | 236     | 320     | 1680     |
| SISTEMA HIDRAULICO                           |      |           |      |        |                   |         |         |         |          |
| BOMBA HIDRAULICA DE BASCULAMENTO             | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DA BOMBA                       | 1    | SERVICO   | 4000 |        |                   | 220     | 3780    | 341     |          |
| FAZER TESTE DE USO DA BOMBA                  | 1    | SERVICO   | 1000 |        |                   | 220     | 780     | 341     |          |
| BOMBA HIDRAULICA DE DIRECAO                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER REVISAO DA BOMBA                       | 1    | SERVICO   | 6000 | 100000 |                   | 220     | 5780    | 341     | 99659    |
| TROCAR O FILTRO DA DIRECAO HIDRULICA         | 1    | PH-346    | 1000 | 30000  |                   | 220     | 780     | 341     | 29659    |
| CILINDRO                                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| VERIFICAR SE HA VAZAMENTOS                   | 1    | SERVICO   | 500  |        |                   | 220     | 280     | 341     |          |
| MANGUEIRAS                                   | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| VERIFICAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS     | 1    | SERVICO   | 100  | 1000   | 19/02/2021        | 14      | 86      | 320     | 680      |
| TANQUE HIDRAULICO                            | CAPC | MARCA/REF | HORA | KM     | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST | KM. ROD | KM. REST |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DO TANQUE            | 1    | SERVICO   | 1000 |        |                   | 220     | 780     | 341     |          |
| RECICLAGEM DO OLEO DO HIDRAULICO             | 1    | SERVICO   | 2000 |        |                   | 220     | 1780    | 341     |          |