

Veículo: LG938L-01 Marca: SDLG Modelo: PA CARREGADEIRA SDLG938L
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	500	19/07/2022	167	333
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	500	19/07/2022	167	333
FAZER REVISAO DO COMPRESSOR	1	SERVICO	1000	19/07/2022	167	833
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	19/07/2022	167	83
TROCAR FILTRO DE AR PRIMARIO	1		1000	19/07/2022	167	833
TROCAR FILTRO DE AR SECUNDARIO	1		1000	19/07/2022	167	833
VERIFICAR CORREIA DO COMPRESSOR DE AR	1	SERVICO	500	19/07/2022	167	333
SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	6	SERVICO	8000		4108	3892
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	10/11/2021	1559	-1309
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	250	10/11/2021	1559	-1309
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000		4108	3892
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	41	SERVICO	2125	18/11/2021	1544	581
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	4110000991...	1000	14/05/2022	515	485
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	4110000991...	1000	14/05/2022	515	485
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	7200002385...	1000	14/05/2022	515	485
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	4110000054...	500	23/07/2022	166	334
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.	1	4110000189...	1000	14/05/2022	515	485
TROCAR O OLEO DO MOTOR	19	15W40	500	23/07/2022	166	334
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	10/11/2021	1559	441
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	20/11/2022	12	988
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000	20/11/2022	12	2988
RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA EXTERNA DO RADIADOR	1	SERVICO	250	20/11/2022	12	238
SUSBTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR			2125	18/11/2021	1544	581
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	500	20/11/2022	12	488
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000		4108	3892
REVISAO DO TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	4000		4108	-108
TROCAR A TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	20/11/2022	12	1988
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO	1	4787923	1000	01/04/2021	2295	-1295
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	25	15W40	1000	20/11/2022	12	988
VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	250	22/10/2022	12	238
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	22/10/2022	12	2988
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	22/10/2022	12	488
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EVERIFICAR O NIVEL DO ELETROLITO DAS BATERIAS	1	SERVICO	250	22/10/2022	12	238
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST



Veículo: LG938L-01 Marca: SDLG Modelo: PA CARREGADEIRA SDLG938L
Combustivel: DIESEL

CABO DE BATERIA	1		100	22/10/2022	12	88
EINSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	250	22/10/2022	12	238
LANERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	250	19/05/2021	2108	-1858
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	250	19/05/2021	2108	-1858
VERIFICAR VALIDADE EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	250	19/05/2021	2108	-1858
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	100	19/06/2021	1989	-1889
CHASSIS TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO			4000	20/11/2022	12	3988
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	500	20/11/2022	12	488
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL	4		4000	20/11/2022	12	3988
VERIFICAR CONDICOOES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	22/10/2022	12	238
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	19/05/2021	2108	5892
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	29/10/2021	1585	415
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000		4108	3892
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	29/10/2021	1585	415
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1		6000		4108	1892
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1		6000		4108	1892
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000		4108	1892
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000		4108	1892
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1		6000		4108	1892
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	16/11/2022	12	238
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	16/11/2022	12	238
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	16/11/2022	12	238
MOTOR DE VENTILACAO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000		4108	3892
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILACAO	1	SERVICO	2000	29/10/2021	1585	415
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO DE OLEO HIDRAULICO	1	SERVICO	250	16/11/2022	12	238
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1	2910000406...	2000	22/10/2022	12	1988
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	128	OLEO 68	2000	23/07/2022	166	1834
SISTEMA TRACAO						
COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: LG938L-01 Marca: SDLG Modelo: PA CARREGADEIRA SDLG938L
Combustivel: DIESEL

FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	20/11/2022	12	3988
INSPECIONAR TAPIS DO COMANDO	1	SERVICO	500	22/10/2022	12	488
TROCAR O OLEO DO COMANDO	2	ESPIRAX 90...	1000	01/04/2021	2295	-1295
COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	20/11/2022	12	3988
INSPECIONAR TAPIS DO COMANDO	1	SERVICO	500	22/10/2022	12	488
TROCAR O OLEO DO COMANDO	2	ESPIRAX 90...	1000	01/04/2021	2295	-1295
COMANDO FINAL TRASEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR TAPIS DO COMANDO	1	SERVICO	500	20/11/2022	12	488
REVISAR O COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	19/05/2021	2108	1892
TROCAR O OLEO DO COMANDO	2	ESPIRAX 90...	2000	01/04/2021	2295	-295
COMANDO FINAL TRASEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR TAPIS DO COMANDO	1	SERVICO	500	22/10/2022	12	488
REVISAR O COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	20/11/2022	12	3988
TROCAR O OLEO DO COMANDO	2	ESPIRAX 90...	2000	01/04/2021	2295	-295
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR TAPIS DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500	20/11/2022	12	488
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	20/11/2022	12	488
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	4000	19/05/2021	2108	1892
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	13	ESPIRAX 90...	1000	01/04/2021	2295	-1295
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR TAPIS DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500	24/10/2022	12	488
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	22/10/2022	12	488
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	4000	20/11/2022	12	3988
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	13	ESPIRAX 90...	2000	01/04/2021	2295	-295
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	22/10/2022	12	988
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	250	20/11/2022	12	238
VERIFICAR CONDICÕES DAS PASTILHA DE FREIO	1	SERVICO	1000	22/10/2022	12	988
VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO	1	SERVICO	1000	22/10/2022	12	988
VERIFICAR FIXACAO DAS PINCAS DE FREIOS	2	SERVICO	500	22/10/2022	12	488
RODA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	16/10/2022	12	88
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	16/10/2022	12	88
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	20/11/2022	12	88
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	16/10/2022	12	88
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	22/10/2022	12	88
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	16/10/2022	12	88
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	16/10/2022	12	88
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	16/10/2022	12	88