



Veículo: 972L-02    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 972L  
Combustível: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	250	21/08/2023	61	189
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	250	21/08/2023	61	189
SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	6	SERVICO	8000		3550	4450
TROCAR BOMBA DE TRANSFERENCIA			15000		3550	11450
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	100	20/10/2023	5	95
FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	05/10/2023	20	230
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	100	05/10/2023	20	80
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000	25/07/2022	2160	5840
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	41	SERVICO	2000	20/10/2022	1008	992
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	577-1435	1000	05/10/2023	20	980
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	331-8108	1000	05/10/2023	20	980
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	1R-0749	500	19/09/2023	26	474
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	1R1808	500	20/10/2023	5	495
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.	1	438-5386	500	19/09/2023	26	474
TROCAR O OLEO DO MOTOR	30	SAE 15W 40...	500	20/10/2023	5	495
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	19/10/2022	1021	979
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	03/11/2022	791	209
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	4500	21/01/2022	2263	2237
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	31/10/2022	828	1172
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	31/10/2023		500
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000		3550	4450
REVISAO DO TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	4000	24/08/2021	3550	450
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO 1	1	3375270	1000	31/10/2022	828	172
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	58	LUBRAX TAC...	2000	20/10/2022	1008	992
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	01/12/2022	556	2444
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	13/09/2023	29	471
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	20/10/2023	5	245



Veículo: 972L-02    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 972L  
Combustivel: DIESEL

LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	13/09/2023	29	221
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	500	13/09/2023	29	471
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	500	18/04/2023	308	192
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	500	18/04/2023	308	192
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	500	20/10/2023	5	495
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	20/10/2023	5	95
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	100	21/10/2023	2	98
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	500	20/10/2023	5	495
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL	4		4000	24/08/2021	3550	450
VERIFICAR CONDICÕES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	16/07/2023	144	106
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	24/08/2021	3550	4450
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	18/10/2022	1035	965
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	24/08/2021	3550	4450
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	18/10/2022	1035	965
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000		3550	2450
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000		3550	2450
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000		3550	2450
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000		3550	2450
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1	SERVICO	6000	28/07/2021	3550	2450
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO			10000		3550	6450
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO	1		10000		3550	6450
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	16/07/2023	144	106
MOTOR DE VENTILACAO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000		3550	4450
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILACAO	1	SERVICO	2000	18/10/2022	1035	965
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1	3761288	1000	03/11/2022	791	209
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO	1		2000	16/07/2023	144	1856
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	110	OLEO 68	2000	16/07/2023	144	1856
SISTEMA TRACAO						
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	18/04/2023	308	192
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	24/08/2021	3550	2450
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	36	LUBRAX TAC...	1000	03/11/2022	791	209
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	20/10/2023	5	245
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: 972L-02    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 972L  
Combustível: DIESEL

INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	18/04/2023	308	192
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	24/08/2021	3550	2450
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	57	LUBRAX TAC...	2000	17/09/2022	1423	577
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	03/11/2022	791	209
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	20/10/2023	5	245
<b>FREIOS</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	500	07/03/2023	403	97
VERIFICAR CONDICÕES DAS PASTILHA DE FREIO	1	SERVICO	1000	07/03/2023	403	597
VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO	1	SERVICO	1000	07/03/2023	403	597
<b>RODA DIANTEIRA DIREITA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
<b>RODA DIANTEIRA ESQUERDA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
<b>RODA TRASEIRA DIREITA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	250	29/10/2023		250
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
<b>RODA TRASEIRA ESQUERDA</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
<b>TRANSMISSAO</b>	<b>CAPC</b>	<b>MARCA/REF</b>	<b>HORA</b>	<b>ULTIMA MANUTENÇÃO</b>	<b>H. TRAB</b>	<b>H. REST</b>
REAPERTAR PARAFUSO DO CARDAN	6	SERVICO	250	10/10/2023	6	244