

Veículo: 220MS Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

SISTEMA AR CONDICIONADO						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA FILTRO DE AR	1		100	31/05/2023		100
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1		100			100
INSPECIONAR CONEXOES	1		100			100
TROCAR FILTRO DO AR CONDICIONADO	1		500			500
SISTEMA DE FORÇA						
EMBRAGEM	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER SUBSTITUICAO	1		5000			5000
VERIFICAR DESGASTE DA EMBREAGEM 6-15MM			1000			1000
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DE FILTROS AR	100	SERVIAO	100			100
FAZER REVISAO MOTOR DIESEL	1	SERVIAO	12000			12000
FAZER REVISAO UNIDADES INJETORAS	12		6000			6000
INPECIONAR MANGUEIRAS LINHA COMBUSTIVEL	100	SERVICO	100			100
INSPECIONAR CORREIAS DO MOTOR	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR VAZAMENTOS	100	SERVIAO	100			100
LUBRIFICAR DAMPER DO MOTOR			500			500
REALIZAR AJUSTE DE VALVULAS DO MOTOR			2000			2000
SUBSTITUIR BOMBA DE AGUA	1		6000			6000
SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTIVEL LD	1		6000			6000
SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTIVEL LE	1		6000			6000
SUBSTITUIR FILTRO AGUA REFRIGERAÇÃO	1	P554071	500	17/10/2023		500
SUBSTITUIR FILTRO AR SECUNDARIO	2	AF25230	500	17/10/2023		500
SUBSTITUIR FILTRO COMBUSTIVEL	1	FS1006	250	14/10/2023		250
SUBSTITUIR FILTRO SEP AGUA COMBUSTIVEL	2	122648	250	08/08/2023		250
SUBSTITUIR FILTROS LUBRIFICANTE	4	P550949	250	17/10/2023		250
SUBSTITUIR ÓLEO DO MOTOR	145	15W40	250	17/10/2023		250
SUBTITUIR FILTRO AR PRIMARIO	2	P780006	500	17/10/2023		500
TROCAR FILTRO DE AR PRIMARIO DO A/C		1352221	250			250
TROCAR FILTRO DE AR SECUNDARIO DO A/C		1352222	250			250
TROCAR LIQUIDO DO RADIADOR	170	ADTIVO	2000			2000
VERIFICAR PRE-FILTRO DE AR DO MOTOR			100	14/10/2023		100
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISÃO MOTOR PARTIDA	1	SERVIAO	2000			2000
TURBO COMPRESSOR LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU SUBSTITUIR	1		6000			6000
TURBO COMPRESSOR LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU SUBSTITUIR	1		6000			6000
SISTEMA DE TRACAO						
ESTEIRA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVICO	4000			4000
INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAO	100			100
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR TENSAO DA ESTEIRA	1	SERVIAO	100			100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000			1000
ESTEIRA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAO	4000			4000
INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAO	100			100
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR TENSAO DA ESTEIRA	1	SERVICO	100			100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000			1000
ESTEIRA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVICO	4000			4000
INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVIAO	100			100
INSPECIONAR TENSAO DA ESTEIRA	1	SERVIAO	100			100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000			1000
ESTEIRA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO CX ACIONAMENTO	1	SERVIAO	4000			4000

Veículo: 220MS Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

INSPECIONAR NIVEL DE OLEO CX ACIONAMENTO	1	SERVIÃO	100			100
INSPECIONAR ROLETES	100	SERVICO	100			100
INSPECIONAR TENSÃO DA ESTEIRA	1	SERVICO	100			100
SUBSTITUIR OLEO CAIXA ACIONAMENTO	8	85W90	1000			1000
REDUTOR DE AVANÃO DIANT. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000			5000
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	05/07/2023		500
REDUTOR DE AVANÃO DIANT. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000			5000
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	05/07/2023		500
REDUTOR DE AVANÃO TRAS. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000			5000
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	05/07/2023		500
REDUTOR DE AVANÃO TRAS. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		5000			5000
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANÇO		SAE 85W-90...	500	05/07/2023		500
SISTEMA ELETRICO						
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO ALTERNADOR	1	SERVIÃO	2000			2000
INSPECIONAR CORREIAS	1	SERVIÃO	100			100
INSPECIONAR TENSÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR			100			100
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FIXACAO	4	SER	100			100
INSPECIONAR NIVEL ELETROLITO	4	SERVIÃO	100			100
INSPECIONAR POLOS E TERMINAIS	4	SERVIÃO	100			100
INSTALACAO ELETRICA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FAROIS	1	SERVIÃO	100			100
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DAS BUZINAS		41737/4173...	125			125
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS DE RE			125			125
INSPECIONAR FUNZIONAMENTO DO GIROFLEZ		2129403	125			125
INSPECIONAR INSTALACAO	500	SERVIÃO		03/11/2023		
VERIFICAR CABOS DE ACO			250			250
VERIFICAR CODIGOS DE FALHA ATIVO		100	100			100
VERIFICAR RETROVISORES		19805	125			125
SISTEMA HIDRAULICO						
ACIONAMENTO BOMBA HIDRAULICA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR POSSIVEIS VAZAMENTOS	1	SERVIÃO	100			100
SUBSTITUIR ÓLEO DA CAIXA	16	85W90	1000			1000
ACOPLAMENTO DO PTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER SUBSTITUICAO	16.5	2065033 SI...	1000			1000
TROCA DE OLEO		90GL5	2000	16/09/2023		2000
VERIFICAR NÍVEL DE OLEO DA PTO			250			250
BOMBA Q1 DE LOC DIANTEIRA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q10 - RADIADOR HID ESQ	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q11 - ACIONAMENTO AGUA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q12 - AR CONDÇIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q13 - ROLO FRESADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q14 - PTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		7000			7000
TROCA DE OLEO	18	90 GL5	2000			2000
BOMBA Q15 - GIRO TAMBOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q2 DE LOC TRASEIRA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q3 - (ACIONAMENTO BOMBA AGUA)	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q4 - CORREIA PRIMARIA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: 220MS Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q5 - ACIONAMENTO CILINDRO S	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q6 - ACIONAMENTO CILINDRO S	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q7 - VENTILADOR INTERCOOLER	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q8 - RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
BOMBA Q9 - RADIADOR HID LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		14000			14000
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT LD EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT LD INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO OU TROCA	1		8000			8000
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT. LE EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO AJUSTE ALT DIANT. LE INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LD EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000			4000
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LD INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000			4000
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LE EXT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000			4000
CILINDRO AJUSTE ALT TRAS. LE INT	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		4000			4000
CILINDRO DA LANÇãA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO DIANT. SIDE PLATE LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000			3000
CILINDRO DIANT. SIDE PLATE LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000			3000
CILINDRO DIRECAO DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO DIRECAO DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO DIRECAO TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO DIRECAO TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		8000			8000
CILINDRO DO CONTRAPESO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		12000			12000
CILINDRO DO SCRAPER LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000			3000
CILINDRO DO SCRAPER LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000			3000
CILINDRO TRAS. SIDE PLATE LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000			3000
CILINDRO TRAS. SIDE PLATE LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		3000			3000
M10 - MOTOR VENTILADOR INTERCOOLER	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
M5 - MOTOR VENTILADOR RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
M8 - MOTOR RADIADOR HID LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVÍãO	100			100
MOTOR DE AVANãO DIANT. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250			250

Veículo: 220MS Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustivel: DIESEL

VERIFICAR RODA MOTRIZ			250			250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250			250
MOTOR DE AVANÃO DIANT. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250			250
VERIFICAR RODA MOTRIZ			250			250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250			250
MOTOR DE AVANÃO TRAS. LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250			250
VERIFICAR RODA MOTRIZ			250			250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250			250
MOTOR DE AVANÃO TRAS. LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
VERIFICAR REDUTORES DE AVANCO			250			250
VERIFICAR RODA MOTRIZ			250			250
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250			250
MOTOR HID DA CORREIA PRIMARIA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
MOTOR HID DA CORREIA PRIMARIA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		14000			14000
RADIADOR DE Á“LEO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA	1	SERVIAO	100	31/05/2023		100
VERIFICAR TROCADOR DE CALOR HIDRAULICO			100			100
REDUTOR DE AVANCO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR OLEO DO REDUTOR DE AVANCO	135	SAE 85W-90...	500			500
ROLETES	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ROLETES DAS ESTEIRAS			250			250
TANQUE HIDRÁ“ULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FILTRO DE RETORNO HID	1	UH060VUS23...	1000	05/07/2023		1000
FILTRO RESPIRO DO PTO		14171/2193...		17/10/2023		
SUBSTITUIR FILTRO COMBINADO HID	2	118266	1000	05/07/2023		1000
SUBSTITUIR FILTRO RESP HID	2	14171	1000	13/09/2023		1000
SUBSTITUIR FILTROS ALTA PRESSAO	2	30294/2104...	1000			1000
SUBSTITUIR ÓLEO DO TANQUE HID	500	VG 68	1000			1000
VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO HIDRAULICO			12	31/10/2023		12
SISTEMA TAMBOR FRESA						
ACOPLAMENTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO FIXO ESFERAS	1		3000			3000
VERIFICAÇÃO QUANTO A DESGASTES	1	SERVICO	1000			1000
PTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		7000			7000
TROCA DE OLEO		90 GL5	2000	08/08/2023		2000
VERIFICAR NÍVEL DE OLEO DA PTO			250			250
ROLAMENTO ROLO FRESADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
SUBSTITUIR ROLAMENTO	1		10000			10000
ROLO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		15000			15000
LIMPAR SEPARADOR MAGNETICO DO ROLO			500			500
LUBRIFICAR TENSIONADOR DA CORREIA			125			125
VERIFICAR BATENTE DO SCRAPER			250			250
VERIFICAR CILINDRO DO TENSIONADOR			250			250
VERIFICAR CORREIA DE ACIONAMENTO DO ROLO			125			125
VERIFICAR DESGASTE DA EMBREAGEM 6-15MM			500			500
VERIFICAR MOTOR HIDRAULICO DE GIRO			250			250
VERIFICAR NIVEL DE OLEO DO ROLO			125			125
VERIFICAR POLIAS DE ACIONAMENTO DO ROLO			125			125
VERIFICAR SUPORTE DO CILINDRO DO SIDEPLATE			250			250
TAMBOR FRESADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA IMÃ FILTRO BYPASS	1	SERVIAO	500			500
FAZER REAPERTO DOS PARAFUSOS	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR BITS QUANTO A DESGASTES	1	SERVIAO	100			100

Veículo: 220MS Marca: WIRTGEN Modelo: MINERADORA 2500SM
Combustível: DIESEL

INSPECIONAR ÓLEO DO COMPARTIMENTO	1	SERVIÃ±O	100			100
INSPECIONAR POSSIVEIS VAZAMENTOS	1	SERVIÃ±O	100			100
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO BYPASS	1		1000			1000
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE PRESSÃO	1		1000			1000
SUBSTITUIR ÓLEO CAIXA ENGRENAGENS	340	85W90	1000	13/09/2023		1000
UNIDADE ACIONAMENTO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LUBRIFICAÇÃO POLIAS	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR CORREIAS QUANTO DESGASTES		SERVIÃ±O	100			100
INSPECIONAR POLIAS DE ACIONAMENTO	1	SERVIÃ±O	100			100
TRANSPORTADOR						
CORREIA TRANSPORTADORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR MOTORES DE GIRO DA CORREIA SECUNDARIA			250			250
INSPECIONAR ROLETES	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR TENSÃO E ALINHAMENTO	1	SERVICO	100			100
LUBRIFICAR ROLAMENTOS DA MESA DE GIRO			1000			1000
VERIFICAR ALONGAMENTO DA CORRENTE DE GIRO 635-64			2000			2000
VERIFICAR CORREIA PRIMARIA			100			100
VERIFICAR CORREIA SECUNDARIA			250			250
VERIFICAR CORRENTE DE GIRO DA CORREIA			250			250
VERIFICAR LUBRIFICACAO DO CILINDRO DA CORREIA			250			250
VERIFICAR MANGUEIRAS DA MESA DE GIRO			250			250
VERIFICAR MOTORES DE GIRO DA CORREIA PRIMARIA			250			250
VERIFICAR TRINCAS NA ESTRUTURA DA CORREIA			125			125
ENGRENAGEM TRANSPORTADOR DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR OLEO ENGRENAGEM	1	SERVIÃ±O	100			100
SUBSTITUIR OLEO DA ENGRENAGEM	1	VG220	1000	13/09/2023		1000
ENGRENAGEM TRANSPORTADOR ESQ	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR OLEO ENGRENAGEM	1	SERVIÃ±O	100			100
SUBSTITUIR ÓLEO ENGRENAGEM	1	VG220	1000	13/09/2023		1000
REDUTOR CORREIA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		7000			7000
REDUTOR CORREIA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1		7000			7000
VERIFICACAO E AJUSTE						
BOMBA DE AGUA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE LINHA	1	SERVIÃ±O	100			100
INSPECIONAR BICOS PULVERIZADORES	1	SERVICO	100			100
INSPECIONAR POSSIVEIS VAZAMENTOS	1	SERVICO	100			100
VERIFICAR NIVEL DE OLEO DA BOMBA DAGUA 3-5 BAR		3-5 BAR	250			250
FOPS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR CABOS DE AÇO			250			250
VAZAMENTOS NO SISTEMA DE AGUA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
LIMPAR FILTRO DO SISTEMA DE AGUA			250			250
VERIFICAR FILTRO SEPARADOR DE AGUA			250			250
VERIFICAR INJETORES DE AGUA			250			250
VERIFICAR VAZAMENTOS NO SISTEMA DE AGUA			100			100