

Veículo: L70F    Marca: VOLVO    Modelo: PA CARREGADEIRA L60E  
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
SISTEMA DE FORÇA						
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000		2710	5290
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	41	SERVICO	2000	23/09/2022	217	1783
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	11110175	1000	23/10/2023	24	976
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	11110176	2000	23/10/2023	24	1976
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	W723	500	23/10/2023	24	476
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	3823136	500	13/10/2023	24	476
TROCAR O FILTRO RESPIRO TANQUE COMBUSTIVEL	1	11172907	1000	27/05/2022	381	619
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.	1	R120L-10M-...	1000	18/08/2023	111	889
TROCAR O OLEO DO MOTOR	20	SAE 15W 40...	250	23/10/2023	24	226
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	16/07/2022	217	1783
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	16/07/2022	217	783
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000		2710	290
RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
SUSBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR			2000	23/09/2022	217	1783
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	16/07/2022	217	1783
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	23/09/2022	217	283
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000		2710	5290
REVISAO DO TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	4000		2710	1290
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO	1	4787923	1000	23/09/2022	217	783
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	25	SAE 15W40	2000	23/09/2022	217	1783
UNIDADES INJETORAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	1	SERVICO	8000		2710	5290
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	100	02/10/2023	24	76
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000		2710	290
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	24/09/2022	217	283
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR CABOS E TERMINAIS	2	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
VERIFICAR O NIVEL DA SOLUCAO	1	SERVICO	250	24/09/2022	217	33
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	100	16/10/2023	24	76
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	250	24/09/2022	217	33
LANERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: L70F    Marca: VOLVO    Modelo: PA CARREGADEIRA L60E  
Combustivel: DIESEL

FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	16/10/2023	24	76
LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	100	16/10/2023	24	76
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	100	02/10/2023	24	76
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	100	02/10/2023	24	76
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	27/09/2023	24	76
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	100	27/09/2023	24	76
CHASSIS TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO			4000		2710	1290
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL	4		4000		2710	1290
VERIFICAR CONDICOOES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	16/07/2022	217	33
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000		2710	5290
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	16/07/2022	217	1783
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000		2710	5290
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	16/07/2022	217	1783
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	11709872	6000		2710	3290
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	11709872	6000		2710	3290
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1	11709998	6000		2710	3290
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1	11709998	6000		2710	3290
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1	11709868	6000		2710	3290
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	16/07/2022	217	33
MOTOR DE VENTILACAO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000		2710	5290
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILACAO	1	SERVICO	2000	16/07/2022	217	1783
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1	1102-6834 ...	2000	27/05/2022	381	1619
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO	1	1170-7077 ...	2000	27/05/2022	381	1619
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	138	VG 68	2000	27/05/2022	381	1619
SISTEMA TRACAO						
COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000	02/08/2023	146	3854

Veículo: L70F    Marca: VOLVO    Modelo: PA CARREGADEIRA L60E  
Combustível: DIESEL

INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	1000	16/07/2022	217	783
COMANDO FINAL DIAANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000		2710	1290
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	1000	16/07/2022	217	783
COMANDO FINAL TRASEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
REVISAR O COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000		2710	1290
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	2000	16/07/2022	217	1783
COMANDO FINAL TRASEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
REVISAR O COMANDO FINAL	1	SERVICO	4000		2710	1290
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	2000	16/07/2022	217	1783
DIFERENCIAL DIAANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	4000		2710	1290
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO EIXO DIAANTEIRO	1	1117-2907 ...	2000	26/10/2023	24	1976
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	41	WB 101	1000	16/07/2022	217	783
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500	29/07/2022	217	283
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	16/07/2022	217	283
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	4000		2710	1290
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO DIFERENCIAL	1	1117-2907 ...	2000	24/09/2022	217	1783
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	40	WB 101	2000	23/09/2022	217	1783
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	16/07/2022	217	783
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500	29/07/2022	217	283
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	100	16/10/2023	24	76
VERIFICAR CONDICOOES DAS PASTILHA DE FREIO	1	SERVICO	1000	16/07/2022	217	783
VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO	1	SERVICO	1000	16/07/2022	217	783
RODA DIAANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	100	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
RODA DIAANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76
VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU	1	SERVICO	100	13/09/2023	24	76