

Veículo: 962H-04    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 962H  
Combustivel: DIESEL

|  |      |               |      |                   |         |         |
|--|------|---------------|------|-------------------|---------|---------|
| SISTEMA DE AR                                |      |               |      |                   |         |         |
| AR CONDICIONADO                              | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR                 | 1    | SERVICO       | 250  | 14/09/2023        | 2       | 248     |
| FAZER LIMPEZA NOS FILTROS                    | 1    | SERVICO       | 250  | 14/09/2023        | 2       | 248     |
| SISTEMA DE FORCA                             |      |               |      |                   |         |         |
| BOMBA INJETORA                               | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS               | 6    | SERVICO       | 8000 | 02/01/2017        | 6792    | 1208    |
| MOTOR  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA DO RADIADOR                    | 1    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |
| FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR     | 1    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR       | 1    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |
| REFORMA DO MOTOR                             | 1    | SERVICO       | 8000 | 02/01/2017        | 6792    | 1208    |
| SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR        | 41   | SERVICO       | 2000 | 27/06/2021        | 82      | 1918    |
| TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO                | 1    | 245-6375      | 1000 | 26/10/2023        |         | 1000    |
| TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO                | 1    | 245-6376      | 2000 | 26/10/2023        |         | 2000    |
| TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 1    | 1R0762        | 500  | 28/09/2023        | 2       | 498     |
| TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE                 | 1    | 1R1807        | 700  | 30/09/2023        | 2       | 698     |
| TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.      | 1    | 326-1644      | 500  | 28/09/2023        | 2       | 498     |
| TROCAR O OLEO DO MOTOR                       | 30   | SAE 15W 40... | 350  | 30/09/2023        | 2       | 348     |
| TROCAR ROLAMENTO DA POLIA DO TENSOR          |      |               | 1000 | 25/04/2021        | 539     | 461     |
| VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR         | 1    | SERVICO       | 2000 | 11/03/2021        | 828     | 1172    |
| VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR                   | 1    | SERVICO       | 1000 | 20/02/2021        | 880     | 120     |
| MOTOR DE PARTIDA                             | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA                  | 1    | SERVICO       | 3000 | 11/03/2021        | 828     | 2172    |
| TRANSMISSAO                                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO            | 1    | SERVICO       | 2000 | 31/03/2021        | 673     | 1327    |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                  | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| REFORMA DA TRANSMISSAO                       | 1    | SERVICO       | 8000 | 19/05/2022        | 58      | 7942    |
| REVISAO DO TROCADOR DE CALOR                 | 1    | SERVICO       | 4000 | 26/03/2020        | 2832    | 1168    |
| TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO 1             | 1    | 332-1644      | 2000 | 17/10/2023        | 1       | 1999    |
| TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO                 | 34   | LUBRAX TAC... | 2000 | 11/01/2023        | 2       | 1998    |
| SISTEMA ELETRICO                             |      |               |      |                   |         |         |
| ALARME SONORO DE RE                          | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE          | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| ALTERNADOR                                   | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO ALTERNADOR                  | 1    | SERVICO       | 3000 | 11/03/2021        | 828     | 2172    |
| VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR     | 1    | SERVICO       | 500  | 21/06/2023        | 2       | 498     |
| BATERIAS                                     | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR O NIVEL DO ELETROLITO DAS BATERIAS | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO FAROL                       | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO FAROL                       | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO FAROL                       | 1    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |
| FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO FAROL                       | 1    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |
| FAROL TRASEIRO LD                            | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO FAROL                       | 1    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |
| FAROL TRASEIRO LE                            | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO FAROL                       | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS            | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS                | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA              | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS           | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| INSPECIONAR RELES                            | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE               | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA LANTERNA                    | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD               | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA LANTERNA                    | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |

Veículo: 962H-04    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 962H  
Combustivel: DIESEL

|   |      |           |       |                   |         |         |
|---|------|-----------|-------|-------------------|---------|---------|
| LANTERNA TRASEIRA LD                            | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA LANTERNA                       | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| LANTERNA TRASEIRA LE                            | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA LANTERNA                       | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| LIMPADOR DE PARA-BRISA                          | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO LIMPADOR                       | 1    | SERVICO   | 500   | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| SISTEMA ESTRUTURAL                              |      |           |       |                   |         |         |
| CABINE  | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO          | 1    | SERVICO   | 500   | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA          | 1    | SERVICO   | 500   | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO      | 1    | SERVICO   | 500   | 07/08/2023        | 2       | 498     |
| CHASSIS DIANTEIRO                               | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LAVAGEM GERAL                             | 1    | SERVICO   | 100   | 01/08/2022        | 6       | 94      |
| FAZER LUBRIFICACAO GERAL                        | 1    | GRAXA EP2 | 100   | 02/06/2023        | 2       | 98      |
| CONCHA  | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA CONCHA                         | 1    | SERVICO   | 500   | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| H CENTRAL                                       | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL       | 4    |           | 4000  | 26/03/2020        | 2832    | 1168    |
| VERIFICAR CONDICOOES DE PINOS E CONTRA-PINOS    | 1    | SERVICOS  | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| SISTEMA HIDRAULICO                              |      |           |       |                   |         |         |
| BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO                     | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO                                   | 1    | SERVICO   | 8000  | 02/01/2017        | 6792    | 1208    |
| MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA               | 1    | SERVICO   | 2000  | 11/03/2021        | 828     | 1172    |
| BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL                      | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO                                   | 1    | SERVICO   | 8000  | 02/01/2017        | 6792    | 1208    |
| MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA               | 1    | SERVICO   | 2000  | 11/03/2021        | 828     | 1172    |
| CILINDRO DE DIRECAO DIREITO                     | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO         | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO          | 1    | SERVICO   | 6000  | 17/05/2019        | 4229    | 1771    |
| CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO                    | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO         | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO          | 1    | SERVICO   | 6000  | 11/03/2021        | 828     | 5172    |
| CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO                    | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO        | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO         | 1    |           | 6000  | 11/03/2021        | 828     | 5172    |
| CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO                   | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO        | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO         | 1    |           | 6000  | 11/03/2021        | 828     | 5172    |
| CILINDRO DE INCLINACAO                          | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO      | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO       | 1    | SERVICO   | 6000  | 11/03/2021        | 828     | 5172    |
| GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO                      | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS                    | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO            |      |           | 10000 | 02/01/2017        | 6792    | 3208    |
| GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL                      | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS                    | 2    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO            | 1    |           | 10000 | 02/01/2017        | 6792    | 3208    |
| MANGUEIRAS                                      | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS      | 1    | SERVICO   | 250   | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| MOTOR DE VENTILACAO TRASEIRO                    | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO                                   | 1    | SERVICO   | 8000  | 02/01/2017        | 6792    | 1208    |
| MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILACAO            | 1    | SERVICO   | 2000  | 11/03/2021        | 828     | 1172    |
| TANQUE HIDRAULICO                               | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO          | 1    |           | 2000  | 02/04/2021        | 667     | 1333    |
| TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO | 1    |           | 2000  | 02/04/2021        | 667     | 1333    |
| TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO              | 110  | OLEO 68   | 2000  | 22/02/2021        | 880     | 1120    |
| SISTEMA TRACAO                                  |      |           |       |                   |         |         |
| COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO                 | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL                  | 1    | SERVICO   | 3000  | 11/03/2021        | 828     | 2172    |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                     | 1    | SERVICO   | 500   | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO                | CAPC | MARCA/REF | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL                  | 1    | SERVICO   | 3000  | 11/03/2021        | 828     | 2172    |

Veículo: 962H-04    Marca: CATERPILLAR    Modelo: PA CARREGADEIRA 962H  
Combustível: DIESEL

|  |      |               |      |                   |         |         |
|--|------|---------------|------|-------------------|---------|---------|
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                  | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| COMANDO FINAL TRASEIRO DIREITO               | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                  | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| REVISAR O COMANDO FINAL                      | 1    | SERVICO       | 3000 | 11/03/2021        | 828     | 2172    |
| COMANDO FINAL TRASEIRO ESQUERDO              | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                  | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| REVISAR O COMANDO FINAL                      | 1    | SERVICO       | 3000 | 11/03/2021        | 828     | 2172    |
| DIFERENCIAL DIANTEIRO                        | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                  | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO               | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| REVISAR O DIFERENCIAL                        | 1    | SERVICO       | 6000 | 11/03/2021        | 828     | 5172    |
| TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO EIXO DIANTEIRO | 1    |               | 2000 | 24/11/2020        | 1531    | 469     |
| TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL                 | 36   | LUBRAX TAC... | 2000 | 13/01/2023        | 2       | 1998    |
| VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL       | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| DIFERENCIAL TRASEIRO                         | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                  | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO               | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| REVISAR O DIFERENCIAL                        | 1    | SERVICO       | 6000 | 11/03/2021        | 828     | 5172    |
| TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO DIFERENCIAL    | 1    |               | 2000 | 24/11/2020        | 1531    | 469     |
| TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL                 | 36   | LUBRAX TAC... | 2000 | 13/01/2023        | 2       | 1998    |
| VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS   | 1    | SERVICO       | 1000 | 20/02/2021        | 880     | 120     |
| VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL       | 1    | SERVICO       | 250  | 18/06/2021        | 95      | 155     |
| FREIOS                                       | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO             | 1    | SERVICO       | 500  | 23/05/2021        | 339     | 161     |
| VERIFICAR CONDICÕES DAS PASTILHA DE FREIO    | 1    | SERVICO       | 1000 | 20/02/2021        | 880     | 120     |
| VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO      | 1    | SERVICO       | 1000 | 20/02/2021        | 880     | 120     |
| RODA DIANTEIRA DIREITA                       | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO               | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU                  | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| RODA DIANTEIRA ESQUERDA                      | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO               | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU                  | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| RODA TRASEIRA DIREITA                        | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO               | 1    | SERVICO       | 250  | 16/07/2023        | 2       | 248     |
| VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU                  | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| RODA TRASEIRA ESQUERDA                       | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO               | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU                  | 1    | SERVICO       | 100  | 16/07/2023        | 2       | 98      |
| TRANSMISSAO                                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PARAFUSO DO CARDAN                 | 6    | SERVICO       | 250  | 17/08/2021        | 82      | 168     |