Veículo: 962H-01 Marca: CATERPILLAR Modelo: PA CARREGADEIRA 962H

**Combustivel: DIESEL** 

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
SISTEMA DE FORCA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	6	SERVICO	8000	01/01/2017	463	7537
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	250	06/08/2019	90	160
FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	06/08/2019	90	160
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	250	06/08/2019	90	160
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000	01/09/2020	13	7987
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	41	SERVICO	2000	01/09/2020	13	1987
	1					987
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	245-6375	1000	01/02/2022	13	
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	·	245-6376 4B0700	2000	01/06/2020	44	1956
TROCAR O FILTRO LUBBISIONITE	1	1R0762	500	23/03/2021	13	487
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	1R1807	500	21/10/2023		500
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.	1	326-1644	500	13/10/2023		500
TROCAR O OLEO DO MOTOR	30	SAE 15W 40	250	21/10/2023		250
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	17/07/2021	13	1987
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	17/07/2021	13	987
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000	28/07/2020	31	2969
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	09/05/2018	463	1537
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000	09/04/2018	463	7537
REVISAO DO TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	4000	09/04/2018	463	3537
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO 1	1	332-1644	2000	18/06/2021	13	1987
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO 2	1	126-1817	2000	09/04/2018	463	1537
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	34	LUBRAX TAC	2000	18/06/2021	13	1987
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	16/05/2020	49	2951
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	20/07/2021	13	487
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF		_		
			HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	500	20/07/2021	13	487
	1	SERVICO	500	20/07/2021	13	487
INSPECIONAR INSTALAÇÃO ELETRICA		SERVICO	500	20/07/2021	13	487
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1					
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	500	20/07/2021	13	487
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	•	SERVICO MARCA/REF	500 HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	13 <b>H. TRAB</b>	H. REST
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES	1	SERVICO		ULTIMA MANUTENÇÃO 20/07/2021		
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	1 CAPC	SERVICO MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE FAZER REVISAO DA LANTERNA	1 <b>CAPC</b>	SERVICO MARCA/REF SERVICO	<b>HORA</b> 250	ULTIMA MANUTENÇÃO 20/07/2021	<b>н. ткав</b> 13	<b>H. REST</b> 237
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE FAZER REVISAO DA LANTERNA LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	1 CAPC 1 CAPC	SERVICO MARCA/REF SERVICO MARCA/REF	HORA 250 HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO 20/07/2021 ULTIMA MANUTENÇÃO	<b>Н. ТКАВ</b> 13 <b>Н. ТКАВ</b>	H. REST 237 H. REST
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE FAZER REVISAO DA LANTERNA LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD FAZER REVISAO DA LANTERNA	1 CAPC 1 CAPC	SERVICO MARCA/REF SERVICO MARCA/REF SERVICO	HORA 250 HORA 250	ULTIMA MANUTENÇÃO 20/07/2021 ULTIMA MANUTENÇÃO 20/07/2021	H. TRAB 13 H. TRAB 13	H. REST 237 H. REST 237

Veículo: 962H-01 Marca: CATERPILLAR Modelo: PA CARREGADEIRA 962H Combustivel: DIESEL

Combustivel: DIESEL						
LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	20/07/2021	13	237
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	500	20/07/2021	13	487
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	01/10/2020	13	87
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	100	01/09/2022	4	96
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	500	27/09/2022	4	496
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL	4		4000	01/01/2017	463	3537
VERIFICAR CONDICOES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	17/07/2021	13	237
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	01/01/2017	463	7537
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	17/07/2021	13	1987
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	01/06/2020	44	7956
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	17/07/2021	13	1987
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000	01/01/2017	463	5537
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000	01/01/2017	463	5537
CILINDRO DE ELEVAÇÃO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000	01/01/2017	463	5537
CILINDRO DE ELEVAÇÃO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000	01/01/2017	463	5537
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1	SERVICO	6000	01/01/2017	463	5537
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO			10000	01/01/2017	463	9537
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO	1		10000	01/01/2017	463	9537
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
MOTOR DE VENTILAÇÃO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	01/01/2017	463	7537
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO	1	SERVICO	2000	01/01/2017	463	1537
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1		2000	01/06/2020	44	1956
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULIO	CO 1		2000	01/01/2017	463	1537
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	110	OLEO 68	2000	18/06/2021	13	1987
SISTEMA TRACAO						
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	01/01/2017	463	5537
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	36	LUBRAX TAC	2000	06/12/2017	463	1537
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
			*****			

Veículo: 962H-01 Marca: CATERPILLAR Modelo: PA CARREGADEIRA 962H Combustivel: DIESEL

INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	01/01/2017	463	5537
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	36	LUBRAX TAC	1000	19/12/2017	463	537
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	17/07/2021	13	987
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	17/07/2021	13	237
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	500	17/07/2021	13	487
VERIFICAR CONDICOES DAS PASTILHA DE FREIO	1	SERVICO	1000	17/07/2021	13	987
VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO	1	SERVICO	1000	17/07/2021	13	987
RODA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	250	29/10/2023		250
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
VERIFICAR CONDICOES DO PNEU	1	SERVICO	100	29/10/2023		100
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSO DO CARDAN	6	SERVICO	250	17/07/2021	13	237