



Veículo: JWC-8588    Marca: VOLKSVAGEN    Modelo: CAMINHAO PIPA 6X4 26-220  
Combustivel: DIESEL

|   |      |               |       |                   |         |         |
|---|------|---------------|-------|-------------------|---------|---------|
| SISTEMA DE AR                                   |      |               |       |                   |         |         |
| AR CONDICIONADO                                 | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA DO CONDENSADOR                    | 1    | SERVICO       | 125   | 14/10/2023        | 150     | -25     |
| SISTEMA DE FORÇA                                |      |               |       |                   |         |         |
| BOMBA INJETORA                                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER CALIBRAGEM DA BOMBA                       | 1    | SERVICO       | 2000  | 17/10/2023        | 125     | 1875    |
| FAZER REVISAO DA BOMBA                          | 1    | SERVICO       | 8000  | 09/07/2021        | 5274    | 2726    |
| CAIXA DE MARCHA                                 | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA CAIXA DE MARCHA                | 1    | SERVICO       | 8000  | 15/05/2017        | 6716    | 1284    |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                     | 1    | SERVICO       | 1000  | 17/10/2023        | 125     | 875     |
| TROCAR OLEO DA CAIXA DE MARCHA                  | 13   | SAE 50        | 2000  | 07/06/2023        | 1126    | 874     |
| VERIFICAR OLEO DA CAIXA DE MARCHA               | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| EMBREAGEM                                       | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| LUBRIFICAR BUCHAS DO EIXO DO GARFO DE ACIONAMEN | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM            | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| MOTOR   | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| DRENAR AGUA DO FILTRO SEPARADOR                 | 1    | SERVICO       | 250   | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR                   | 1    | SERVICO       | 250   | 14/10/2023        | 150     | 100     |
| INSPECIONAR INDICADOR DE RESTRICAO DE AR        | 1    | SERVICO       | 250   | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| INSPECIONAR POLIA AUXILIAR DO MOTOR             |      | ROLAMENTO ... | 2000  | 20/10/2023        | 96      | 1904    |
| REAPERTAR COXINS DO MOTOR                       | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| REVISAR DO MOTOR                                | 1    | SERVICO       | 12000 | 06/07/2021        | 5293    | 6707    |
| SUBST. LIQUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO      | 20   | SERVICO       | 2000  | 29/05/2023        | 1129    | 871     |
| TROCAR FILTRO DE AGUA                           | 1    | WA923/1       | 1000  | 18/07/2023        | 1029    | -29     |
| TROCAR FILTRO DE AR EXTERNO                     | 1    | CA5626SYPU... | 1000  | 07/09/2023        | 560     | 440     |
| TROCAR FILTRO DE AR INTERNO                     | 1    | CA5626PU      | 1000  | 07/09/2023        | 560     | 440     |
| TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR           | 1    | WK-723        | 500   | 27/10/2023        | 83      | 417     |
| TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR             | 1    | WP12121       | 500   | 22/09/2023        | 402     | 98      |
| TROCAR FILTRO SEP. DE AGUA DO COMBUSTIVEL       | 1    | R28-30M - ... | 1000  | 01/08/2023        | 911     | 89      |
| TROCAR OLEO DO MOTOR                            | 20   | SAE 15W40C... | 500   | 22/09/2023        | 402     | 98      |
| VERIFICAR ESTADO E FIXACAO DO ESCAPAMENTO       | 1    | SERVICO       | 1000  | 26/08/2023        | 684     | 316     |
| VERIFICAR ESTADO E TENSÃO DA CORREIA            | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR          | 1    | SERVICO       | 500   | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| VERIFICAR TUBULACAO DE ADMISSAO DE AR           | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| MOTOR DE PARTIDA                                | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA                     | 1    | SERVICO       | 2000  | 29/05/2023        | 1129    | 871     |
| TOMADA DE FORÇA                                 | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR FUNCIONAMENTO                       | 1    | SERVICO       | 1000  | 20/10/2023        | 96      | 904     |
| TROCAR OLEO DA CAIXA MULTIPLICADORA             | 1    | ATF           | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| SISTEMA DE TRACAO                               |      |               |       |                   |         |         |
| DIFERENCIAL (TRACAO)                            | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO DIFERENCIAL                    | 1    | SERVICO       | 4000  | 07/11/2022        | 1715    | 2285    |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                     | 1    | SERVICO       | 1000  | 07/09/2023        | 560     | 440     |
| TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL                    | 20   | 85W140        | 2000  | 07/06/2023        | 1126    | 874     |
| VERIFICAR OLEO DO DIFERENCAL                    | 1    | SERVICO       | 500   | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| DIFERENCIAL (TRUCK)                             | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO DIFERENCIAL                    | 1    | SERVICO       | 4000  | 07/11/2022        | 1715    | 2285    |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO                     | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL                    | 20   | 85W140        | 2000  | 07/06/2023        | 1126    | 874     |
| VERIFICAR O OLEO DO DIFERENCIAL                 | 1    | SERVICO       | 500   | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| EIXO DIANTEIRO                                  | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FOLGAS NAS MANGAS DE EIXO             | 2    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| FREIOS  | CAPC | MARCA/REF     | HORA  | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| DRENAR RESERVATORIO DE AR DOS FREIO             | 1    | SERVICO       | 500   | 27/10/2023        | 83      | 417     |
| FAZER REGULAGEM DOS FREIOS                      | 1    | SERVICO       | 500   | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| INSPECIONAR CATRACAS DE FREIO                   | 1    | SERVICO       | 500   | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| INSPECIONAR CUICAS DE FREIO                     | 1    | SERVICO       | 500   | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| SUBSTITUIR FILTRO SECADOR                       | 1    | SERVICO       | 3000  | 07/11/2022        | 1715    | 1285    |
| VERIFICAR FREIO DE ESTACIONAMENTO               | 1    | SERVICO       | 500   | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| VERIFICAR VALVULA DE PEDAL                      | 1    | SERVICO       | 500   | 17/10/2023        | 125     | 375     |

Veículo: JWC-8588    Marca: VOLKSVAGEN    Modelo: CAMINHAO PIPA 6X4 26-220  
Combustivel: DIESEL

|   |      |           |      |                   |         |         |
|---|------|-----------|------|-------------------|---------|---------|
| RODA DIANTEIRA DIREITA                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 07/11/2022        | 1715    | 285     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO              | 10   | SERVICO   | 500  | 24/10/2023        | 94      | 406     |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU                | 100  | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| RODA DIANTEIRA ESQUERDA                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 07/11/2022        | 1715    | 285     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO              | 10   | SERVICO   | 500  | 24/10/2023        | 94      | 406     |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU                | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| RODA TRASEIRA DIREITA (TRACAO)              | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 07/11/2022        | 1715    | 285     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO              | 10   | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU EXTERNO        | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR CONDICOOES PNEU INTERNO           | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO        | 1    | SERVICO   | 1000 | 26/10/2023        | 86      | 914     |
| RODA TRASEIRA DIREITA (TRUCK)               | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO NO CUBO                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 07/11/2022        | 1715    | 285     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO              | 10   | SERVICO   | 500  | 24/10/2023        | 94      | 406     |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU EXTERNO        | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR CONDICOOES DO PNEU INTERNO        | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO        | 1    | SERVICO   | 1000 | 26/08/2023        | 684     | 316     |
| RODA TRASEIRA ESQUERDA (TRACAO)             | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 07/11/2022        | 1715    | 285     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO              | 10   | SERVICO   | 500  | 24/10/2023        | 94      | 406     |
| VERIFICAR CONDICOOES PNEU EXTERNO           | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR CONDICOOES PNEU INTERNO           | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR DESGASTE DAS LONAS DE FREIO       | 1    | SERVICO   | 1000 | 26/08/2023        | 684     | 316     |
| RODA TRASEIRA ESQUERDA (TRUCK)              | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 07/11/2022        | 1715    | 285     |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO              | 10   | SERVICO   | 500  | 24/10/2023        | 94      | 406     |
| VERIFICAR CONDICOOES PNEU INTERNO           | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR CONDICOOES PNEU EXTERNO           | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO        | 1    | SERVICO   | 1000 | 26/08/2023        | 684     | 316     |
| SISTEMA ELETRICO                            |      |           |      |                   |         |         |
| ALARME SONORO DE RE                         | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE           | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| ALTERNADOR                                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAO DO ALTERNADOR                       | 1    | SERVICO   | 2000 | 17/10/2023        | 125     | 1875    |
| VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS DO ALTERNADOR | 1    | SERVICO   | 500  | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| BATERIAS                                    | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA E REAPERTAR TERMINAIS         | 2    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| VERIFICAR NIVEL DA SOLUCAO                  | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| CHUVEIROS DE UMECTACAO                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO ELETRICA                      |      | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| FAROL AUXILIAR DE RE                        | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL DE RE                         | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO                               | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO                    | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO                               | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| LANTENA DO PISCA DIREITA                    | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR LANTERNA                            | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| LANTENA DO PISCA ESQ                        | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR LANTERNA                            | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| LANTERNA TRASEIRA DIREITA                   | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO NA LANTERNA                   | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO NA LANTERNA                   | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |
| LIMPADOR DE PARA-BRISA                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO NO LIMPADOR                   | 1    | SERVICO   | 500  | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| SISTEMA ESTRUTURAL                          |      |           |      |                   |         |         |
| CABINE                                      | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PONTOS DE FIXACOES                | 1    | SERVICO   | 500  | 14/10/2023        | 150     | 350     |

Veículo: JWC-8588    Marca: VOLKSVAGEN    Modelo: CAMINHAO PIPA 6X4 26-220  
Combustivel: DIESEL

|   |      |           |      |                   |         |         |
|---|------|-----------|------|-------------------|---------|---------|
| VERIFICAR CONDICÕES DO EXTINTOR DE INCENDIO | 1    | SERVICO   | 100  | 17/10/2023        | 125     | -25     |
| VERIFICAR CONDICÕES DOS BANCOS (ASSENTO)    | 2    | SERVICO   | 500  | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| VERIFICAR CONDICÕES DOS CINTOS DE SEGURANCA | 1    | SERVICO   | 500  | 26/10/2023        | 86      | 414     |
| CHASSIS                                     | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LAVAGEM GERAL                         | 1    | SERVICO   | 100  | 27/10/2023        | 83      | 17      |
| INSPECIONAR TRINCAS OU DEFORMAÇÕES          | 1    | SERVICO   | 100  | 17/10/2023        | 125     | -25     |
| REALIZAR LUBRIFICAÇÃO GERAL                 | 1    | SERVICO   | 100  | 25/10/2023        | 93      | 7       |
| SUSPENSÃO                                   | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR BARRAS ESTABILIZADORAS            | 1    | SERVICO   | 500  | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| REAPERTAR GRAMPOS                           | 1    | SERVICO   | 500  | 14/10/2023        | 150     | 350     |
| REAPERTAR JUELOS                            | 1    | SERVICO   | 500  | 14/10/2023        | 150     | 350     |
| REAPERTAR SUPORTES DOS FEIXES DE MOLAS      | 1    | SERVICO   | 500  | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| VERIFICAR CONDIÇÕES DE TERMINAIS DE DIREÇÃO | 2    | SERVICO   | 500  | 20/10/2023        | 96      | 404     |
| TANQUE DE AGUA                              | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FIXAÇÃO                           | 1    | SERVICO   | 100  | 17/10/2023        | 125     | -25     |
| SISTEMA HIDRAULICO                          |      |           |      |                   |         |         |
| BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO                 | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISÃO DA BOMBA                      | 1    | SERVICO   | 6000 | 07/11/2022        | 1715    | 4285    |
| TROCAR O FILTRO DA DIREÇÃO HIDRAULICA       | 1    | PH-346    | 1000 | 14/10/2023        | 150     | 850     |
| VERIFICAR FIXAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO       | 1    | SERVICO   | 500  | 17/10/2023        | 125     | 375     |
| MANGUEIRAS                                  | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS    | 1    | SERVICO   | 250  | 17/10/2023        | 125     | 125     |