

Veículo: 320DL-02 Marca: CATERPILLAR Modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320DL
Combustivel: DIESEL

| SISTEMA DE AR | | | | | | |
|---|------|-----------|------|-------------------|---------|---------|
| AR CONDICIONADO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR | 1 | SERVICO | 250 | 04/10/2023 | 54 | 196 |
| VERIFICAR TENSAO DA CORREIA DO COMPRESSOR | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| SISTEMA DE FORCA | | | | | | |
| BOMBA INJETORA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAO GERAL (BOMBA INJETORA) | 1 | SERVICO | 8000 | 02/01/2017 | 5935 | 2065 |
| MOTOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA DO RADIADOR | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| REFORMA DO MOTOR | 1 | SERVICO | 8000 | 02/01/2017 | 5935 | 2065 |
| SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR | 1 | SERVICO | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| TROCAR FILTRO COMBUSTIVEL | 1 | 1R1804 | 500 | 10/09/2023 | 186 | 314 |
| TROCAR FILTRO DE AR EXTERNO | 1 | 6I2501 | 1000 | 30/09/2023 | 78 | 922 |
| TROCAR FILTRO DE AR INTERNO | 1 | 6I2502 | 1000 | 30/09/2023 | 78 | 922 |
| TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE | 1 | 3223155 | 700 | 05/09/2023 | 205 | 495 |
| TROCAR FILTRO SEPARADOR DE AGUA | 1 | 438-5586 | 1000 | 10/09/2023 | 186 | 814 |
| TROCAR OLEO DO MOTOR | 25 | SAE 15W40 | 350 | 05/09/2023 | 205 | 145 |
| VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS | 1 | SERVICO | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| MOTOR DE PARTIDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA | 1 | SERVICO | 3000 | 17/10/2023 | 1 | 2999 |
| SISTEMA DE TRACAO | | | | | | |
| COMANDO DE ARRASTO DIREITO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA NA GALERIA DO COMANDO | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| FAZER REVISAO DO COMANDO | 1 | SERVICO | 4000 | 14/07/2021 | 1924 | 2076 |
| TROCAR OLEO DO COMANDO | 6 | EP90 | 2000 | 11/09/2023 | 179 | 1821 |
| VERIFICAR APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | 1 | SERVICO | 1000 | 08/09/2023 | 191 | 809 |
| COMANDO DE ARRASTO ESQUERDO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA NA GALERIA DO COMANDO | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| FAZER REVISAO DO COMANDO | 1 | SERVICO | 4000 | 14/07/2021 | 1924 | 2076 |
| TROCAR O OLEO DO COMANDO | 6 | E90 | 2000 | 11/09/2023 | 179 | 1821 |
| VERIFICAR APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| ESTEIRA DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR ENCAIXA DA RODA GUIA | 1 | SERVICO | 1000 | 14/07/2023 | 475 | 525 |
| VERIFICAR ESTADO DOS ROLETES | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| VERIFICAR FIXACAO DAS SAPATAS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| ESTEIRA ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR ENCAIXA DA RODA GUIA | 1 | SERVICO | 1000 | 14/07/2023 | 475 | 525 |
| VERIFICAR ESTADO DOS ROLETES | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| VERIFICAR FIXACAO DAS SAPATAS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| RODA GUIA DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| RODA GUIA ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| RODA MOTRIZ DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FIXACAO DA RODA MOTRIZ | 1 | SERVICO | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| RODA MOTRIZ ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FIXACAO DA RODA MOTRIZ | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| SISTEMA ELETRICO | | | | | | |
| ALTERNADOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO ALTERNADOR | 1 | SERVICO | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS DO ALTERNADOR | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| BATERIAS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR POLOS E TERMINAIS DAS BATERIAS | 2 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| VERIFICAR SOLUCAO DE BATERIAS | 2 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAROL DA CABINE INFERIOR DIREITO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAROL DA CABINE INFERIOR ESQUERDO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |



Veículo: 320DL-02 Marca: CATERPILLAR Modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320DL
Combustivel: DIESEL

| | | | | | | |
|--|------|---------------|------|-------------------|---------|---------|
| FAROL DA CABINE SUPERIOR DIREITO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAROL DA CABINE SUPERIOR ESQUERDO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAROL DA LANCA DIREITO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FAROL DA LANCA ESQUERDO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REVISAR FAROL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| FIOS, TERMINAIS E CABOS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| INSPECIONAR RELES | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| LIMPADOR DE PARABRISA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| SISTEMA ESTRUTURAL | | | | | | |
| CABINE | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| VERIFICAR ESTADO E REGULAGEM DO BANCO | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCEDIO | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| CHASSIS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| LAVAGEM GERAL | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| LUBRIFICACAO GERAL | 1 | SERVICO | 125 | 17/10/2023 | 1 | 124 |
| CONCHA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER SUBSTITUICAO DA LAMINA | 1 | SERVICO | 1000 | 29/05/2023 | 691 | 309 |
| VERIFICAR POSSIVEIS AVARIAS | 1 | SERVICO | 250 | 08/10/2023 | 47 | 203 |
| LANCA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR EMBUCHAMENTO DA LANCA | 1 | SERVICO | 4000 | 14/07/2021 | 1924 | 2076 |
| INSPECIONAR PINOS E CONTRAPINOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| MESA GIRATORIA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| TROCAR GRAXA DA MESA GIRATORIA | 45 | GRAXA SKF | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| TROCAR OLEO DA CAIXA GIRATORIA | 12 | OLEO EP/90... | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| VERIFICAR NIVEL DA GRAXA DO PINHAO DE GIRO | 1 | SERVICO | 500 | 08/10/2023 | 47 | 453 |
| SISTEMA HIDRAULICO | | | | | | |
| BOMBAS HIDRAULICAS (P1, P2, P3) | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA BOMBA HIDRAULICA | 1 | SERVICO | 8000 | 02/01/2017 | 5935 | 2065 |
| MEDIR PRESSAO DAS BOMBAS HIDRAULICA | 1 | SERVICO | 2000 | 14/07/2021 | 1924 | 76 |
| CILINDRO DA CONCHA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| TROCAR REPARO DO CILINDRO DA CONCHA | 1 | | 6000 | 02/01/2017 | 5935 | 65 |
| CILINDRO DE ARRASTO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| TROCAR REPARO DO CILINDRO | 1 | | 6000 | 02/01/2017 | 5935 | 65 |
| CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| TROCAR REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO | 1 | SERVICO | 6000 | 31/08/2019 | 4190 | 1810 |
| CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| TROCA REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO | 1 | SERVICO | 6000 | 06/06/2021 | 2127 | 3873 |
| COMANDOS JOYSTICK | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| TROCAR REPARO DO JOYSTICK | 1 | SERVICO | 6000 | 02/01/2017 | 5935 | 65 |
| GRUPO DE VALVULAS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO GRUPO DE VALVULA | | SERVICO | 8000 | 02/01/2017 | 5935 | 2065 |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS | 1 | SERVICO | 500 | 08/09/2023 | 191 | 309 |
| MANGUEIRAS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIF. SE HA VAZAMENTOS MANGUEIRAS HIDRAULICAS | 1 | SERVICO | 250 | 08/09/2023 | 191 | 59 |
| TANQUE HIDRAULICO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| TROCAR FILTRO PILOTO | 1 | 5I8670 | 1000 | 11/09/2023 | 179 | 821 |
| TROCAR FILTRO DE DRENAGEM | 1 | 0937521 | 500 | 11/09/2023 | 179 | 321 |
| TROCAR FILTRO DE RETORNO | 1 | 1799806 | 1000 | 11/09/2023 | 179 | 821 |
| TROCAR OLEO HIDRAULICO | 180 | SERVICO | 2000 | 19/07/2022 | 1346 | 654 |