Veículo: L120-01 Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L120F

Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	250	22/10/2023		250
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	250	22/10/2023		250
TROCAR O FILTRO PRIMARIO DO AR CONDICIONADO	1	11703979	2000	05/09/2023		2000
TROCAR O FILTRO SECUNDARIO DO AR CONDICIONADO		11705485	2000	05/09/2023		2000
SISTEMA DE FORCA			2000	5575572525		2000
BOMBA DE COMBUSTIVEL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	6	SERVICO	12000	11/01/2019	3334	8666
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	250	30/04/2021	60	190
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000	03/02/2016	7942	58
REVISAR BOMBA DE COMBUSTIVEL	1	21021484	8000	15/06/2020	1893	6107
SUBSTITUICAO DA BOMBA DE AGUA	1	20412325	8000	15/06/2020	1893	6107
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	1111-0022	1000	11/08/2023		1000
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	1111-0023	2000	11/08/2023		2000
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	20805349	500	09/05/2022		500
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	3831236	500	06/09/2023		500
TROCAR O FILTRO RESPIRO TANQUE COMBUSTIVEL	1	11172907	1000	11/04/2023		1000
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA	1	11110083	500	18/09/2023		500
TROCAR O OLEO DO MOTOR	21	SAE 15W 40	250	06/09/2023		250
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	14/10/2020	838	1162
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000	26/11/2020	544	2456
RADIADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
SUSBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR			2000	25/09/2020	1045	955
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	29/05/2020	1941	59
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	1000	14/10/2020	838	162
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000	12/01/2018	4163	3837
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO	1	11037868/P	2000	11/08/2021	1	1999
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	38	SAE 15W40	2000	11/08/2021	1	1999
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	10/01/2021	389	2611
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	15/01/2021	375	125
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR O NIVEL DO ELETROLITO DAS BATERIAS	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	18/05/2022	III IIIAB	250
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
		SERVICO	250	18/05/2022	II. IKAD	250
FAZER REVISAO DO FAROL	1 CARC			_	II TDAD	
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	18/05/2022	II TDAD	250
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	500	18/05/2022		500
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	18/05/2022		500
	1	SERVICO	500	18/05/2022		500
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS						
	1	SERVICO	500	18/05/2022		500
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS INSPECIONAR RELES LANERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	1 CAPC	SERVICO MARCA/REF	500 HORA	18/05/2022 Ultima manutenção	H. TRAB	500 H. REST
INSPECIONAR RELES				_	H. TRAB	

Veículo: L120-01 Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L120F

Combustivel: DIESEL

Combustivei: DIESEL						
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	500	15/02/2021	308	192
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	500	15/02/2021	308	192
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	250	18/05/2022		250
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	125	09/07/2021	2	123
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	250	28/01/2023		250
CHASSIS TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO	1	SERVICO	8000	02/02/2016	7942	58
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	1000	14/10/2020	838	162
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTI	RAL1	SERVICO	4000	09/05/2022		4000
VERIFICAR CONDICOES DE PINOS E CONTRAPINOS	1	SERVICOS	500	15/02/2021	308	192
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	12000	11/01/2019	3334	8666
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	15/02/2021	308	1692
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	12000	11/01/2019	3334	8666
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	15/02/2021	308	1692
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	11709817	6000	26/07/2017	4796	1204
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	11709817	6000	26/07/2017	4796	1204
CILINDRO DE ELEVAÇÃO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1	11708825	6000	18/07/2017	4998	1002
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1	11708825	6000	18/07/2017	4998	1002
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1	11708833	6000	18/11/2019	2714	3286
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	09/05/2022		250
MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	09/05/2022		250
MOTOR DE VENTILAÇÃO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	01/02/2016	7942	58
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO	1	SERVICO	2000	14/10/2020	838	1162
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1	1102-6934	2000	11/08/2021	1	1999
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULIO		1170-7077	2000	11/08/2021	1	1999
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	138	VG 68	2000	11/08/2021	1	1999
SISTEMA TRACAO	.00		2000	11700/2021	•	1333
BALANCAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
CONFERIR ESTADO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	14/10/2020	838	162
COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	3000	16/07/2019	2725	275
I ALLIN NE VIOAO DO OOMANDO I INAL	•	OLIVIOO	3000	10/01/2013	2123	213

Veículo: L120-01 Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L120F Combustivel: DIESEL

VERIFICAR CONDICOES DO PNEU

838 162
838 162
ENÇÃO H. TRAB H. REST
2725 275
838 162
838 162
ENÇÃO H. TRAB H. REST
838 162
2725 275
544 1456
ENÇÃO H. TRAB H. REST
838 162
2725 275
2000
ENÇÃO H. TRAB H. REST
838 162
308 192
7409 2591
544 1456
1000
308 192
ENÇÃO H. TRAB H. REST
ENÇAO H. IKAB H. KESI
838 162
•
838 162
838 162 308 192
838 162 308 192 9046 954
838 162 308 192 9046 954 544 1456
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 308 192
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 8NÇÃO H. TRAB H. REST
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 4 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 1692 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 808 192 808 192 808 192 808 192
838 162 308 192 9046 954 544 1456 2000 838 162 500 ENÇÃO H. TRAB H. REST 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 308 192 4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

500

15/02/2021

308

192

SERVICO