

Veículo: D51EX Marca: KOMATSU Modelo: TRATOR D51
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO EVAPORADOR	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS DE AR	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
SUBSTITUIR O FILTRO DO AR PRIMARIO	1	12Y-979-11...	1000	16/12/2022		1000
SUBSTITUIR O FILTRO DO AR SECUNDARIO	1	12Y-979-11...	2000	16/12/2022		2000
VERIFICAR VAZAMENTO NA LINHA	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
SISTEMA DE FORCA						
INJECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR SISTEMA DE INJECAO	6	SERVICO	10000	24/01/2014	5634	4366
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
INSPECIONAR BOMBA DE AGUA QUANTO A DESGASTES	1	SERVICO	4000	19/09/2020	1590	2410
INSPECIONAR TUBULACAO DE AR	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
REFORMA DO MOTOR DIESEL	1	SERVICOS	10000	16/04/2020	1737	8263
SUBST FILTRO DE AR SECUNDARIO	1	12Y-02-111...	1000	26/10/2023		1000
SUBSTITUIR FILTRO DE AR PRIMARIO	1	12Y-02-111...	1000	26/10/2023		1000
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	6754-79-61...	500	16/12/2022		500
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE		6736-51-51...	500	16/12/2022		500
TROCAR O FILTRO SEPARADOR DE AGUA	1	600-319-36...	500	16/12/2022		500
TROCAR O OLEO DO MOTOR	20	SAE 15W40C...	250	16/12/2022		250
TROCARO LGUIDO DO ARREFECIMENTO - ADITIVO	35	LUBRAX	2000	10/04/2021	1139	861
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICOS	3000	18/05/2022	851	2149
SISTEMA DE TRACAO - TREM DE FORCA						
COMANDO FINAL DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O OLEO DO COMANDO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL	4	TO30	1000	16/12/2022		1000
COMANDO FINAL ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O OLEO DO COMANDO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL	4	TO30	1000	16/12/2022		1000
EIXO PIVOTADO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICACAO DO OLEO DO EIXO PIVOTADO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
EIXO PIVOTADO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICACAO DO OLEO DO EIXO PIVOTADO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
ESTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR FIXACAO DAS SAPATAS	1	SERVICO	500	16/12/2022		500
VERIFICAR TENSAO DA ESTEIRA	1	SERVICOS	250	16/12/2022		250
ESTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR FIXACAO DAS SAPATAS	1	SERVICO	500	16/12/2022		500
VERIFICAR TENSAO DA ESTEIRA	1	SERVICOS	250	16/12/2022		250
RODA GUIA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR RODA GUIA	1	SERVICO	500	16/12/2022		500
RODA GUIA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR RODA GUIA	1	SERVICO	500	16/12/2022		500
SISTEMA ELETRICO						
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	18/05/2022	851	2149
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ELETROLITO DAS BATERIAS	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
FAROIS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR FAROIS	2	SERVICO	250	16/12/2022		250
FIOS, CABOS E TERMINAIS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	16/12/2022		500
SISTEMA ESTRUTURAL						
CHASSI DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	16/12/2022		100
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	EP2	100	16/12/2022		100
LAMINA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR DESGASTES NA LAMINA	1	SERVICO	500	16/12/2022		500



Veículo: D51EX Marca: KOMATSU Modelo: TRATOR D51
Combustível: DIESEL

SISTEMA HIDRAULICO						
CILINDRO DA LAMINA DE ACLIVE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS NO CILINDRO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
CILINDRO DA LAMINA DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS NO CILINDRO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
CILINDRO DA LAMINA ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS NO CILINDRO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
CILINDRO DO QUADRO ELEV DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS NO CILINDRO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
CILINDRO DO QUADRO ELEV ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS NO CILINDRO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
GRUPO DE VALVULA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR VAZAMENTOS NO GRUPO	1	SERVICO	250	16/12/2022		250
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O ELEMENTO DE RESPIRO DO TANQUE	1	421-60-351...	2000	22/07/2019	1797	203
TROCAR O FILTRO DE CARGA HST	1	11Y-60-287...	2000	03/01/2022	972	1028
TROCAR O FILTRO HIDRAULICO	1	113-60-433...	2000	03/03/2022	911	1089
TROCAR O OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO	100	TO10	2000	23/12/2021	972	1028