

Veículo: NXQ-0799 Marca: VOLVO/ VM 270 6X4R Modelo: COMBOIO LUBRIFICACAO TOCO
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
CLIMATIZADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO FILTRO	1	SERVICO	250	30/09/2023	3	247
VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA BOMBINHA	1	SERVICO	500		293	207
SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA BOMBA INJETORA	1	SERVICO	8000		293	7707
CAIXA DE MARCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	1000		293	707
TROCAR O OLEO DA CAIXA DE MARCHA	6	SAE 90	2000		293	1707
VERIFICAR OLEO DA CAIXA DE MARCHA	1	SERVICO	500		293	207
EMBREAGEM	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR BUCHAS DO EIXO DE ACIONAMENTO	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM	1	SERVICO	500		293	207
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	07/10/2023	1	249
SUBSTITUIR LIQUIDO DO ARREFECIMENTO	1	SERVICO	2000		293	1707
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	AP9834	1000	18/09/2023	56	944
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1		1000	18/09/2023	56	944
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	2	FC161	500	06/09/2023	68	432
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	H12111	500	18/01/2023	178	322
TROCAR O OLEO DO MOTOR	18	SAE 1540C	500	18/01/2023	178	322
VERIFICAR COXINS DO MOTOR	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR TENSAO DA CORREIA DO MOTOR	1	SERVICO	500		293	207
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	2000		293	1707
TOMADA DE FORÇA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O FUNCIONAMENTO	1	SERVICO	1000		293	707
SISTEMA DE TRACAO						
DIFERENCIAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	1000		293	707
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	6	SAE 90	2000		293	1707
VERIFICAR O OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	500		293	207
EIXO DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR CONDICÕES DO EMBUCHAMENTO	1	SERVICO	1000		293	707
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
DRENAR RESERVATORIO DE AR	1	SERVICO	250	07/10/2023	1	249
FAZER REGULAGEM DOS FREIOS	1	SERVICO	500		293	207
INSPECIONAR CATRACAS DE FREIO	1	SERVICO	500		293	207
INSPECIONAR CUICAS DE FREIO	1	SERVICO	500		293	207
SUBSTITUIR FILTRO SECADOR	1	SERVICO	3000		293	2707
VERIFICAR FREIO DE ESTCAIONAMENTO	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR VALVULA PEDAL	1	SERVICO	500		293	207
RODA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO CUBO	1	SERVICO	2000		293	1707
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
VERIFICAR DESGASTES DAS LONAS DE FREIO	1	SERVICO	1000		293	707
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO CUBO	1	SERVICO	2000		293	1707
REAPERTAR OS PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
VERIFICAR CONDICÕES DAS LONAS DE FREIO	1	SERVICO	1000	17/05/2023	125	875
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO CUBO	1	SERVICO	2000		293	1707
REAPERTAR PARFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU EXTERNO	1	SERVICO	500	17/05/2023	125	375
VERIFICAR CONDICÕES DO PNEU INTERNO	1	SERVICO	500	17/05/2023	125	375
VERIFICAR DESGASTES DAS LONAS DE FREIO	1	SRRVICO	1000		293	707
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST

Veículo: NXQ-0799 Marca: VOLVO/ VM 270 6X4R Modelo: COMBOIO LUBRIFICACAO TOCO
Combustivel: DIESEL

FAZER REVISAO DO CUBO	1	SERVICO	2000		293	1707
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
VERIFICAR CONDICÕES PNEU EXTERNO	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
VERIFICAR CONDICÕES PNEU INTERNO	1	SERVICO	500	21/06/2023	106	394
VERIFICAR DESGASTE DAS LONAS DE FREIO	1	SERVICO	1000	17/05/2023	125	875
SISTEMA ELETRICO						
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	2000		293	1707
FAROL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	26/04/2023	141	109
FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	26/04/2023	141	109
FIOS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	26/04/2023	141	359
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	500	26/04/2023	141	359
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	07/10/2023	1	249
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR CONDICÕES DOS BANCOS	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR CONDICÕES DOS CINTOS DE SEGURANCAS	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR ESTADO DO EXTINTOR INCENCIO	1	SERVICO	250	07/10/2023	1	249
CHASSIS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	07/10/2023	1	99
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	SERVICO	100	07/10/2023	1	99
INNPECIONAR DEFORMACOES	1	SERVICO	500		293	207
COMBOIO (CARROCERIA)	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR DEFORMACOES	1	SERVICO	500		293	207
REAPERTAR PARAFUSOS DOS GRAMPOS	1	SERVICO	500		293	207
SUSPENSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR GRAMPOS DOS FEIXES DE MOLAS	1	SERVICO	500		293	207
REAPERTAR JUMELoS	1	SERVICO	500		293	207
REPAERTAR BARRAS ESTABILAZADORAS	1	SERVICO	500		293	207
VERIFICAR CONDICÕES DOS TERMINAIS DE DIRECAO	1	SERVICO	500		293	207