Veículo: ARI-6J05 Marca: MERCEDES BENS Modelo: ONIBUS 1318

Combustivel: DIESEL

| SISTEMA DE FORÇA | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
| BOMBA INJETORA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DA BOMBA | 1 | SERVICO | 8000 | OETIMA MANOTENÇÃO | II. IKAD | 8000 |
| VERIFICAR CALIBRAGEM DA BOMBA | 1 | SERVICO | 2000 | | | 2000 |
| CAIXA DE MARCHA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO | 1 | SERVICO | 500 | OETIMA MANOTENÇÃO | II. IIIAD | 500 |
| TROCAR O OLEO DA CAIXA DE MARCHA | 10 | EP90C | 2000 | | | 2000 |
| VERIFICAR CONTROLE E SELECAO DE MARCHAS QUAN | | SERVICO | 500 | | | 500 |
| VERIFICAR PRESENCA DE RUIDO ANORMAL | 1 | SERVICO | 500 | | | 500 |
| EMBREAGEM | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA EMBREAGEM | 1 | SERVICO | 250 | OETIMA MANOTENÇÃO | II. IIIAD | 250 |
| MOTOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| DRENAR AGUA DO FILTRO SEPARADOR | 1 | SERVICO | 500 | 31/03/2023 | III IIIAB | 500 |
| FAZER LIMPEZA NA PENEIRA DA BOMBA DE ESCOVA | 1 | SERVICO | 1000 | 01/00/2020 | | 1000 |
| FAZER LIMPEZA NO RADIADOR | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| INSPECIONAR CORREIAS E POLIA | 1 | SERVICO | 500 | | | 500 |
| INSPECIONAR INDICADOR DE RESTRICAO DE AR | 1 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| SUBST. LIGUIDO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO | | SERVICO | 2000 | | | 2000 |
| TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO | 1 | AP-9834 | 1000 | 02/10/2023 | | 1000 |
| TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO | 1 | AI -900 1 | 2000 | 02/10/2023 | | 2000 |
| TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | WK1040 | 500 | 31/05/2023 | | 500 |
| TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE | 1 | WIC1040 | 500 | 02/10/2023 | | 500 |
| TROCAR O OLEO DO MOTOR | 15 | 15W40C | 500 | 02/10/2023 | | 500 |
| VERIFICAR CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS | 1 | SERVICO | 2000 | 02/10/2023 | | 2000 |
| VERIFICAR CALIBRAGEIN DE BONIBA E BICOS VERIFICAR ESTADO CORREIAS E POLIA | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR ESTADO CONCEIAS E FOLIA VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO FREIO MOTOR | 1 | SERVICO | 1000 | | | 1000 |
| MOTOR DE PARTIDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 2000 | OLTIMA MANOTENÇÃO | n. IKAD | 2000 |
| SISTEMA DE TRACAO | ' | SERVICO | 2000 | | | 2000 |
| DIFERENCIAL | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO DIFERENCIAL | 1 | SERVICO | 4000 | OLTIMA MANOTENÇÃO | n. IKAD | 4000 |
| INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO | 1 | SERVICO | 500 | | | 500 |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO | 1 | SERVICOS | 1000 | | | 1000 |
| TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL | 12 | EP90C | 2000 | | | 2000 |
| VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL | 1 | SERVICO | 500 | | | 500 |
| VERIFICAR SE HA VAZAMENTOS OU RUIDO ANORMAL | 1 | SERVICO | 500 | | | 500 |
| EIXO DIANTEIRO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| VERIFICAR FOLGA NAS MANGAS DE EIXO | 1 | SERVICO | 500 | OETIMA MANOTENÇÃO | II. IIIAD | 500 |
| | | | | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | |
| DRENAR RESERVATORIO DE AR | CAPC 1 | MARCA/REF SERVICO | HORA 250 | OETIMA MANOTENÇÃO | II. IKAD | H. REST 250 |
| FAZER REGULAGEM DE FREIOS | 1 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| INSPECIONAR CATRACAS DE FREIO | 2 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| INSPECIONAR CUICAS DE FREIO | 1 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| INSPECIONAR CUICAS DE FREIO INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR DE | | SERVICO | 250 | | | 250 |
| SUBSTITUIR FILTRO SECADOR | 1 | 4292 | 3000 | | | 3000 |
| VERIFICAR FREIO DE ESTACIONAMENTO | 1 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| VERIFICAR VALVULA PEDAL | 1 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| RODA DIANTEIRA DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO | 1 | SERVICO | 2000 | OLIMA MANOILINGAO | II. INAD | 2000 |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO | 10 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU | 1 | SERVICO | 100 | 02/10/2023 | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO FNEO VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO | 1 | SERVICO | 1000 | 32/10/2023 | | 1000 |
| RODA DIANTEIRA ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO | 1 | SERVICO | 2000 | OLIMA MANOILIYAO | | 2000 |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO | 10 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU | 10 | SERVICO | 100 | 02/10/2023 | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU VERIFICAR CONDICOES DO PNEU | 1 | SERVICO | 100 | 02/10/2023 | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU VERIFICAR CONDICOES DO PNEU INTERNO | 1 | SERVICO | 100 | 02/10/2023 | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU INTERNO VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO | 1 | SERVICO | 1000 | 02/10/2023 | | 1000 |
| RODA TRASEIRA DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INDUEND DIVERD | 5A1 5 | MANOAINEE | HORA | SETTING MARKOTEROAU | II. IIIAD | 11. KL31 |

Veículo: ARI-6J05 Marca: MERCEDES BENS Modelo: ONIBUS 1318 Combustivel: DIESEL

| Combustivel: DIESEL | | | | | | |
|---|------|-----------|------|----------------------|----------|---------|
| FAZER REVISAO DO CUBO | 1 | SERVICO | 2000 | | | 2000 |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO | 10 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU EXTERNO | 1 | SERVICO | 100 | 02/10/2023 | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU INTERNO | 1 | SERVIO | 100 | 02/10/2023 | | 100 |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO | 1 | SERVICO | 1000 | | | 1000 |
| RODA TRASEIRA ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO CUBO | 1 | SERVICO | 2000 | | | 2000 |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO | 10 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU EXTERNO | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR CONDICOES DO PNEU INTERNO | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| VERIFICAR DESGASTE DE LONAS DE FREIO | 1 | SERVICO | 1000 | | | 1000 |
| SISTEMA ELETRICO | | | | | | |
| ALTERNADOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO ALTERNADOR | 1 | SERVICO | 2000 | | | 2000 |
| VERIFICAR ESTADO E TENSAO DAS CORREIAS | 2 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| BATERIA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR CABOS E TERMINAIS | 1 | SERVICO | 250 | • | | 250 |
| VERIFICAR NIVEL DA SOLUCAO | 1 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| FAROL AUXILIAR DE RE | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR FAROIS | 2 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 100 | OZ TIMA MANOTZNIÇÃO | II. III. | 100 |
| FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR RELES | 1 | SERVICO | 100 | OETIMA MANOTENÇÃO | II. IIAD | 100 |
| INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| INSPECIONAR INSTALAÇÃO ELETRICA | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| LANTENA TRASEIRA ESQUERDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 100 | OLTIMA MANOTENÇÃO | II. IKAD | 100 |
| LANTERNA TRASEIRA DIREITA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| | | | | OLTIMA MANOTENÇÃO | n. IKAB | |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |
| SISTEMA ESTRUTURAL | 0400 | MAROA/REE | HODA | III TIMA MANUITENOÃO | II TDAD | II DECT |
| CABINE PEAPERTAR BARAFILOGO DE FIVAÇÃO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO | 1 | SERVICO | 500 | | | 500 |
| VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA | 2 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| VERIFICAR ESTADO E REGULAGEM DOS BANCOS | 2 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO | 1 | SERVICO | 250 | = ~ ~ | | 250 |
| CHASSIS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LAVAGEM GERAL | 1 | SERVICOS | 100 | | | 100 |
| FAZER LUBRIFICACAO GERAL | 1 | EP2 | 100 | | | 100 |
| INSPECIONAR TRINCAS OU DEFORMACOES | | SERVICO | 250 | | | 250 |
| REAPERTAR PARAFUSOS DA BARRA ESTABILIZADORA | | SERVICO | 500 | | | 500 |
| VERIFICAR TERMINAIS DE DIRECAO | 2 | SERVICO | 250 | | | 250 |
| SISTEMA HIDRAULICO | | | | _ | | |
| BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO | 1 | SERVICO | 6000 | | | 6000 |
| TROCAR O FILTRO | 1 | H 601/4 | 1000 | | | 1000 |
| MANGUEIRAS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS | 1 | SERVICO | 100 | | | 100 |