



Veículo: L6022E Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L60E
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE AR						
AR CONDICIONADO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA NO CONDENSADOR	1	SERVICO	250	22/10/2023	91	159
FAZER LIMPEZA NOS FILTROS	1	SERVICO	250	22/10/2023	91	159
SISTEMA DE FORCA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DAS UNIDADES INJETORAS	6	SERVICO	8000	16/08/2017	4716	3284
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LIMPEZA DO RADIADOR	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
FAZER LIMPEZA NA CARCACA DO FILTRO DE AR	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR DO MOTOR	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
REFORMA DO MOTOR	1	SERVICO	8000	09/11/2015	6440	1560
SUBSTITUIR AGUA E ADITIVO DO RADIADOR	41	SERVICO	1000	12/09/2023	306	694
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	1111-0022 ...	1000	28/08/2023	340	660
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	1111-0023 ...	2000	20/10/2022	1187	813
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	1170-8555 ...	500	15/06/2023	581	-81
TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE	1	W962	500	08/09/2023	312	188
TROCAR O FILTRO RESPIRO TANQUE COMBUSTIVEL	1	1117-2907	1000	12/09/2023	306	694
TROCAR O FILTRO SEP DE AGUA DE COMBUST.	1	R120L-10M-...	500	12/09/2023	306	194
TROCAR O OLEO DO MOTOR	20	SAE 15W 40...	250	08/09/2023	312	-62
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	12/08/2022	1541	459
VERIFICAR FOLGA DE VALVULAS DO MOTOR	1	SERVICO	2000	12/08/2022	1541	459
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	12/09/2023	306	694
VERIFICAR ROTACAO DO MOTOR	1	SERVICO	1000	12/09/2023	306	694
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA	1	SERVICO	3000	28/03/2023	908	2092
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
EFETUAR LIMPEZA DA TELA DE SUCCAO	1	SERVICO	2000	12/08/2022	1541	459
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REFORMA DA TRANSMISSAO	1	SERVICO	8000	09/11/2015	6440	1560
REVISAO DO TROCADOR DE CALOR	1	SERVICO	2000	12/09/2023	306	1694
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO	1	11037868	2000	14/06/2023	592	1408
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	38	SAE 15W40	2000	12/08/2022	1541	459
SISTEMA ELETRICO						
ALARME SONORO DE RE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR FUNCIONAMENTO DA SIRENE	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO ALTERNADOR	1	SERVICO	3000	28/04/2023	778	2222
VERIFICAR TENSAO DAS CORREIAS ALTERNADOR	1	SERVICO	500	13/07/2023	438	62
BATERIAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR O NIVEL DO ELETROLITO DAS BATERIAS	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAROL INFERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAROL SUPERIOR DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAROL TRASEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAROL TRASEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO FAROL	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FIOS, FUSIVEIS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR CAIXA DE FUSIVEIS	1	SERVICO	500	28/09/2023	188	312
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	28/09/2023	188	312
INSPECIONAR INSTALACAO ELETRICA	1	SERVICO	500	28/09/2023	188	312

Veículo: L6022E Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L60E
Combustivel: DIESEL

INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	500	28/09/2023	188	312
INSPECIONAR PAINEL DE INSTRUMENTOS	1	SERVICO	500	28/09/2023	188	312
INSPECIONAR RELES	1	SERVICO	500	28/09/2023	188	312
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	08/10/2023	112	138
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	08/10/2023	112	138
LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	08/10/2023	112	138
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	08/10/2023	112	138
LANTERNA TRASEIRA LD	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	08/10/2023	112	138
LANTERNA TRASEIRA LE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
FAZER REVISAO DA LANTERNA	1	SERVICO	250	28/09/2023	188	62
LIMPADOR DE PARA-BRISA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO LIMPADOR	1	SERVICO	500	08/10/2023	112	388
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA REGULAGEM DO BANCO	1	SERVICO	500	13/07/2023	438	62
VERIFICAR ESTADO DO CINTO DE SEGURANCA	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
VERIFICAR VALIDADE DO EXTINTOR DE INCENDIO	1	SERVICO	500	13/07/2023	438	62
CHASSIS DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER LAVAGEM GERAL	1	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
FAZER LUBRIFICACAO GERAL	1	GRAXA EP2	100	09/10/2023	111	-11
CONCHA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DA CONCHA	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
H CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR EMBUCHAMENTO DA PONTA DO H CENTRAL	4		4000	04/08/2020	2295	1705
VERIFICAR CONDICOOES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	25/10/2023	73	177
VERIFICAR CONDICOOES DE PINOS E CONTRA-PINOS	1	SERVICOS	250	25/10/2023	73	177
SISTEMA HIDRAULICO						
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	09/11/2015	6440	1560
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	12/08/2022	1541	459
BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	09/11/2015	6440	1560
MEDIR PRESSAO DA BOMBA HIDRAULICA	1	SERVICO	2000	12/08/2022	1541	459
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000	23/05/2017	4831	1169
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO DIRECAO	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO	1	SERVICO	6000	27/01/2018	3968	2032
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000	23/05/2017	4831	1169
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO ELEVACAO	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO	1		6000	08/09/2016	5907	93
CILINDRO DE INCLINACAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPENCIONAR VAZAMENTO CILINDRO INCLINACAO	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO	1	SERVICO	6000	08/09/2016	5907	93
GRUPO DE VALVULA DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO			10000	30/03/2023	908	9092
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO			10000	30/03/2023	908	9092
GRUPOS DE VALVULAS CENTRAL	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS	2	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO	1		10000	30/03/2023	908	9092
SUBSTITUIR ANEIS DE VEDACAO DO GRUPO	1		10000	30/03/2023	908	9092



Veículo: L6022E Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L60E
Combustivel: DIESEL

MANGUEIRAS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
INSPECIONAR SE HA VAZAMENTOS EM MANGUEIRAS	1	SERVICO	250	25/10/2023	73	177
MOTOR DE VENTILACAO TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO	1	SERVICO	8000	09/11/2015	6440	1560
MEDIR PRESSAO DO MOTOR DE VENTILACAO	1	SERVICO	2000	12/08/2022	1541	459
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O FILTRO CARTUCHO DO HIDRAULICO	1	1102-6934 ...	2000	28/03/2023	908	1092
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO	1	1170-7077 ...	2000	12/09/2023	306	1694
TROCAR O OLEO DO TANQUE HIDRAULICO	138	VG 68	1000	28/03/2023	908	92
SISTEMA TRACAO						
COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4500	25/09/2019	2909	1591
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	1000	28/03/2023	908	92
COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
FAZER REVISAO DO COMANDO FINAL	1	SERVICO	4500	25/09/2019	2909	1591
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	1000	28/03/2023	908	92
COMANDO FINAL TRASEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REVISAR O COMANDO FINAL	1	SERVICO	4500	25/09/2019	2909	1591
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	2000	12/09/2023	306	1694
COMANDO FINAL TRASEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REVISAR O COMANDO FINAL	1	SERVICO	4500	25/09/2019	2909	1591
TROCAR O OLEO DO COMANDO	4	WB101	2000	12/09/2023	306	1694
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	9000	31/05/2018	3693	5307
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO EIXO DIANTEIRO	1	1117-2907 ...	2000	12/09/2023	306	1694
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	41	WB 101	1000	28/03/2023	908	92
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	26/10/2023	62	188
DIFERENCIAL TRASEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR BUJAO MAGNETICO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
REVISAR O DIFERENCIAL	1	SERVICO	6000	12/08/2022	1541	4459
TROCAR O FILTRO DE RESPIRO DO DIFERENCIAL	1	1117-2907 ...	2000	12/09/2023	306	1694
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL	40	WB 101	2000	12/08/2022	1541	459
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	13/07/2023	438	562
VERIFICAR ESTADO EMBUCHAMENTO DAS BALANCAS	1	SERVICO	1000	13/07/2023	438	562
VERIFICAR NIVEL DO OLEO DO DIFERENCIAL	1	SERVICO	250	26/10/2023	62	188
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TESTAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO	1	SERVICO	500	12/09/2023	306	194
VERIFICAR CONDICoes DAS PASTILHA DE FREIO	1	SERVICO	1000	28/03/2023	908	92
VERIFICAR DESGASTES DOS DISCOS DE FREIO	1	SERVICO	1000	08/10/2023	112	888
RODA DIANTEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	100	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
VERIFICAR CONDICoes DO PNEU	1	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
VERIFICAR CONDICoes DO PNEU	1	SERVICO	100	26/10/2023	62	38
RODA TRASEIRA DIREITA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	250	12/09/2023	306	-56
VERIFICAR CONDICoes DO PNEU	1	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
RODA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REAPERTAR PARAFUSOS DE FIXACAO	1	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
VERIFICAR CONDICoes DO PNEU	1	SERVICO	100	25/10/2023	73	27
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST



Veículo: L6022E Marca: VOLVO Modelo: PA CARREGADEIRA L60E
Combustível: DIESEL

REAPERTAR PARAFUSO DO CARDAN	250	12/09/2023	306	-56
------------------------------	-----	------------	-----	-----