

4.1 Requisitos gerais

Qualidade

- Processos do SGQ identificados e sequenciados
- Resultados dos processos monitorados
- Ações de melhoria contínua implementadas
- Processos terceirizados sob controle

RESPONSÁVEL

João - Coord. Qualidade

LOCAL

Administrativo

EVIDÊNCIAS

Apresentado MQ v3

Conforme

4.2 Requisitos de documentação

Qualidade

- Política e objetivos da qualidade documentados
- Manual da Qualidade existente e completo
- Procedimentos documentados (controle de documentos, registros, NC, etc.)
- Controle de registros da empresa

RESPONSÁVEL

João - Coord. Qualidade

LOCAL

Administrativo

EVIDÊNCIAS

Manual da Qualidade V3

PR02 Controle de documentos V3

Conforme

5.1 Comprometimento da direção

Direção

- Comunicação da importância dos requisitos legais/clientes
- Política de qualidade definida
- Recursos garantidos pela direção
- Objetivos e indicadores monitorados

RESPONSÁVEL

Cesar - Diretor

LOCAL

Administrativo

EVIDÊNCIAS

Apresentadas evidências de comunicação e atas de reunião de monitoramento

Conforme

5.3 Política da qualidade

Direção

- Política divulgada a colaboradores e subcontratados
- Análise periódica de adequação da política

RESPONSÁVEL

Carla - Gerente Adm.

LOCAL

Administrativo

EVIDÊNCIAS

Apresentadas atas de reunião com análise, evidenciado em conversa com colaboradores

Conforme

6.2 Recursos humanos

Recursos Humanos

- Conscientização dos colaboradores sobre suas atividades
- Competências necessárias definidas
- Registros de escolaridade, qualificação e treinamento
- Eficácia das ações de capacitação avaliada

RESPONSÁVEL

Suelen - Coord. RH

LOCAL

RH

EVIDÊNCIAS

Evidenciado PR07 Recurso Humanos.

Não Conforme

7.2 Processos relacionados ao cliente

Comercial

- Requisitos da obra determinados (cliente, legais, técnicos)
- Análise dos requisitos registrada
- Alterações de requisitos controladas
- Comunicação com o cliente durante a obra

RESPONSÁVEL

Jonas - Engenheiro

LOCAL

Engenharia

EVIDÊNCIAS

DR 11 Análise de requisitos do cliente V2

Pendente

7.4 Aquisição

Comercial

- Fornecedores qualificados e avaliados
- Informações de compra controladas
- Inspeção de materiais e serviços adquiridos

RESPONSÁVEL

Marta - Coord. Suprimentos

LOCAL

Compras

EVIDÊNCIAS

PR02 Aquisição V3

OC # 245 Materiais hidráulicos fornecedor Casa Sul, avaliado em conformidade.

Conforme

7.5 Operações de produção e fornecimento de serviço

Produção / Obra

- Procedimentos executivos documentados e disponíveis na obra
- Monitoramento e medição dos produtos executados
- Rastreabilidade de materiais especiais
- Preservação da conformidade dos serviços executados

RESPONSÁVEL

Jonas - Engenheiro

LOCAL

Obra Atlântico

EVIDÊNCIAS

F IS 03 execução de alvenaria, preenchida em 01/07/26, conforme

Conforme

8.3 Controle de materiais e serviços não-conformes

Inspeção

- Procedimento documentado para produto não-conforme
- Registros de tratamento de não-conformidades

RESPONSÁVEL

Jonas - Engenheiro

LOCAL

Obra Atlântico

EVIDÊNCIAS

PR 15 Controle de não conformidade

Conforme

8.5 Melhoria

Administrativo

- Ações corretivas para eliminar causas de não-conformidade
- Ações preventivas para evitar problemas potenciais
- Melhoria contínua da eficácia do SGQ

RESPONSÁVEL

João - Coord. Qualidade

LOCAL

Administrativo

EVIDÊNCIAS

apresentados registros de ação preventiva com melhorias nos equipamentos de segurança.

Conforme

Relatório de Auditoria — SGQ

Documento gerado em 04/07/2026

Empresa auditada: Empresa Teste

Auditor responsável: Marcelo

Data da auditoria: 03/07/2026

Escopo: Obra Atlântico

Resumo da conformidade

Total de requisitos	Conforme	Não conforme	Não aplicável	Pendente	% de conformidade
10	8	1	0	1	89%

