SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ARNÉS DE SEGURIDAD

FECHA DEL INFORME:	16 de marzo de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	11 de marzo de 2026

INFORME Nº	067-110326-07

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.				
INFORMACIÓN DEL ARNES Y CABO DE VIDA									
TIPO:	ARNÉS DE SEGURIDAD (Cuerpo Entero)			**TIPO:**	CABO DE VIDA DOBLE GANCHO				
SERIAL:	19092000250	**No.:**	**SF-ARN-019**	**SERIAL:**	Sin Serial	**No:**	**SF-ARN-019**		
MATERIAL:	POLYESTER	**COLOR:**	AMARILLO/NEGRO	**MATERIAL:**	POLYESTER	**MODELO:**	VT-6709	**AÑO:**	2024
FABRICANTE:	VAULTEX **AÑO:** 2021	**MODELO:**	PSH022	**FABRICANTE:**	VAULTEX	**DIMENSIONES:**	1.82 x 45 mm	CON AMORTIGUADOR	
CAPACIDAD:	310 Lbs	**ARO:**	2" Ø	**CAPACIDAD:**	310 Lbs	**GANCHOS:**	JE523001	**CAPACIDAD:**	5.680 Lbs

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**VIGENCIA CALIBRACIÓN**	27/02/2026	**LIMPIADOR**	SKC-S
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**VIGENCIA CALIBRACIÓN**	07/08/2025	**OTROS**	WCP-2 / 9CM
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**VIGENCIA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ANSI 10.14 / ANSI Z359-1-8 / COVENIN 1042-00 / ASME SECC.V Art. 7						







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO Y ARO (1) DEL ARNÉS DE SEGURIDAD EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR SUS CONDICIONES SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS AL ARO DE ENGANCHE, CON BUENOS RESULTADOS, POR LO CUAL EL ARNÉS ESTA APTO PARA SER UTILIZADO.
- IGUALMENTE FUE INSPECCIONADO EL CABO DE VIDA Y SUS GANCHOS (2), OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.

OBSERVACIONES

- EL ARNÉS PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE ALTURA.
- EL ARNÉS Y EL CABO DE VIDA TIENEN COLOCADAS LAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES AL ARNÉS Y ESLINGA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA COMO PUEDE SER UTILIZADO.
4.- ALMACENAR ADECUADAMENTE Y MANTENER LEGIBLES LAS ETIQUETAS.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S16DD8**

EL PRESENTE INFORME DE INSPECCIÓN SE CERTIFICA HASTA: **11/09/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

Sede Principal: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481347 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.