INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-24-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	19/03/2024 HASTA 19/03/2025

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA

OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE LOS AENES

ALCANCE: Aplica para la realización de inspecciones, tanto frecuentes como periódicas para los arnés. Criterios de aceptación o rechazo para las evaluaciones realizadas a dicho accesorio..

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					INSPECCIÓN VISUAL	PRUEBA END	CONCLUSIÓN
								CAPACIDAD (KG)						
	FABRICANTE	MATERIAL	TIPO / MODELO	SERIAL / CODIGO	CLASIFICACIÓN / STANDARD	TIPO ALMA	TALLA	VERTICAL LBS	NUDO	CESTA VERTICAL	LONG (FT)	CABLE / GANCHO / ESLABON / CONDICIÓN GENERAL		CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
1	VAULTEX	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 9/ 4	1909200025 SF-AR-003	PSHO22 SS.402	NYLO N 9	L	310	S/I	S/I	S/I	B/C	N/A	**APTO**
2	VAULTEX CABO DE VIDA	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 102023	0321 SF-AR-003	EN355-2002	EAB II	S/I	310	S/I	S/I	10,5	B/C	N/A	**APTO**
3	VAULTEX	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 9/ 4	EN3612002 SF-AR-004	PSHO22 SS.402	NYLO N 9	L	310	S/I	S/I	S/I	B/C	N/A	**APTO**
4	VAULTEX CABO DE VIDA	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 9 102023	0321 SF-AR-004	EN355-2002	EAB II	S/I	310	S/I	S/I	10,5	B/C	N/A	**APTO**

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones
M/C: Malas Condiciones
S/I: Sin Información
S/A: Sin Acceso
N/A: No Aplica
PT: Líquidos Penetrantes
RRL: Arrollado regular derecho
LRL: Arrollado regular izquierdo
RLL: Arrollado lang derecho
LLL: Arrollado lang izquierdo
IWRC: Alambre metálico independiente
MT: Partículas Magnéticas

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-24-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	19/03/2024 HASTA 19/03/2025

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones
M/C: Malas Condiciones
S/I: Sin Información
S/A: Sin Acceso
N/A: No Aplica
PT: Líquidos Penetrantes
RRL: Arrollado regular derecho
LRL: Arrollado regular izquierdo
RLL: Arrollado lang derecho
LLL: Arrollado lang izquierdo
IWRC: Alambre metálico independiente
MT: Partículas Magnéticas

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN



INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-24-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	19/03/2024 HASTA 19/03/2025

RECOMENDACIONES	
ARNÈS Y CABO DE VIDA No / SERIAL	**ACCIONES**
1909200025 SHO22 SS.402 NYLON 102023 0321 EN3612002 PSHO22 SS.402	Revisar broche ,ojales ,condiciones de enganche ,que el cabo de vida tenga doble enganche **ESTE ARNÉS Y CABO DE VIDA TIENE 12 MESES DE VIGENCIA DESPUÉS DE ESA FECHA NO TIENE VALIDA ESTE DOCUMENTO**

OBSERVACIONES:

a. El arnés y el cabo de vida se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.
b. No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.
c. No exponer el arnés o el cabo de vida al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.
d. A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen el arnés

INSPECTOR (ES):	T.S.U. Alberto Colina Nivel II	FECHA: 19/03/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 19/03/2024	FIRMA:

INVERMULCA C.A. INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner