INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	N° REPORTE	I-ARN-23-007
PROYECTO:	CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	07/10/2024 HASTA 07/10/2025

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	PATIO DE LA EMPRESA
OBJETIVO: DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE LOS AENES	
ALCANCE: Aplica para la realización de inspecciones, tanto frecuentes como periódicas para los arnés. Criterios de aceptación o rechazo para las evaluaciones realizadas a dicho accesorio..	

N°	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					INSPECCIÓN VISUAL	PRUEBA END	CONCLUSIÓN
								CAPACIDAD (KG)						
	FABRICANTE	MATERIAL	TIPO	SERIAL / CODIGO	CLASIFICACIÓN	TIPO ALMA	TALLA	VERTICAL	NUDO	CESTA VERTICAL	LONG (MTS)	CABLE / GANCHO / ESLABON / CONDICIÓN GENERAL		CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
1	VAULTEX	FIBRA SINTÉTICA	100 % polyester	1909200025 SF-AR-005	PSHO22	NYLON 9	L	200	S/I	S/I	S/I	B/C	N/A	**APTO**
2	CABO DE VIDA JOHA	FIBRA SINTÉTICA	NYLON	0321 SF-AR-005	EN355	EAB II	S/I	200	S/I	S/I	2	B/C	N/A	**APTO**
3	VAULTEX	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 9	EN3612002 SF-AR-006	PSHO22	NYLON 9	L	200	S/I	S/I	S/I	B/C	N/A	**APTO**
4	CABO DE VIDA JOHA	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 9	0321 SF-AR-006	EN355	EAB II	S/I	200	S/I	S/I	2	B/C	N/A	**APTO**
5	VAULTEX	FIBRA SINTÉTICA	100 % polyester	190920040 SF-AR-007	PSHO22	NYLON 9	L	200	S/I	S/I	S/I	B/C	N/A	**APTO**
6	CABO DE VIDA JOHA	FIBRA SINTÉTICA	NYLON 9	0321 SF-AR-007	EN355	EAB II	S/I	200	S/I	S/I	2	B/C	N/A	**APTO**

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

LEYENDA:

B/C: Buenas Condiciones
M/C: Malas Condiciones
S/I: Sin Información
S/A: Sin Acceso
N/A: No Aplica
RRL: Arrollado regular derecho
LRL: Arrollado regular izquierdo
RLL: Arrollado lang derecho
LLL: Arrollado lang izquierdo
IVRC: Alambre metálico independiente
MT: Partículas Magnéticas

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-23-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	07/10/2024 HASTA 07/10/2025

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN











INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Escaneado con CamScanner

INSPECCIÓN DE ARNÉS Y CABO DE VIDA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE ESLIGAS							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	N°. O.I.:	EQUIPO: ARNES CABO DE VIDAD	Nº REPORTE	I-ARN-23-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	07/10/2024 HASTA 07/10/2025

RECOMENDACIONES	
ARNÉS Y CABO DE VIDA No / SERIAL	ACCIONES
1909200025 PSHO22 EN355 EN 3612002 PSHO22 190920040 PSHO22 EN355	Revisar broche ,ojales ,condiciones de enganche ,que el cabo de vida tenga doble enganche **ESTE ARNÉS Y CABO DE VIDA TIENE 12 MESES DE VIGENCIA DESPUÉS DE ESA FECHA NO TIENE VALIDA ESTE DOCUMENTO**

OBSERVACIONES:

a. El arnés y el cabo de vida se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o polvorientas.
b. No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas.
c. No exponer el arnés o el cabo de vida al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.
d. A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen el arnés
e.

INSPECTOR (ES):	Ing. Dalmilo Rosales Nivel II	FECHA: 07/10/2024	FIRMA:
GERENCIA TÉCNICA:	Ing. Javier Rodríguez Nivel II IV N° 037-2026	FECHA: 07/10/2024	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Escaneado con CamScanner