SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de abril de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	21 de abril de 2026

INFORME Nº	067-210426-21

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)	**LUGAR:**	PLANTA TERMOELECTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, ZULIA.
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA			
TIPO:	ESLINGA DE ACERO	**FABRICANTE:**	BISHOP LIFTING
SERIAL:	BLP-183644-01 **No.:** **SF-ESLA-004**	**DIMENSIONES.**	**3/4"** **x** **1** **mt.** Peso Aproximado: **1,54** Kgs
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	**CLASIFICACIÓN:**	6 x 26 (ACERO ALEADO)
EXTREMOS:	PRENSADO CON BOZA.	**CAPACIDAD:**	Vert.: **5,60** ton. Lazo: **4,2** Canasta: **11,2**

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	MT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA		**TIPO DE SOLDADURA**	N/A	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	YUGO (6 Amp.)	**CÓDIGO/SERIAL**	4577	**FECHA CALIBRACIÓN**	23/7/2025	**LIMPIADOR**	CEPILLO ALAMBRE
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	27/2/2026	**OTROS**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7 / ASME SECC.V Art 9					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZO INSPECCION VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCION, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS YA QUE DURANTE LA INSPECCION NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA POR LO TANTO LA ESLINGA ESTA EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR DEFORMACIÓNES SEVERAS, ABERTURAS E HILOS ROTOS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLORES CORRESPONDIENTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S10978** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **21/04/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.