SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-01

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-053**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA FAJA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1600D**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-02

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-054**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN			EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7				







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1DFF3**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-03

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-055**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1A4C9** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-04

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-056**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN			EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7				







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1C80E** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-05

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-057**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S14411**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-06

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-058**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S12249**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-07

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-059**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN
- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.
OBSERVACIONES
- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.
RECOMENDACIONES
1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S13AD6**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-08

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-060**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN			EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7				







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S169FD**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-09

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-061**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN			EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7				







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S1B52A** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	22 de octubre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	22 de octubre de 2025

INFORME Nº	067-221025-10

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)			**LUGAR:**	BASE SAMFOR, CAMPO BOSCÁN, LA CAÑADA DE URD, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	FAJA PARA AMARRE			**FABRICANTE:**	N.Y.C.	**MODELO:**	98H91X-0001
SERIAL:	**Sin Serial**	**No.:**	**SF-ESL-062**	**DIMENSIONES.**	**4"** **x** **9** **mt.**	**MATERIAL:**	POLYESTER
CANTIDAD:	1 FAJA	**LOTE:**	EN 12195-2	**CLASIFICACIÓN:**	UNA CAPA	**COLOR:**	NARANJA
EXTREMOS:	UÑA DE ENGANCHE (1)	**AÑO:**	2025	**CAPACIDAD:**	Senc: **3.750** Kgs	**RACHET:**	N/A (BATEA)

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		EN 12195-2 / ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 / ASME SECC. V Art. 7					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA FAJA DE AMARRE EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO LA FAJA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE TRANSPORTE.
- ADICIONALMENTE SE REALIZÓ ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA UÑA/GANCHO DE ENGANCHE, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS.
- LA FAJA SOLO TIENE UN GANCHO EN UN EXTREMO, EL OTRO EXTREMO SE CONECTA CON EL RACHET QUE ESTÁ INSTALADO EN LA BATEA.

OBSERVACIONES

- LA FAJA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN AMARRE DE CARGAS.
- LA FAJA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA FAJA.
2.- SACAR FUERA DE SERVICIO AL MOMENTO DE OBSERVAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- MANTENER LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN25S11B1B**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **22/10/2026**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CÁRDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.