SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	28 de enero de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	27 de enero de 2026

INFORME Nº	067-270126-03

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)			**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA			**FABRICANTE:**	ESLINCARGA	**COLOR**	NARANJA
SERIAL:	**092503**	**No.:**	**SF-ESL-035**	**DIMENSIONES.**	**1" x 1 mt.**	**MATERIAL:**	NYLON
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	**LOTE:**	N/R	**CLASIFICACIÓN:**	DOBLE CAPA	**MODELO:**	EC1B-1B
EXTREMOS:	BOZA	**AÑO:**	02-2025	**CAPACIDAD:**	Vert.: **1.400** Kgs. Lazo: **1.120** Canasta: **2.800**		

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN			ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9				





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS; DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA ESLINGA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S11061**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **27/01/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	28 de enero de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	27 de enero de 2026

INFORME Nº	067-270126-04

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)			**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA			**FABRICANTE:**	ESLINCARGA	**COLOR**	NARANJA
SERIAL:	**092504**	**No.:**	**SF-ESL-036**	**DIMENSIONES.**	**1" x 1 mt.**	**MATERIAL:**	NYLON
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	**LOTE:**	N/R	**CLASIFICACIÓN:**	DOBLE CAPA	**MODELO:**	EC1B-1B
EXTREMOS:	BOZA	**AÑO:**	02-2025	**CAPACIDAD:**	Vert.: **1.000** Kgs. Lazo: **800** Canasta: **2.000**		

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9					





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS; DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA ESLINGA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S125F7** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **27/01/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	28 de enero de 2026
FECHA DE INSPECCIÓN:	27 de enero de 2026

INFORME Nº	067-270126-05

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR)			**LUGAR:**	PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA			**FABRICANTE:**	ESLINCARGA	**COLOR**	NARANJA
SERIAL:	**092506**	**No.:**	**SF-ESL-038**	**DIMENSIONES.**	**1" x 1 mt.**	**MATERIAL:**	NYLON
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	**LOTE:**	N/R	**CLASIFICACIÓN:**	DOBLE CAPA	**MODELO:**	EC1B-1B
EXTREMOS:	BOZA	**AÑO:**	02-2025	**CAPACIDAD:**	Vert.: **1.000** Kgs. Lazo: **800**	Canasta:	**2.000**

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	**CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE**	LIMPIA	**TIPO DE SOLDADURA**	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						**MATERIALES**	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I017-53	**FECHA CALIBRACIÓN**	3/9/2025	**LIMPIADOR**	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	**CÓDIGO/SERIAL**	GE-I010-84	**FECHA CALIBRACIÓN**	7/8/2025	**OTROS**	N/A
TIPO	N/A	**CÓDIGO/SERIAL**	N/A	**FECHA CALIBRACIÓN**	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9					





RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS; DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA ESLINGA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): **IN26S1327E**

EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA: **27/01/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.