SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 28 de enero de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 27 de enero de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-270126-07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR) | | | **LUGAR:** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO, ZULIA. | | |
| **INFORMACIÓN DE LA ESLINGA** | | | | | | | |
| **TIPO:** | ESLINGA SINTÉTICA | | | **FABRICANTE:** | ESLINCARGA | **COLOR** | AMARILLO |
| **SERIAL:** | **452408** | **No.:** | **SF-ESL-044** | **DIMENSIONES.** | **3,5" x 2 mt.** | **MATERIAL:** | POLYESTER |
| **CANTIDAD:** | 1 (SENCILLA) | **LOTE:** | N/R | **CLASIFICACIÓN:** | DOBLE CAPA | **MODELO:** | EP3B-2 |
| **EXTREMOS:** | BOZA | **AÑO:** | 11-2024 | **CAPACIDAD:** | Vert.: **4.200** Kgs. Lazo: **3.360** | Canasta: | **8.400** |

| ***DETALLES DE LA TÉCNICA*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO** | VT-PI-01 | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | LIMPIA | **TIPO DE SOLDADURA** | N/A | | |
| **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | | | **MATERIALES** | |
| **TIPO** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL** | GE-I017-53 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 3/9/2025 | **LIMPIADOR** | N/A |
| **TIPO** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL** | GE-I010-84 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 7/8/2025 | **OTROS** | N/A |
| **TIPO** | N/A | **CÓDIGO/SERIAL** | N/A | **FECHA CALIBRACIÓN** | N/A | | |
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | | ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9 | | | | | |







**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS; DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

**OBSERVACIONES**

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN.

**RECOMENDACIONES**

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR CORTES Y DAÑOS SOBRE EL CUERPO Y COSTURAS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- LA ESLINGA TIENE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN26S130E7**

**EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **27/01/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**