SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA

FECHA DEL INFORME:	11 de diciembre de 2025
FECHA DE INSPECCIÓN:	10 de diciembre de 2025

INFORME Nº 067-101225-07

CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO, S.A (SAMFOR)			LUGAR:	TALLER SAMFOR, ZONA INDUSTRIAL, SAN FRANCISCO, EDO. ZULIA.		
INFORMACIÓN DE LA ESLINGA							
TIPO:	ESLINGA SINTÉTICA			FABRICANTE:	ESLINCARGA	COLOR	NARANJA
SERIAL:	142413	No.:	SF-ESL-070	DIMENSIONES:	2" x 2 mt.	MATERIAL:	POLYESTER
CANTIDAD:	1 (SENCILLA)	LOTE:	N/R	CLASIFICACIÓN:	DOBLE CAPA	MODELO:	EC2B-2B
EXTREMOS:	BOZA	AÑO:	02-2025	CAPACIDAD:	Vert.: 2.000 Kgs. Lazo: 1.600	Canasta:	4.000

DETALLES DE LA TÉCNICA							
PROCEDIMIENTO	VT-PI-01	CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE	LIMPIA	TIPO DE SOLDADURA	N/A		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						MATERIALES	
TIPO	VERNIER (Meissner 8")	CÓDIGO/SERIAL	GE-I017-53	FECHA CALIBRACIÓN	3/9/2025	LIMPIADOR	N/A
TIPO	CINTA MÉTRICA (5 m)	CÓDIGO/SERIAL	GE-I010-84	FECHA CALIBRACIÓN	7/8/2025	OTROS	N/A
TIPO	N/A	CÓDIGO/SERIAL	N/A	FECHA CALIBRACIÓN	N/A		
NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN		ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 9					







RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS.
- LA ESLINGA **PRESENTA DAÑOS SEVEROS POR CORTES** EN UN EXTREMO DE LA BOZA.
- LA ESLINGA **PRESENTA DAÑOS SEVEROS POR CORTES** EN LA PARTE CENTRAL DE LA LA ESLINGA.
- ESTAS CONDICIONES **NO SON ACEPTADAS** POR LA NORMA.

OBSERVACIONES

- LA ESLINGA **NO ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

RECOMENDACIONES

1.- SACAR FUERA DE SERVICIO.

CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS): IN25S10718

EL PRESENTE INFORME DECLARA QUE ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA: NO APTO

INSPECTOR
NOMBRE: MIGUEL GARCÍA
C.I.: 7.967.958
CERT.: FIS-0023-003
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: RAMÓN CARDONA
C.I.: 4.649.431
CERT.: FIS-0023-002
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: CARLOS SÁNCHEZ
C.I.: 11.219.694
SONOTEST
RIF. J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

SEDE PRINCIPAL: Calle Campo Elías Nº 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.

Escaneado con CamScanner