CERTIFICADO DE CALIDAD
VÁLVULAS DE SEGURIDAD

CLIENTE: SAMFOR **Fecha de Mantenimiento: 12/05/25**
ORDEN DE COMPRA CLIENTE: **Fecha Próxima Intervención: 12/05/26**

O.D.S INTERNA Nº: SF-623 TAG Nº: S/I

Por medio de la presente la empresa SOTOFLOW, C.A certifica que el equipo descrito a continuación cumple con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales mencionadas a continuación:

I.- ANSI/FCI 70-2-1991: (PRUEBA DE SELLO EN LOS ASIENTOS):
II.- ANSI B16.34-1996: (RELACIÓN PRESIÓN/TEMPERATURA EN ALEACIONES DE ACERO AL CARBONO):
III.- ISA S75.03-1992: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
IV.- ISA S75.04-1995: (FACE TO FACE DIMENSIONS):
V.- API 6D
VI.- API 598

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

CUERPO:

Marca: Crosby **Modelo: JLT-JOS-E-15-OR-A** **Tamaño: 1 1/2x2**
Serial: T10-00076 **Rating: 150x150** **RF: X**
Material Cuerpo: WCB **Diámetro Puerto: 1.648 Pulg: X** **Color: Amarillo**
Tipo de disco: **Std: X** **Alta temp.**
Presión de Trabajo: **psi:** **bar:**
Prisión de disparo: 85 **psi: X** **bar:**
Material TRIM:
Tobera/Boquilla: 316 SST **Disco: 316 SST** **Vástago: 416**

Responsable por Prueba de Válvula: **Endry Fereira.** **Cargo: Supervisor de Control de Calidad.**
C.I: 10.916.964

Observaciones: **Realizar mantenimiento preventivo con un intervalo máximo de un (1 año) a fin de ahorrar costos y minimizar el impacto de una parada imprevista que implicaría un incremento del presupuesto.**

Inspeccionado por:

Aseguramiento de Calidad:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16608536

Emitido por:
Ing. Isidro Soto
C.I: 16608536

SOTOFLOW
RIF.: J-308175765

Nota: **Anexo sírvase encontrar copia de las operaciones realizadas al equipo.**

Scanned with CamScanner