INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-25-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	24/04/2025
						F. PROX. CALIBRAC :	:24/04/2026

LUGAR DE LA INSPECCIÓN:	Patio de la empresa (En obra)
OBJETIVO:	DETERMINAR LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD Y ESTABLECER LOS NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO GRILLETE
ALCANCE:	REALIZAR LA INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y MEDIANTE MÉTODOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS TÉCNICA CON LIQUIDO PENETRANTE VISIBLES (LP) Y LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE APAREJOS DE IZAMIENTO TIPO GRILLETE DE DIFERENTES CAPACIDADES

Nº	DESCRIPCIÓN DEL ACCESORIO			DATOS TÉCNICOS		CONDICIONES CUALITATIVAS					PRUEBA END	CONDICIONES DIMENSIONALES				CONCLUSIÓN
						ESTRUCTURA						DIMENSIONAMIENTO (PLG)				
	FABRICANTE	MODELO	SERIAL Y/O CÓDIGO INTERNO	TAMAÑO NOMINAL (PLG)	CAPACIDAD NOMINAL (TON)	CUERPO	EJE	QJAL	PASADOR	ROSCA	(LP)	A	B	C	H	CONDICIÓN / CERTIFICACIÓN
1	CAMPBELL	WLL	E-A	5/8"	3,1/4"	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.25.026	1.06	.75	2.38	4.19	APTO
2	CAMPBELL	WLL	E-A	5/8"	3,1/4"	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.25.026	1.06	.75	2.38	4.19	APTO
3	CAMPBELL	WLL	E-A	5/8"	3,1/4"	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.25.026	1.06	.75	2.38	4.19	APTO
4	CAMPBELL	WLL	E-A	5/8"	3,1/4"	BC	BC	BC	BC	BC	I-LP.25.026	1.06	.75	2.38	4.19	APTO

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A


Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-25-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	24/04/2025
						F. PROX. CALIBRAC :	:24/04/2026

Leyenda:
B/C: Buenas Condiciones M/C: Malas Condiciones S/I: Sin información N/C: No conforme

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE GRILLETES



INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES CA

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-25-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	24/04/2025
						F. PROX. CALIBRAC :	:24/04/2026

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSPECCIÓN







INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-25-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	24/04/2025
						F. PROX. CALIBRAC :	:24/04/2026

OMENDACIONES	
ELEMENTOS Nº / SERIAL	ACCIONES
Grilletes con diferente seriales	Ante de usar revisar pasadores y cuerpo del mismo Verificar con una inspección y ensayo NO destructivo condiciones físicas Verificar que el aparejo esté identificado indicando el fabricante, el tamaño o la capacidad de carga nominal correspondiente y en el caso de cáncamos, el grado de aleación sí aplica. Verificar que no posea excesiva corrosión o picaduras. Verificar que no posea deformación plástica debido a doblez, elongación o compresión en ninguna de las partes del aparejo. No se permitirá daño excesivo de la rosca. No se permitirá efectuar ningún tipo de soldadura u otro proceso que implique calentamiento del material. A demás de los puntos expuestos anteriormente, se deberá inspeccionar mediante ensayo con líquidos penetrantes o partículas magnéticas (GOP-PR-END-MT-03) el aparejo en sus puntos críticos.

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES)

REPORTE DE INSPECCIÓN DE GRILLETES							
CLIENTE:	SAMPIERI & FORTUNATO,SA	RIF	J-070043482	No. O.I.:		Nº REPORTE	I-GR-25-007
PROYECTO:	INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO.					FECHA:	24/04/2025
						F. PROX. CALIBRAC :	:24/04/2026

OBSERVACIONES:

1. Mantener limpia la zona roscada
2. No usar grilletes deformado

NORMAS

3. COVENIN 3174 "Equipos de izamiento. Mantenimiento y Pruebas".COVENIN 3177 "Equipos de izamiento. Inspección". COVENIN 3329 "Certificación de Equipos de Izamiento de Carga".COVENIN 3930 "Maquinarias y equipos de izamiento. Componentes de aparejos".

- ASME/ANSI B30.26 "Rigging Hardware" (Herramientas de aparejamiento). Especificaciones Técnica del Fabricante.

LOS RESULTADOS INDICADOS EN ESTE REPORTE SE ENCUENTRAN ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE CONFORMIDAD DE LOS APAREJOS DE IZAMIENTO EVALUADOS EN LA FECHA DE INSPECCIÓN EN REFERENCIA.

- *ESTOS RESULTADOS TIENEN UNA VIGENCIA DE MÁXIMO **DOCE (12) MESES** CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ASME/ANSI B 30.26, , NORMA COVENIN 3930, CONDIGO ASME SECCIÓN V ART. 9 Y 7, PROCEDIMIENTOS INTERNOS INTEST, C.A Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.*
- *ESTA CONFORMIDAD PERDERÁ VIGENCIA UNA VEZ CUMPLIDA SU FECHA DE PRÓXIMA VERIFICACIÓN, O CUANDO EN EL APAREJO OCURRAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:*

1.- EVIDENCIA DE DAÑOS VISIBLES RELEVANTES QUE AFECTEN SU CONDICIÓN ESTRUCTURAL Y OPERACIONAL.
2.- CUANDO EL APAREJO HAYA SIDO SOMETIDO A SOBRECARGAS O HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN ACCIDENTES OPERACIONALES.
3.- CUANDO EL APAREJO SEA MODIFICADO O ALTERADO EN SU DISEÑO ORIGINAL.
4.- CUANDO EL APAREJO SEA SOMETIDO A UNA REPARACIÓN CON SOLDADURA O CORTE NO AUTORIZADO.

INSPECTOR (ES):	Ing. Dal milo Rosales Nivel II	FECHA: 24/04/2025	FIRMA:
COORDINADOR:	Ing. Javier Rodríguez FIS-0021-006/VT-027-2022 / UT – 029-2022 / PT 038-2022	FECHA: 24/04/2025	FIRMA:

INVERMULCA INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.

Venta e Instalación de Revestimiento Térmico, Refractario, Aluminio, Acero Inoxidable para Tuberías y Equipos Industriales Alquiler de Andamios
RIF: J-31133308-8 NIT: 0327299590

SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fisca: URBANIZACION LA COROMOTO CALLE 173 CASA N° 41A-30 SAN FRANCISCO ESTADO ZULIA TELEFONOS 04246692017,
Email: invermulca14@gmail.com javierdrodriguez@gmail.com dalmilor@gmail.com
RIF: J-31133308-8 SENCAMER Nº: COJ-24961 INPSASEL: 00575-2006

SENCAMER

REPORTE PARA INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES

CAL-031

CLIENTE:	FECHA		RPORTE N°:
SAMPIERI & FORTUNATO,SA	24/04/2025	Rif Nro.; J-070043482	**I-LP-PPM-25-026**

EQUIPO / PIEZA A ENSAYAR:	TÉCNICA (S) APLICADA (S)	NORMA CÓDIGO:
INSPECCIÓN DE APAREJOS DE IZAMIENTO (GRILLETES) medidas, 5/8", E-A	CONTRASTE CON COLORES ASTM-E-165	ANSI / ASME B31.3 ASME V-SECC.6

CONDICIONES DEL ENSAYO

ESTAMPA DEL SOLDADOR:	JUNTAS:	ESTADO DE LA SUPERFICIE:
Grilletes	,E-A	LISA
----------	----------	----------
----------	----------	----------
----------	----------	----------

LIMPIEZA PREVIA:
TRAPO Y CEPILLO

TIPO DE PRODUCTO

PENETRANTE	REVELADOR	LIMPIADOR
ASTM - 165	ASTM - 165	ASTM – 165

APLICACIÓN DEL PENETRANTE	SPRAY ■	IMMERSION ☐	BROCHA ☐	TIEMPO DE PENETRACIÓN: 10 MIN.
MÉTODO DE REMOCIÓN DE EXCESO DE PENETRANTE	CON AGUA ☐	POST EMULSIFICANTE ☐	CON SOLVENTE ■	
APLICACIÓN DEL REVELADOR:	SECO ☐	HÚMEDO NO ACUOSO ■	ACUOSO ☐	

EVALUACIÓN DEL ENSAYO:
Se realizó el ensayo de líquido penetrante a los Grilletes por donde se realizan el izamiento ,también los pasadores con una duración de penetración de 10 minuto sin observarse discontinuidades que pudieran afectar el elemento





COMENTARIOS:
LOS RESULTADO FUERON SATISFACTORIO

REALIZADO POR:
NOMBRE: Javier Rodríguez
FIRMA:
FECHA: 24/04/2025

Nivel II LP N°038-2026
Nivel II IV N° 037-2026

INVERMULCA
INVERSIONES MULTIPLES C.A.