SERVICIOS TECNICOS, INGENIERIA & ALTA TECNOLOGIA
Dirección fiscal: Av. Casco Central, C.C. Amal, Nivel 2, Local N° 22 y 23, Cabimas Estado Zulia.
Telefax: (0264) 6585846, Celular: (0424) 6181674-6505919, (0416) 0150859-7623273
Site Web: www.iwecotech.com.ve, Email: iwecotech@gmail.com, Sencamer N°: COJ-20410
Rif: J-31762771-7 NIL:397137-1

**CERTIFICADO Nº: IWT-CI-10011-23** **ORDEN DE TRABAJO: OTI-0046-23** **N° DE CONTROL: 0084-23**

# CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

El equipo abajo identificado ha sido inspeccionado de acuerdo a procedimientos de inspección de **IWECO-TECH, C.A,** (Insulation, Workover, Engineering , Consulting & High Technology), ) Volume 14 de PDVSA, Manual del fabricante Volumen 14 de normas **PDVSA PI-15-03-07,** normas **COVENIN 3332** y **ASME B30.22** .

**Data del cliente:**

Propiedad de: SAMFOR

Ubicación: Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA

Fecha inicio de insp.: 07-09-2023 Fecha culminación de insp.: 07-09-203

Descripcion del trabajo de inspección solicitado: INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO

**Data del equipo certificado:**

Fabricante: FERRARI CRANE Modelo: P.5000L

Serial: 3641 Año de Fabricación: NE

Capacidad nominal: 2.2 Ton Capacidad max .certificada: 2.2 Ton

Camion: Toyota Modelo: n/ N/E Placa: A97AZ8V

Métodos de inspección utilizados: Según normas arriba descritas.

**Caracteristicas del Cable de Acero:**

Factor de Seguridad: N/A Diámetro: N/A Grado: N/A Clase: N/A

Resistencia a la Ruptura: N/A Fecha de instalación: NE

Capacidad de carga segura del sistema: N/A Numero de Líneas: N/A

**Características del Malacate:**

Fabricante: N/A Modelo: N/A Serial: N/A

Año de fabricación: N/A Potencia: N/A

**Características de la pluma o estructura:**

Altura o longitud de la estructura o pluma: N/A

Fabricante: N/A Modelo: N/A Año de fabricación: N/A

Serial: N/A Capacidad nominal: N/A

**Certificado válido hasta:** 07-09-2024

**EQUIPO CONFORME PARA OPERAR**

Ubaldo Nava
CI: 10.600.060
Sencamer N°:33312
**Inspector de Equipo:**

Tito Vargas
CI: 7.841.987
Sencamer N°:3931
**Certificador por:**



**Este certificado pierde vigencia al cumplirse la fecha de vencimiento o cuando el equipo se involucre en accidentes de cualquiera naturaleza. En los equipos móviles debe considerarse su re-inspección, para asegurar su operabilidad, Cuando: 1) Se efectúen modificaciones al diseño, 2) Exista duda sobre su condición, 3) Se haya hecho un traslado. Este certificado no tiene validez sino lleva SELLO SECO.**



**ORIGINAL / CLIENTE**

Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente sin la aprobacion de IWECO-TECH,C.A y el propietario del equipo.

Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

# REPORTE FINAL DE INSPECCION

Nº Reporte: 01
Fecha: 07/09/2023
Página: 1 de 1

**No. O.T.I:** 0046-23

**No. Control:** 0084-23

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MARCA:** | Ferrari Crane | **MODELO:** | P5000L |
| **TIPO:** | Brazo Articulado | **SERIAL:** | 3641 |
| **CAPACIDAD REAL:** | 2.2 Ton | **CAPACIDAD CERTIFICADA:** | 2.2 Ton |
| **Nº DE ACTIVO:** | N/E | **PLACA:** | A97AZ8V |

## DATOS DEL CERTIFICADO

| | |
|---|---|
| **NUMERO DEL CERTIFICADO:** | IWT-CI-10011-23 |
| **FECHA DE CERTIFICACION:** | 07-09-2023 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 07-09-2024 |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | SAMFOR |
| **DIRECCION:** | Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA |
| **TELEFONOS:** | 0424-6294394 |

## IMAGEN DEL EQUIPO CERTIFICADO






## OBSERVACIONES FINALES

| EVALUACION DEL EQUIPO | CONDICION |
|---|---|
| Mecanismo de Marcha | x |
| Vehiculo de Grua | x |
| Estructura de los Boom Articulados | x |
| Soldaduras | x |
| Estructura de la Pluma ( Boom Fijo ) | - |
| Mangueras y Conexiones | x |
| Super Estructura del Equipo | x |
| Dispositivo de Seguridad | x |
| Mecanismo de Giro | x |
| Acoplamiento Giratorio | x |
| Sistema de Izamiento de Carga | x |
| Gancho de Carga | x |
| Prueba Operacional | x |
| Prueba de carga | x |

**TESTIFICACION DE LA INSPECCION:**

**NOMBRE:** Ubaldo Nava **CEDULA:** 10.600.060

**EVALUACION DEL SERVICIO POR EL CLIENTE:**

**LEYENDA:** **E**:EXCELENTE, **B**:BUENA, **R**:REGULAR **M**:MALA **MM**:MUY MALA, **NA**:NO APLICA

Ubaldo Nava
**Inspector de Equipo:**
C.I: 10.600.060
Sencamer N°:33312

Tito Vargas
**Certificado por:**
CI: 7.841.987
Sencamer N°:3931

IWECO TECI
OPERACIONES

**Cliente.**



Scanned with CamScanner

| IWECO TECH inspection | INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO | No. Reporte: 01<br>Fecha: 07-09-2023<br>Página: 1 de 5 |
|---|---|---|

No. Control: 0084-23

| MONTADA SOBRE | ESTADO DE LA INSPECCION | CONDICION OPERATIVA |
|---|---|---|
| ◉ CAMION COMERCIAL | ◉ NUEVA | ◉ APTA |
| ○ BASE FIJA | ○ REINSPECCION | ○ NO APTA |

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Samfor S.A | O.D.S. | - | O.T.I | 0046-23 |
| Lugar de Inspección | Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA | | | | |
| Dpto. y/o Contacto | Carlos Parras | | | Nombre del Operador | Hedrick Bravo |
| Cédula de Identidad | 7.692.205 | Certificado | ☑ SI ☐ NO | Nro. de Certificado del Operador | IWT-CP-00109-23 |

## 2. DATOS DEL EQUIPO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | FERRARI CRANE | Modelo | P.5000L | Serial | 3641 |
| No. Activo | S-207 | | | Capacidad Maxima | 2.2 Ton |

Libro de Vida ☑ SI ☐ NO

Reparación y/o Modificación ☐ SI ☑ NO

Documentación Avalada de Reparación y/o Modificaciones ☐ SI ☑ NO

Placa del camion: A97AZ8V

Serial del chasis: N/E

## 3. LEYENDA

**Condición Daños Mecánicos**

- DO: Dobles
- GR: Grieta
- FI: Fisura
- DE: Desgastes/ Abrasión
- DEF: Deformación / Aplastamiento
- CE: Cavidad Externa
- PE: Perforaciones

**Condición Por Corrosión**

- PI: Picadura
- GE: General
- PU: Puntual / Localizada

**Condición Por Operación**

- FL Falta de Lubricación
- FF Fuga de Fluido
- PC Perdida de Componentes
- DP Daños de Pintura
- DEL Daños electricos
- FPN Falta Presion Neumatico
- BRD Banda de Rodamiento Dañada
- MD Manguera y Conectores Dañados
- SD Soldaduras Defectuosa
- D Desajustes / Juego
- FA Falta de Ajuste
- NP No Posee
- NF No Funciona
- NAD No Adecuado
- DES Desalianiacion
- FLI Falta de Limpieza
- NA No Aplica

**Condición Por Dimensión**

FT: Fuera de Tolerancia
EX: Excéntrico
OV: Ovalado

**Elemento**

B Bueno
M Malo



Scanned with CamScanner

IWECOTECH inspection

# INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO

No. Reporte: 01
Fecha: 07-09-2023


## 4. DATOS DE LA INSPECCION

| | Condicion por: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elemento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Daño Mecanico | | | | | | | Operación | | | | | | | | | | | | | | | | | | Corrosion | | | Dimensión | | | | |
| | DO | GR | FI | DE | DEF | CE | PE | FL | FF | PC | DP | DEL | FPN | BRD | MD | SD | D | FA | NP | NF | NAD | DES | FLI | PI | GE | PU | FT | EX | OV | B | M | NA |
| **4.1 Mecanismo de Marcha/Vehiculo de Grua** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 Dirección | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.2 Transmisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.3 Cauchos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.4 Sistema de Freno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.5 Motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.6 Estructura de la Cabina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.7 Estabilizadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.8 Platos Base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.9 Pasadores de los Platos Base | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.10 Cilindros Hidraulico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.11 Mangueras y Conexiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.12 Dispositivo de Seguridad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.13 Espejos Retrovisores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.14 Luces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.15 Alarma y/o Corneta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.1.16 Franja de Precaucion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | X |
| 4.1.17 Sistema Electrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| **4.2 Estructura de los Boom Articulados ( Brazos )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 Sección/Cajones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.2.2 Soldaduras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.2.3 Condiciones de la Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.2.4 Pasador de Fijación del Brazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.2.5 Rodillos Deflectores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.2.6 Ojal del Pasador Telescopico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| **4.3 Estructura de la Pluma ( Boom Fijo )** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 Sección/Cajones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.3.2 Soldaduras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.3.3 Condiciones de la Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.3.4 Pasador de Fijación del Brazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.3.5 Mangueras y Conexiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| **4.4 Super Estructura del Equipo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 Base del Brazo Articulado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.2 Plataforma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.3 Condiciones de la Pintura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.4 Soldaduras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.5 Palanca o Mando Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.6 Palanca de Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.7 Freno de Mano de Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.4.8 Dispositivo de Seguridad de Palanca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| **4.5 Mecanismo de Giro** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 Acoplamiento Giratorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.5.2 Soldaduras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.5.3 Condicion de Lubricación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.5.4 Acoples de Engranajes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.5.5 Ruedas/Tornamesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.5.6 Freno/Tornamesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.5.7 Pernos y Tuercas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| **4.6 Sistema de Izamiento de Carga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 Cilindro Pricipal del Boom Fijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.2 Cilindro de los Brazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.3 Conexiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.4 Mangueras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.5 Bomba Hidraulica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.6 Cuerpo del Sistema Hidraulico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.7 Pasador de Fijación del Gancho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4.6.8 Condición del Cable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |



Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

# INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO

No. Reporte: 01
Fecha: 07/09/2023


| | Condicion por: Daño Mecanico | | | | | | | Operación | | | | | | | | | | | | | | | Corrosion | | | Dimensión | | | Elemento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DO | GR | FI | DE | DEF | CE | PE | FL | FF | PC | DP | DEL | FPN | BRD | MD | SD | D | FA | NP | NF | NAD | DES | FL | PI | GE | PU | FT | EX | OV | B | M | NA |
| 4.7.8 Estructura del Malacate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.7.9 Estrctura Bloque Viajero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.7.10 Poleas del bloque viajero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| **4.8 Poleas y Malacate de Pluma** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 Tambor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.2 Motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.3 Cable de Acero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.4 Sistema de Freno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.5 Poleas Guias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.6 Retendores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.7 Amarres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.8 Lubricación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.9 Estrctura Malacate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.10 Estructura bloque fijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 4.8.11 Poleas del bloque fijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| **4.9 Gancho de Carga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 Estructura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 4.9.2 Sistema de Rodamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 4.9.3 Lengüeta ó Seguro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| 4.9.4 Lubricación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |

Fabricante: ELD A-WLL 9 Ton | Serial: N/T | Distancia Original: - | Actual: - | % Desviación: -

**4.10 Metodo de Izaje Principal**

Aplica ☐SI ☐NO

**Caracteristica**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | N/E | Resistencia | N/E | Grado | N/E |
| Tipo | N/E | Factor de Seguridad | N/E | | |
| Clasificación | N/E | Limite de Trabajo Seguro | N/E | | |
| Capacidad Maxima Seguridad Fabricante | N/E | Capacidad Certificada | N/E | | |



Scanned with CamScanner

REPORTE DE IMAGENE

## BRAZO ARTICULADO FERRARI CRANE SERIAL: 3641










Inspeccion visual, dimensional y Particulas Magneticas Coloreadas Secas con contraste a áreas critica del gancho de carga 9 Ton, No presento indicaciones relevante **CONDICION: VT MT APTO.**



Esta PRUEBA cumple con los requerimientos establecidos en la Serie ASME B30 y/o API y el procedimiento interno, cualquier modificación y/o reparación efectuada a este equipo en componentes criticos, anula la vigencia de esta PRUEBA y debe realizarse nuevamente después que el mismo ha sido reparado.
**CONDICION: APTO.**



Scanned with CamScanner

| IWECO TECH inspection | INSPECCION DE BRAZO ARTICULADO | No. Reporte: 01<br>Fecha: 07/09/2023<br>Página: 5 de 5 |
|---|---|---|

## 7. CONDICIONES OBSERVADAS

| | |
|---|---|
| 1 | Al momento de la Inspeccion el equipo no presento observaciones relevantes. |
| 2 | Se realizo Particulas Magneticas Coloreadas Secas a juntas soldadas a la base de los Estabilizadores Hidráulico |
| 2.1 | Niveladores del Brazo articulado |
| 3 | Se realizo Particulas Magneticas Coloreadas Secas a áreas critica del gancho de carga 9 Ton |
| 4 | Se realizo prueba de carga extendiendo el brazo a su maxima capacidad, levantando un rollo de cable 2 ton |
| 5 | Prueba requerida por el código aplicable. Se observo resultados SATISFACTORIOS. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |

## 8. ACCION CORRECTIVA

| | |
|---|---|
| 1 | Verificar que no existan daños por desgaste excesivo ni presencia de sustancias u otros materiales extraños en los componentes |
| 1.1 | que conforman los mecanismos de control palanca del brazo. |
| 2 | Verificar mediante una inspección visual todos los mecanismos del equipo marcha, retroceso, freno, extensión y retracción del |
| 2.1 | brazo a fin de determinar si los mismos operan correctamente. |
| 3 | Verificar que el equipo disponga de su correcta tabla de carga, en una posición visible para el operador. |
| 3.1 | Verificar visualmente que no existan daños por deformación, corrosión, fractura, agrietamiento o desgaste en los elementos |
| 3.2 | estructurales que conforman el equipo en general, lo cual incluye chasis, vigas, brazo, soportes. |
| 4 | Este certificado tiene validez por el periodo mencionado, el cual pierde vigencia, al realizarse cualquier modificación de su diseño |
| 4.1 | original y/o reparaciones mayores en componentes críticos ó cuando el equipo en cuestión se vea involucrado en accidente |
| 4.2 | operacional de cualquier naturaleza. **La empresa IWECOTECH. No se hace responsable del mal manejo del EQUIPO.** |

## 8. FIRMA

**Aprobado por:**

Nombre: Tito Vargas

Fecha: 07-09-2023

Firma

**Inspector izamiento:**

Nombre: Ubaldo Nava

Fecha: 07-09-2023

Firma



Scanned with CamScanner

IWECO TECH inspection

# PRUEBA DE CARGA

**No. 01**
**Fecha: 07/09/2023**


## 1.- DATOS GENERALES

Fecha: 07-09-2023 | No. Control: 0084-23

Cliente: SAMFOR S.A | O.D.S: - | O.T.I: 0046-23

Lugar de Inspección: Av. 3H Entre Calle 68 y70 N° 69-61 Maracaibo VZLA | Norma / Código Aplicable: ASME / ANSI/ B30.22

## 2.- DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Equipo: BRAZO ARTICULADO

Fabricante: FERRARI CRANE | Modelo: P.5000L | Serial: 3641

Número de Activo: N/E | Capacidad Máxima Original: 2.2 Ton

**Capacidad Según el Arreglo actual** — **PRINCIPAL**: N/E

Diámetro del Cable Principal: N/E | Clasificación: N/E | No. De Poleas B/Fijo: N/E | En uso: N/E

0412-1647536

No. De Poleas B/Viajero: N/E | En uso: N/E | No. De Lineas ó Guarnes: N/E | Resistencia a la ruptura: N/E Kgs

Resistencia del conjunto: N/E Kgs | Factor de Seguridad usado: N/E | Limite de Trabajo Seguro: N/E Kgs

**Capacidad Según el Arreglo actual** — **AUXILIAR**: -

Diámetro del Cable Principal: N/E | Clasificación: N/E | No. De Poleas B/Fijo: N/E | En uso: N/E

No. De Poleas B/Viajero: N/E | En uso: N/E | No. De Lineas ó Guarnes: N/E | Resistencia a la ruptura: N/E Ton

Resistencia del cable P20000XL: N/E | Factor de Seguridad usado: N/E | Limite de Trabajo Seguro: N/E Kgs

## 3.- Datos de la Prueba

Dinámometro Peso: N/E | Capacidad Máxima: N/E | Serial Nº: N/E

### 3.1 Pesos Complementación Bloque Principal

Bloque Viajero: N/E Kgs | Aplica: ☐ Si ☑ No | Plumin ( Jib ): ☑ Extendido ☐ Retraido | Peso: N/E

Eslingas: N/E Kgs | Grilletes: N/E Kgs | Otros: N/E | Aplica: ☐ Si ☑ No | Total Peso Complementario: N/E Kgs

### 3.1.1 Datos de la Pesa

Descripción: Rollo de cable 2 Ton | Certificada: ☐ Si ☐ No

Peso Neto: 2.000,00 Kgs | Total peso Complementario: 2.000,00 Kgs | Total Peso Bruto (Neto + Complementario): 2.000,00 Kgs

### 3.1.2 Parametros

Longitud Pluma: 8,00 mts | Angulo: 45 | Radio: 10,00 Mts | Capacidad S/Tabla: 2.000,00 Kgs | Porcentaje Real (%): 100,00%

Altura Suspendida: 1 Mts | Tiempo Suspendido: 10 Min | Resultado: Satisfactorio: OK | No Satisfactorio: -



Scanned with CamScanner

| IWECO TECH inspection | PRUEBA DE CARGA | No. 01<br>Fecha: 07/09/2023<br>Página: 1 de 2 |
|---|---|---|

### 3.2 Pesos Complementación Bloque Auxiliar

Bloque Viajero: N/E Kgs — Aplica: ☐ Si ☑ No — Plumin ( Jib ): ☑ Extendido ☐ Retraido — Peso: ☐

Eslingas: N/E Kgs — Grilletes: N/E Kgs — Otros: N/E — Aplica: ☐ Si ☐ No — Total Peso Complementario: N/E Kgs

### 3.2.1 Datos de la Pesa

Descripción: N/E — Certificada: ☐ Si ☐ No

Peso Neto: N/E Kgs — Total peso Completario: N/E Kgs — Total Peso Bruto (Neto + Complementario): N/E Kgs

### 3.2.2 Parametros

Longitud Pluma: N/E — Angulo: N/E — Radio: N/E — Capacidad S/Tabla: N/E Kgs — Porcentaje Real (%): N/E

Altura Suspendida: N/E — Tiempo Suspendido: N/E — Resultado — Satisfactorio: N/E — No Satisfactorio: N/E

Esta **PRUEBA** cumple con los requerimientos establecidos en la Serie ASME B30 y/o API y el procedimiento interno, cualquier modificación y/o reparación efectuada a este equipo en componentes criticos, anula la vigencia de esta PRUEBA y debe realizarse nuevamente después que el mismo ha sido reparado.

**OBSERVACIONES:**

Se realizo prueba de carga extendiendo el brazo a 4 metro de su capacidad, levantando un rollo de cable 2 ton

**Certificado por::**

Nombre: Tito Vargas

Firma:

**Inspeccionado por:**

Nombre: Ubaldo Nava

Fecha: 07-09-2023

Firma:

IWECO TECI

OPERACIONES

**Equipo Apto para operar:** ☑ Si ☐ No

**Revisado por:**

Nombre: Tito Vargas

Cargo: Coor-Operaciones

Fecha: 07-09-2023

Firma:

**Capacidad Certificada:** 2.2 Ton



Scanned with CamScanner