INSPECCION DE UNIDADES Y/O EQUIPOS

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

Código de Inspección				
Fecha:	24/3/2026	**Lugar de la Inspección:**	RICHMOND	
Departamento:	SERVICIOS ELECTRICOS	**Inspector(es) SIAHO:**	DANIELA LEON	
Contrato al que pertenece:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE	**Contratista:**	SAMFOR	



INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

Conductor Asignado:	JOHAN ORTEGA	**Cedula:**	10.437.365
Certificado Médico:	SI	**Fecha de Vencimiento:**	24/3/2031
Licencia (Grado):	5TA	**Fecha de Vencimiento:**	8/9/2032
Autorización de Manejo:	SI	**Manejo Defensivo (FL):**	AHS-0073182 (15-11-2026)

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

N° DE UNIDAD:	SVL-056	**PLACA:**	A92AT2R
MARCA:	FORD	**EQUIPO TIPO:**	CAMIONETA
AÑO:	2026	**COLOR:**	BLANCO
MODELO:	PICK UP D/CABINA (XL / RANGER)	**KILOMETRAJE:**	3.306,4
NCAP:	5 ESTRELLAS		

TABLA DE DESVIACIONES

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA ESTIMADA DE CIERRE	RESPONSABLE POR EL CIERRE DE LA ACCIÓN
CONDICION DE LA UNIDAD:	🟩 **APTA**	NO APTA	CONDICIONADA		

OBSERVACIÓN: Agregar porta extintor. Incluir etiquetas de puntos de pellizcos y de identificación del combustible. Incluir listado de insumos del botiquín

ANEXOS. INSPECCION DE LA UNIDAD A92AT2R



PDVSA PETROBOSCÁN

Contrato=Mtto PTEBG.

Modelo= XL/Ranger

REPORTE DE INSPECCION DE VEHICULOS LIVIANOS

FECHA	HORA	EMPRESA	MARCA	AÑO	COLOR	PLACA
24-03-26	9:30am	SAMFOR	Ford.	2026	Blanco	A92AT2R.

DEPARTAMENTO	UNIDAD	TIPO	CONDUCTOR
SSEE	SVL-056	Pick up D/C	Johan Ortega.

DOCUMENTACION

UNIDAD

Carnet de Circulacion Canet de circulación.
Matricula
Poliza de Seguro Si ✓ No
Documentacion Vigente Si ✓ No
Serial de la Poliza RCV N: 16-12-2026.
Otros 56-56-2343015

CONDUCTOR

Cedula de Identidad Si ✓ No N: 10.437.365
Certificado Medico Si No
Certificado Medico vigente Desde 24-3-26 Hasta 24-03-31
Licencia Grado : 5ta Vigente Si ✓ No
Desde 18-02-22 Hasta 08-09-2032
Autorizacion de Manejo Vigente Si ✓ No
Desde Hasta 5/7

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
BAJO CAPOTA	Aceite del Motor			✓
	Aceite de Caja/Valvulina			Automatica.
	Fluido de Frenos			✓
	Refrigerante			✓
	Fluido Hidraulico			✓
	Fluido Limpia Parabrisas			✓
	Limpieza del Motor			✓
	Bateria			✓
	Correa Ventilador			✓
INTERNA	Luces del Tablero			✓
	Medidor de Presion de Aceite			✓
	Medidor de Temperatura			✓
	Medidor del Alternador			✓
	Medidor de Gasolina	E ¼	½	[✓ ¾] F
	Kilometraje	3306,4		
	Asientos			✓
	Alfombras			✓
	Bocina/Corneta			✓
	Radio Reproductor			✓
	Cornetas del Radio Reproductor			✓
	Encendedor			✓
	Espejo Retrovisor Interno			✓
	Freno de Mano			✓
	Limpia Parabrisas			✓
	Vision a travez del Parabrisas			✓
	Luces del techo (interna)			✓
	Seguros de las Puertas			✓
	Cinturon de Seguridad			✓
	Drive Rigth			✓
HERRAMIENTAS EQUIPOS	Gato Hidraulico			✓
	Llave Cruz			✓
	Extintor Inspeccionado			✓ (con etiqueta)
	Triangulo de Seguridad			✓
	Botiquin de Primeros Auxilios			✓ (con etiqueta)

OBSERVACIONES

Trae airbag
Se recomienda porta extintor
Falta etiqueta de puntos de pellizcos.

NCAP=5 estrellas.

Certificado de Manejo
AHS 0073182 (15-11-26)



PDVSA PETROBOSCÁN

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
EXTERNA	Antena del reproductor			✓
	Cauchos Apariencia Presion			
	Caucho de Repuesto			
	Tasas Tuercas Esparragos			
	Luz Baja			✓
	Luz Alta			✓
	Luces de Cruces			✓
	Luces de retroceso Stop			✓
	Luces Intermistentes			✓
	Chasis Alineado con Vehiculo			✓
	Escape			✓
	Parabrisas			✓
	Espejos retrovisores			✓
	Vidrio Trasero			✓
	Puertas			✓
	Cerraduras-Seguros			✓

08-25 cauchos

CODIGOS

1. Rayón leve
2. Rayón Fuerte
3. Choque Leve
4. Choque Fuerte
5. Mancha
6. Deterioro
7. Deforme

OBSERVACIONES

Tiene camara (Pito y sensores.

REVISADO POR : Daniela León
FIRMA : Daniela
RECIBIDO POR : Johan Ortega
FIRMA :

INSPECCION DE UNIDADES Y/O EQUIPOS

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

Código de Inspección

Fecha:	24/3/2026	**Lugar de la Inspección:**	RICHMOND
Departamento:	SERVICIOS ELECTRICOS	**Inspector(es) SIAHO:**	DANIELA LEON
Contrato al que pertenece:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE	**Contratista:**	SAMFOR



INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

Conductor Asignado:	OSIA OJEDA	**Cedula:**	13.006.533
Certificado Médico:	SI	**Fecha de Vencimiento:**	23/5/2027
Licencia (Grado):	3ERA	**Fecha de Vencimiento:**	6/8/2026
Autorización de Manejo:	SI	**Manejo Defensivo (FL):**	AHS-0073187 (15-11-2026)

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

N° DE UNIDAD:	SVL-057	**PLACA:**	A92AT4R
MARCA:	FORD	**EQUIPO TIPO:**	CAMIONETA
AÑO:	2025	**COLOR:**	BLANCO
MODELO:	PICK UP D/CABINA (RANGER RXL5 XL)	**KILOMETRAJE:**	474,9
NCAP:	5 ESTRELLAS		

TABLA DE DESVIACIONES

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA ESTIMADA DE CIERRE	RESPONSABLE POR EL CIERRE DE LA ACCIÓN
	No tiene botiquín de primeros auxilios ni extintor	Bajo	Incluir botiquín de primeros auxilios, con su listado de insumos y extintor inspeccionado. Colocar etiqueta de inspección al botiquín y extintor	1 día	SAMFOR
CONDICION DE LA UNIDAD:	**APTA**	NO APTA	CONDICIONADA		

OBSERVACIÓN: Agregar porta extintor. Tiene instalada cámara AI-Dashcam

ANEXOS. INSPECCION DE LA UNIDAD A92AT4R



PDVSA PETROBOSCAN Contrato = Mtto PTEBG Modelo = Ranger RXL5 x L

REPORTE DE INSPECCION DE VEHICULOS LIVIANOS

FECHA	HORA	EMPRESA	MARCA	AÑO	COLOR	PLACA
24-03-26	9:00am	SAMFOR	Ford	2025	Blanco	A92AT4A

DEPARTAMENTO	UNIDAD	TIPO	CONDUCTOR
SSEE.	SVL-057	Pick up D/C	Osia Ojeda

DOCUMENTACION

UNIDAD
Carnet de Circulacion Titulo de origen
Matricula
Poliza de Seguro Si ✓ No
Documentacion Vigente Si ✓ No
Serial de la Poliza RCV N: 0-055754
Otros 23-03-2027

CONDUCTOR
Cedula de Identidad Si ✓ No N: 13.006.533
Certificado Medico Si ✓ No
Certificado Medico vigente Desde 23-5-22 Hasta 23-05-2027.
Licencia Grado : 3era Vigente Si ✓ No
Desde 06-10-2016 Hasta 06-8-2026.
Autorizacion de Manejo Vigente Si ✓ No
Desde Hasta 5/7

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
BAJO CAPOTA	Aceite del Motor			✓
	Aceite de Caja/Valvulina			Automatica
	Fluido de Frenos			✓
	Refrigerante			✓
	Fluido Hidraulico			✓
	Fluido Limpia Parabrisas			✓
	Limpieza del Motor			✓
	Bateria			✓
	Correa Ventilador			✓
INTERNA	Luces del Tablero			✓
	Medidor de Presion de Aceite			✓
	Medidor de Temperatura			✓
	Medidor del Alternador			✓
	Medidor de Gasolina	E ¼	[✓ ½]	¾ F
	Kilometraje	474.9		
	Asientos			✓
	Alfombras			✓
	Bocina/Corneta			✓
	Radio Reproductor			✓
	Cornetas del Radio Reproductor			✓
	Encendedor			✓
	Espejo Retrovisor Interno			
	Freno de Mano			✓
	Limpia Parabrisas			✓
	Vision a travez del Parabrisas			✓
	Luces del techo (interna)			✓
	Seguros de las Puertas			✓
	Cinturon de Seguridad			✓
	Drive Rigth			Camara.
HERRAMIENTAS EQUIPOS	Gato Hidraulico			✓
	Llave Cruz			✓
	Extintor Inspeccionado			Pendiente
	Triangulo de Seguridad			✓
	Botiquin de Primeros Auxilios			Pendiente.

OBSERVACIONES
Tiene bolsa de aire
Todos los asientos con apoya cabeza y cinturones de 3 puntos

Certificado de Manejo.
AHS-0073187.
(15-11-2026).

NCAP: 5estrellas.



PDVSA PETROBOSCAN

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
EXTERNA	Antena del reproductor			✓
	Cauchos Apariencia Presion			✓
	Caucho de Repuesto			✓
	Tasas Tuercas Esparragos			✓
	Luz Baja			✓
	Luz Alta			✓
	Luces de Cruces			✓
	Luces de retroceso Stop			✓
	Luces Intermistentes			✓
	Chasis Alineado con Vehiculo			✓
	Escape			✓
	Parabrisas			✓
	Espejos retrovisores			✓
	Vidrio Trasero			✓
	Puertas			✓
	Cerraduras-Seguros			✓

1225 cauchos

CODIGOS
1. Rayón leve
2. Rayón Fuerte
3. Choque Leve
4. Choque Fuerte
5. Mancha
6. Deterioro
7. Deforme

OBSERVACIONES
Tiene pito/ Camara y Sensores
Tiene etiquetas de puntos de pellizcos
Se recomienda porta extintor

REVISADO POR : Daniela León
FIRMA : Daniela
RECIBIDO POR : Osia Ojeda
FIRMA :

INSPECCION DE UNIDADES Y/O EQUIPOS

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

Código de Inspección

Fecha:	24/3/2026	**Lugar de la Inspección:**	RICHMOND
Departamento:	SERVICIOS ELECTRICOS	**Inspector(es) SIAHO:**	DANIELA LEON
Contrato al que pertenece:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE	**Contratista:**	SAMFOR



INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

Conductor Asignado:	JUAN PACHECO	**Cedula:**	12.804.116
Certificado Médico:	SI	**Fecha de Vencimiento:**	24/3/2031
Licencia (Grado):	3ERA	**Fecha de Vencimiento:**	20/6/2026
Autorización de Manejo:	SI	**Manejo Defensivo (FL):**	AHS-0073186 (15-11-2026)

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

N° DE UNIDAD:	SVL-055	**PLACA:**	A92AT0R
MARCA:	FORD	**EQUIPO TIPO:**	CAMIONETA
AÑO:	2025	**COLOR:**	BLANCO
MODELO:	PICK UP D/CABINA (XL / RANGER)	**KILOMETRAJE:**	6.229,5
NCAP:	5 ESTRELLAS		

TABLA DE DESVIACIONES

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA ESTIMADA DE CIERRE	RESPONSABLE POR EL CIERRE DE LA ACCIÓN
CONDICION DE LA UNIDAD:	[✓ **APTA**]	NO APTA	CONDICIONADA		

OBSERVACIÓN: Agregar porta extintor. Incluir etiqueta de inspección al extintor e incluir etiquetas de puntos de pellizcos y de identificación del combustible. Incluir listado de insumos del botiquín

ANEXOS. INSPECCION DE LA UNIDAD A92AT0R



PDVSA PETROBOSCÁN

Contrato = Mtto PTEBG.

Modelo = XL /Ranger.

REPORTE DE INSPECCION DE VEHICULOS LIVIANOS

FECHA	HORA	EMPRESA	MARCA	AÑO	COLOR	PLACA
24-03-26	9:15am	SAMFOR	Ford.	2025	Blanco	A92AT0R.

DEPARTAMENTO	UNIDAD	TIPO	CONDUCTOR
SSEE	SVL-055	Pickup D/C	Juan Pacheco

DOCUMENTACION

UNIDAD

Carnet de Circulacion: Carnet de circulación
Matricula
Poliza de Seguro Si ✓ No
Documentacion Vigente Si ✓ No
Serial de la Poliza RCV N: 18-11-2026
Otros 56-56-2342464

CONDUCTOR

Cedula de Identidad Si ✓ No ___ N: 12.804.116
Certificado Medico Si ✓ No ___
Certificado Medico vigente Desde 27-6-16 Hasta 20-06-2026 (Licencia)
Licencia Grado : 3era Vigente Si ✓ No ___
Desde 24-03-26 Hasta 24-03-31 (carta Medica)
Autorizacion de Manejo Vigente Si ✓ No ___
Desde ___ Hasta S/T

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
BAJO CAPOTA	Aceite del Motor			✓
	Aceite de Caja/Valvulina			Automatica.
	Fluido de Frenos			✓
	Refrigerante			✓
	Fluido Hidraulico			✓
	Fluido Limpia Parabrisas			✓
	Limpieza del Motor			✓
	Bateria			✓
	Correa Ventilador			✓
INTERNA	Luces del Tablero			✓
	Medidor de Presion de Aceite			✓
	Medidor de Temperatura			✓
	Medidor del Alternador			✓
	Medidor de Gasolina	E [✓ ¼]	½	¾ F
	Kilometraje	6229,5		
	Asientos			✓
	Alfombras			✓
	Bocina/Corneta			✓
	Radio Reproductor			✓
	Cornetas del Radio Reproductor			✓
	Encendedor			✓
	Espejo Retrovisor Interno			✓
	Freno de Mano			✓
	Limpia Parabrisas			✓
	Vision a travez del Parabrisas			✓
	Luces del techo (interna)			✓
	Seguros de las Puertas			✓
	Cinturon de Seguridad			✓
	Drive Rigth			✓
HERRAMIENTAS EQUIPOS	Gato Hidraulico			✓
	Llave Cruz			✓
	Extintor Inspeccionado			✓ (con etiqueta)
	Triangulo de Seguridad			✓ + cono.
	Botiquin de Primeros Auxilios			✓

2125 cauchos

OBSERVACIONES

Tiene airbag (cada 5mil cambio de aceite)
Todos los asientos con apoya cabeza y cinturones de 3 puntos

Certificado de Manejo
AHS-0073186
(15-11-26)

NCAP= 5 estrellas



PDVSA PETROBOSCÁN

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
EXTERNA	Antena del reproductor			✓
	Cauchos Apariencia Presion			✓
	Caucho de Repuesto			✓
	Tasas Tuercas Esparragos			✓
	Luz Baja			✓
	Luz Alta			✓
	Luces de Cruces			✓
	Luces de retroceso Stop			✓
	Luces Intermistentes			✓
	Chasis Alineado con Vehiculo			✓
	Escape			✓
	Parabrisas			✓
	Espejos retrovisores			✓
	Vidrio Trasero			✓
	Puertas			✓
	Cerraduras-Seguros			✓

CODIGOS

1. Rayón leve
2. Rayón Fuerte
3. Choque Leve
4. Choque Fuerte
5. Mancha
6. Deterioro
7. Deforme

OBSERVACIONES

Tiene pito/camara y sensores
Faltan etiquetas de puntos de pellizcos
Falta lista de insumos (Botiquin).
Se recomienda porta extintor

REVISADO POR : Daniela Leon
FIRMA :

RECIBIDO POR : Juan Pacheco
FIRMA :

INSPECCION DE UNIDADES Y/O EQUIPOS

INFORMACIÓN DE LA INSPECCION

Código de Inspección

Fecha:	24/3/2026	**Lugar de la Inspección:**	RICHMOND
Departamento:	SERVICIOS ELECTRICOS	**Inspector(es) SIAHO:**	RINA VOLPE
Contrato al que pertenece:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA TERMOELECTRICA BAJO GRANDE	**Contratista:**	SAMFOR



INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR

Conductor Asignado:	POOL	**Cedula:**	POOL
Certificado Médico:	POOL	**Fecha de Vencimiento:**	POOL
Licencia (Grado):	POOL	**Fecha de Vencimiento:**	POOL
Autorización de Manejo:	POOL	**Manejo Defensivo (FL):**	POOL

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

N° DE UNIDAD:	SVL-054	**PLACA:**	A76EW0P
MARCA:	TOYOTA	**EQUIPO TIPO:**	CAMIONETA
AÑO:	2025	**COLOR:**	PLATA
MODELO:	PICK UP D/CABINA (HILUX / D/C RV 2.7 6AT)	**KILOMETRAJE:**	11.913
NCAP:	5 ESTRELLAS		

TABLA DE DESVIACIONES

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA DESVIACIÓN	NIVEL DE RIESGO	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA ESTIMADA DE CIERRE	RESPONSABLE POR EL CIERRE DE LA ACCIÓN
CONDICION DE LA UNIDAD:	[✓ APTA]	NO APTA	CONDICIONADA		

OBSERVACIÓN: Anexar contrato de arrendamiento o documento de préstamo del vehículo por pate del tercero. Agregar porta extintor. Incluir etiqueta de inspección al extintor e incluir etiquetas de puntos de pellizcos y de identificación del combustible. Incluir listado de insumos del botiquín

ANEXOS. INSPECCION DE LA UNIDAD A76EW0P



SVL-054

PDVSA PETROBOSCÁN

Contrato= Mtto PTEBG Modelo= Hilux /D/CRU 2.7 6AT

REPORTE DE INSPECCION DE VEHICULOS LIVIANOS

FECHA	HORA	EMPRESA	MARCA	AÑO	COLOR	PLACA
24/03/26	9:35am	Samfor	TOYOTA	2025	PLATA	A76EW0P.

DEPARTAMENTO	UNIDAD	TIPO	CONDUCTOR
SSEE	CAMIONETA	PICKUP/D. CABINA.	Pool

DOCUMENTACION

UNIDAD

Carnet de Circulacion 250110100966
Matricula
Poliza de Seguro Si X No
Documentacion Vigente Si X No
Serial de la Poliza RCV N: D-053398.
Otros Venezuela Responsable C.A.

CONDUCTOR

Cedula de Identidad Si ____ No ____ N: Pool.
Certificado Medico Si ____ No ____
Certificado Medico vigente Desde ______ Hasta ______
Licencia Grado : Vigente Si ____ No ____
Desde ______ Hasta ______
Autorizacion de Manejo Vigente Si ____ No ____
Desde ______ Hasta

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
BAJO CAPOTA	Aceite del Motor			✓
	Aceite de Caja/Valvulina			✓
	Fluido de Frenos			✓
	Refrigerante			✓
	Fluido Hidraulico			✓
	Fluido Limpia Parabrisas			✓
	Limpieza del Motor			✓
	Bateria			✓
	Correa Ventilador			✓
INTERNA	Luces del Tablero			✓
	Medidor de Presion de Aceite			✓
	Medidor de Temperatura			✓
	Medidor del Alternador			✓
	Medidor de Gasolina	E ¼	½	[✓ ¾] F
	Kilometraje			11913 Km.
	Asientos			✓
	Alfombras			✓
	Bocina/Corneta			✓
	Radio Reproductor			✓
	Cornetas del Radio Reproductor			✓
	Encendedor			✓
	Espejo Retrovisor Interno			✓
	Freno de Mano			✓
	Limpia Parabrisas			✓
	Vision a travez del Parabrisas			✓
	Luces del techo (interna)			✓
	Seguros de las Puertas			✓
	Cinturon de Seguridad			✓
	Drive Rigth			✓
HERRAMIENTAS EQUIPOS	Gato Hidraulico			✓
	Llave Cruz			✓
	Extintor Inspeccionado			✓
	Triangulo de Seguridad			✓
	Botiquin de Primeros Auxilios			✓

OBSERVACIONES

- * Pendiente base para extintor
- * Pendiente anexar contrato de arrendamiento o de alquiler.

UCAP= 5estrellas.



PDVSA PETROBOSCÁN

AREA DEL VEHICULO	PUNTOS A REVISAR	MAL	REGULAR	BUENO
EXTERNA				✓
	Antena del reproductor			✓
	Cauchos Apariencia Presion			✓
	Caucho de Repuesto			✓
	Tasas Tuercas Esparragos			✓
	Luz Baja			✓
	Luz Alta			✓
	Luces de Cruces			✓
	Luces de retroceso Stop			✓
	Luces Intermistentes			✓
	Chasis Alineado con Vehiculo			✓
	Escape			✓
	Parabrisas			✓
	Espejos retrovisores			✓
	Vidrio Trasero			✓
	Puertas			✓
	Cerraduras-Seguros			✓

CODIGOS

1. Rayón leve
2. Rayón Fuerte
3. Choque Leve
4. Choque Fuerte
5. Mancha
6. Deterioro
7. Deforme

OBSERVACIONES

REVISADO POR : Rina Volpe.
FIRMA :

RECIBIDO POR : Fernando Guanerso
FIRMA :