SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE PUNTOS DE IZAMIENTO*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 2 de junio de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 1 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-010626-01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR) | **LUGAR:** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA. | | |
| **INFORMACIÓN DEL EQUIPO** | | | | | |
| **TIPO:** | LIFT FIXTURE (Avioncito) | **FABRICANTE:** | BISHOP LIFTING PRODUCT | **SERIAL:** | **BLP-151905-01** |
| **NÚMERO:** | **SF-LF-002** | **MODELO:** | LM6000 (288870-G) | **AÑO:** | 2007 |
| **DIMENSIONES:** | Largo: **3,10** mt. Ancho **1,75** mt. Alto: **0,15** mt. | **CAPACIDAD:** | 9.299 Kg (20500 Lb) | **PESO:** | 476 Kg |
| **INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO** | | | | | |
| **DIMENSIONES** | Esp. **25,4** mm. Ojal: **25,4** Alto: **90** Ancho **90** | **MATERIAL:** | ACERO AL CARBONO | **CANTIDAD:** | 4 Pts. |

***ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO:*** **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO:** | MT-PI-01 | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | PULIDA | **TIPO DE SOLDADURA** | FILETE |
| **EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO** | | | | | |
| **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | **MATERIALES** | |
| **TIPO:** | YUGO (6 Amp.) | **FABRICANTE:** | CONTOUR PROBE | **TIPO DE PARTÍCULAS:** | HÚMEDAS 7HF |
| **SERIAL:** | 4577 | **FECHA DE VERIFICACIÓN** | 23/7/2025 | **COLOR:** | NEGRAS |
| **TIPO:** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I017-53 | **LIMPIADOR:** | N/A |
| **TIPO:** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I010-84 | **PENETRANTE:** | N/A |
| **TIPO:** | N/A | **CÓDIGO/SERIAL:** | N/A | **REVELADOR:** | N/A |
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN:** | ASME SECC. V, ART. VII / ASME B30.23 / ASME B30.26 / COVENIN 3132-2001 / DNV-2-7-1 | | | | |

**DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO**






**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN LA SOLDADURAS Y OJAL DE LOS (4) PUNTOS DE IZAMIENTO DEL LIFT FIXTURE EN MENCIÓN.
- EN DICHA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL LIFT FIXTURE ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO.

| | |
|---|---|
| **EXISTEN PLANOS DE DISEÑO?** | **SI** ☑ **NO** ☐ |
| **COMENTARIOS** | |

- EL LIFT FIXTURE NO TIENE PLACA DE ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

**OBSERVACIONES**

- EL LIFT FIXTURE PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

**RECOMENDACIONES**

1.- UTILIZAR ACCESORIOS DE IZAMIENTO CERTIFICADOS.
2.- PINTAR LOS PUNTOS DE IZAMIENTO SEGÚN CÓDIGO APLICABLE.
3.- MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS PUNTOS DE IZAMIENTO.
4.- PINTAR CAPACIDAD EN SITIO VISIBLE A 85 Ft. DE DISTANCIA.

| INSPECTOR | RESPONSABLE TÉCNICO | APROBADO POR |
|---|---|---|
| NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA** | NOMBRE: **RAMÓN CARDONA** | NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ** |
| C.I.: **7.967.958** | C.I.: **4.649.431** | C.I.: **11.219.694** |
| CERT.: **FIS-0023-003** | CERT.: **FIS-0023-002** | |
| SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI | SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI | SONOTEST RIF: J-07049150-7 |

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN26S13083**

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**

SONOTEST
J-07049150-7

# *INFORME DE PRUEBA DE CARGA*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 2 de junio de 2026 |
| **FECHA DE LA PRUEBA:** | 1 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-010626-01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR) | **LUGAR:** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA. | | |
| **INFORMACIÓN DEL EQUIPO** | | | | | |
| **TIPO:** | LIFT FIXTURE (Avioncito) | **FABRICANTE:** | BISHOP LIFTING PRODUCT | **SERIAL:** | BLP-151905-01 |
| **NÚMERO:** | SF-LF-002 | **MODELO:** | LM6000 (288870-G) | **AÑO:** | 2007 |
| **DIMENSIONES** | Largo: **3,10** mt. Ancho **1,75** mt. Alto: **0,15** mt. | **CAPACIDAD:** | 9.299 Kg | **PESO:** | 476 Kg |
| **INFORMACIÓN DEL PUNTO DE IZAMIENTO** | | | | | |
| **DIMENSIONES** | Esp. **25,4** mm. Ojal: **25,4** Alto: **90** Ancho **90** | **MATERIAL** | ACERO AL CARBONO | | |

***REGISTRO DE PRUEBA DE CARGA***

| **EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA** | | | | **ACCESORIOS** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | DINAMÓMETRO | **FABRICANTE** | DILLON | **TIPO** | ESLINGAS | **CAPACIDAD** | 8 ton |
| **MODELO** | 10 inDINA | **CÓDIGO** | IEI-I031-08 | **TIPO** | GRILLETES | **CAPACIDAD** | 4,7 ton |
| **SERIAL** | D-22157 | **FECHA CALIBRACIÓ** | 24/3/2026 | **OTROS** | | | |
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN:** | ASME SECC. V, ART. VII / ASME B30.23 / ASME B30.26 / COVENIN 3132-2001 / DNV-2-7-1 | | | | | | |

***PARÁMETROS DE LA PRUEBA***

| ÁNGULO | CAPACIDAD (Kg) | CARGA DE PRUEBA | % | CANT. PUNTOS DE IZAMIENTO | TIEMPO DE PRUEBA |
|---|---|---|---|---|---|
| 60º | 9.299 | 6.500 | 70% | 4 | 10 MIN |
| | | | | | |




**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE LE REALIZÓ PRUEBA DE CARGA AL LIFT FIXTURE EN MENCIÓN SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA PRUEBA NO SE OBSERVÓ DAÑOS, POR LO CUAL EL LIFT FIXTURE ESTÁ APTO PARA SER IZADO.
- LA PRUEBA DE CARGA FUE REALIZADA CON EL LIFT FIXTURE IZANDO UNA TURBINA Y EL PESO REGISTRADO FUE EL INDICADO ARRIBA.

**OBSERVACIONES**

- LIFT FIXTURE PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTO** PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

**RECOMENDACIONES**

1.- UTILIZAR PARA EL IZAMIENTO ACCESORIOS CERTIFICADOS.
2.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL DEL LIFT FIXTURE.
3.- CONSIDERAR PARA EL IZAMIENTO EL PESO DE LOS ACCESORIOS UTILIZADOS.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **17.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**

**VISTA DE LA PLACA DE INFORMACIÓN DE LA BARRA**







**VISTA DE LOS PUNTOS DE IZAMIENTO**



**VISTA GENERAL DEL LIFT FIXTURE**



**VISTA DE LA PLACA DE INFORMACIÓN**




**VISTA DE LA PRUEBA DE CARGA**



SONOTEST
RIF: J-07049150-7


**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

## INSPECCIÓN DE PUNTOS DE IZAMIENTO

**CISS: IN26S13083**

**PROPIETARIO:** SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR)

**TIPO DE EQUIPO:** LIFT FIXTURE (Avioncito)

**EQUIPO N°:** SF-LF-002

**CAPACIDAD:** 9.299 Kg

**FECHA DE INSPECCIÓN:** 01/06/2026

**SERIAL:** BLP-151905-01

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 01/06/2027

**OBSERVACIONES:** **EL LIFT FIXTURE PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y ESTÁ APTA PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.**

| INSPECTOR | RESPONSABLE TÉCNICO | POR SONOTEST |
|---|---|---|
| MIGUEL GARCÍA | RAMÓN CARDONA | CARLOS SÁNCHEZ |
| SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI | SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI | SONOTEST RIF.: J-07049150-7 |

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - GRILLETE*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 2 de junio de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 1 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-010626-04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR) | **LUGAR** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA. |

**INFORMACIÓN DEL ACCESORIO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO:** | GRILLETE | **FABRICANTE:** | LWS | | | | | | | | |
| **MODELO:** | G-2130 | **No./SERIAL:** | **JW-219 / JW-220** | | | | PIN: | **Ø ¾"** | G6-B5 | | |
| **MATERIAL:** | ACERO ALEADO | **DIMENSIONES:** | **5/8"** | **=** | **15.8** | **mm** | **CANTIDAD** | **2** | PIEZAS | | |
| **COLADA:** | X1 | **CAPACIDAD:** | **3¼** | ton = | **3.250** | kg | Peso Aprox. Lbs: | **1,37** | = kg | **0,62** | |

***ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO*** **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO** | MT-PI-01 | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | LIMPIA / PULIDA |

**EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO**

| **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | **MATERIALES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO:** | YUGO (6 Amp.) | **FABRICANTE:** | CONTOUR PROBE | **TIPO DE PARTÍCULAS:** | HÚMEDAS 7HF |
| **SERIAL:** | 4577 | **FECHA DE VERIFICACIÓN:** | 23/7/2025 | **COLOR:** | NEGRAS /CONT. BLANCO |
| **TIPO:** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I017-53 | **LIMPIADOR:** | N/A |
| **TIPO:** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I010-84 | **PENETRANTE:** | N/A |
| **TIPO:** | N/A | **CÓDIGO/SERIAL:** | N/A | **REVELADOR:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7 |

**DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO**




**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL CUERPO Y PASADOR DE LOS DOS (2) GRILLETES ANTES MENCIONADOS.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, LOS GRILLETES ESTÁN APTOS PARA SER UTILIZADOS EN IZAMIENTO.

**INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALORES EN A** | 29,3 | 29,2 | **Ø DEL PIN** | **NOMINAL DE A** | 26,9 |
| **VALORES EN C** | 62,5 | 63,0 | 19 mm | **NOMINAL DE C** | 60,5 |
| **A: ABERTURA DEL GRILLETE % Dif.** | | **8,66** | **C: ALT. INTERNA GRILLETE** | | **3,80** |

**RESULTADOS** - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

**OBSERVACIONES**

- LOS GRILLETES ESTÁN APTOS PARA SER UTILIZADOS.
- SU IDENTIFICACIÓN ES SU NÚMERO SERIAL COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR.

**RECOMENDACIONES**

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN26S11F77** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECH** **01/06/2027**

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**

**SONOTEST**
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - GRILLETE*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 2 de junio de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 1 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-010626-05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A. (SAMFOR) | **LUGAR** | PLANTA TERMOELECTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - EDO. ZULIA. |

**INFORMACIÓN DEL ACCESORIO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO:** | GRILLETE | **FABRICANTE:** | LWS | | | | | | | | |
| **MODELO:** | G-2130 | **No./SERIAL:** | **JW-217 / JW-218** | | | | PIN: | **Ø ⅞"** | CG | | |
| **MATERIAL:** | ACERO ALEADO | **DIMENSIONES:** | **3/4"** | **=** | **19,00** | mm | **CANTIDAD** | **2** | PIEZA | | |
| **COLADA:** | K3 | **CAPACIDAD:** | **4¾** | ton = | **4.750** | kg | Peso Aprox. Lbs: | **2,35** | = kg | **1,07** | |

***ENSAYO NO DESTRUCTIVO APLICADO*** **PARTÍCULAS MAGNÉTICAS** ☑ **LÍQUIDOS PENETRANTES** ☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO** | MT-PI-01 | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | LIMPIA / PULIDA |

**EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ENSAYO**

| **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | **MATERIALES** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO:** | YUGO (6 Amp.) | **FABRICANTE:** | CONTOUR PROBE | **TIPO DE PARTÍCULAS:** | HÚMEDAS 7HF |
| **SERIAL:** | 4577 | **FECHA DE VERIFICACIÓN:** | 23/7/2025 | **COLOR:** | NEGRAS /CONT. BLANCO |
| **TIPO:** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I017-53 | **LIMPIADOR:** | N/A |
| **TIPO:** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL:** | GE-I010-84 | **PENETRANTE:** | N/A |
| **TIPO:** | N/A | **CÓDIGO/SERIAL:** | N/A | **REVELADOR:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | ASME B30.26 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7 |

**DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO**




**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL, DIMENSIONAL Y ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS EN EL CUERPO Y PASADOR DE LOS DOS (2) GRILLETES ANTES MENCIONADOS.
- EN LA INSPECCIÓN NO SE DETECTARON INDICACIONES, POR LO CUAL, EL GRILLETE ESTÁ APTO PARA SER UTILIZADO EN IZAMIENTO.

**INSPECCIÓN DIMENSIONAL SEGÚN CROSBY (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALORES EN A** | 31,0 | 31,0 | **Ø DEL PIN** | **NOMINAL DE A** | 31,8 |
| **VALORES EN C** | 73,1 | 74,3 | 22 mm | **NOMINAL DE C** | 71,5 |

**A: ABERTURA DEL GRILLETE % Dif.** **-2,52** **C: ALT. INTERNA GRILLETE** **3,08**

**RESULTADOS** - LOS VALORES ESTÁN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS, POR LO TANTO, ESTÁN ACEPTADOS.

**OBSERVACIONES**

- LOS GRILLETES ESTÁN APTOS PARA SER UTILIZADOS.
- SU IDENTIFICACIÓN ES SU NÚMERO SERIAL COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR.

**RECOMENDACIONES**

1.- MANEJAR Y ALMACENAR EN FORMA ADECUADA.
2.- INSPECCIONAR SEGÚN PROGRAMA DE CALIDAD DEL CUSTODIO.
3.- DESECHAR AL OBSERVAR DOBLEZ O DESGASTE DEL PIN.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLOR CORRESPONDIENTE.

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN26S1FFB7** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECH** **01/06/2027**

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 2 de junio de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 1 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-010626-02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR) | **LUGAR:** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - ZULIA. |
| **INFORMACIÓN DE LA ESLINGA** | | | |
| **TIPO:** | ESLINGA DE ACERO | **FABRICANTE:** | BISHOP LIFTING |
| **SERIAL:** | **JW-215** **No.:** **SF-ESLA-005A** | **DIMENSIONES.** | **3/4"** **x** **1** **mt.** Peso Aproximado: **1,54** Kgs |
| **CANTIDAD:** | 1 (SENCILLA) | **CLASIFICACIÓN:** | 6 x 26 (ACERO ALEADO) |
| **EXTREMOS:** | PRENSADO CON BOZA. | **CAPACIDAD:** | Vert.: **4,26** ton. Lazo: **3,2** Canasta: **8,52** |

| ***DETALLES DE LA TÉCNICA*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO** | MT-PI-01 | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | LIMPIA | **TIPO DE SOLDADURA** | N/A | | |
| **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | | | **MATERIALES** | |
| **TIPO** | YUGO (6 Amp.) | **CÓDIGO/SERIAL** | 4577 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 23/7/2025 | **LIMPIADOR** | CEPILLO ALAMBRE |
| **TIPO** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL** | GE-I017-53 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 27/2/2026 | **OTROS** | N/A |
| **TIPO** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL** | GE-I010-84 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 7/8/2025 | | |
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7 / ASME SECC.V Art 9 | | | | | | |










**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

**OBSERVACIONES**

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

**RECOMENDACIONES**

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR DEFORMACIONES SEVERAS, ABERTURAS E HILOS ROTOS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLORES CORRESPONDIENTE.

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN26S1C21F** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **01/06/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**

SONOTEST
J-07049150-7

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO
SENCAMER
Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos
ISO/IEC 17020:2012
REGISTRO No: OI 05/24-01
Fecha de otorgamiento: 24/05/2024
Fecha de Vencimiento: 24/05/2027
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional

# *INFORME DE INSPECCIÓN DE ACCESORIO DE IZAMIENTO - ESLINGA*

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL INFORME:** | 2 de junio de 2026 |
| **FECHA DE INSPECCIÓN:** | 1 de junio de 2026 |

| | |
|---|---|
| **INFORME Nº** | 067-010626-03 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | SAMPIERI & FORTUNATO, S.A.(SAMFOR) | **LUGAR:** | PLANTA TERMOELÉCTRICA, BAJO GRANDE, SAN FRANCISCO - ZULIA. |

**INFORMACIÓN DE LA ESLINGA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO:** | ESLINGA DE ACERO | **FABRICANTE:** | BISHOP LIFTING |
| **SERIAL:** | **JW-216** **No.:** **SF-ESLA-005B** | **DIMENSIONES.** | **3/4"** **x** **1** **mt.** Peso Aproximado: **1,54** Kgs |
| **CANTIDAD:** | 1 (SENCILLA) | **CLASIFICACIÓN:** | 6 x 26 (ACERO ALEADO) |
| **EXTREMOS:** | PRENSADO CON BOZA. | **CAPACIDAD:** | Vert.: **4,26** ton. Lazo: **3,2** Canasta: **8,52** |

***DETALLES DE LA TÉCNICA***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROCEDIMIENTO** | MT-PI-01 | **CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE** | LIMPIA | **TIPO DE SOLDADURA** | N/A | | |
| **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | | | **MATERIALES** | |
| **TIPO** | YUGO (6 Amp.) | **CÓDIGO/SERIAL** | 4577 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 23/7/2025 | **LIMPIADOR** | CEPILLO ALAMBRE |
| **TIPO** | VERNIER (Meissner 8") | **CÓDIGO/SERIAL** | GE-I017-53 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 27/2/2026 | **OTROS** | N/A |
| **TIPO** | CINTA MÉTRICA (5 m) | **CÓDIGO/SERIAL** | GE-I010-84 | **FECHA CALIBRACIÓN** | 7/8/2025 | | |
| **NORMA DE INSPECCIÓN Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN** | ASME B30.9 / COVENIN 3333-2001 / ASME SECC.V Art 7 / ASME SECC.V Art 9 | | | | | | |










**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**

- SE REALIZÓ INSPECCIÓN VISUAL SOBRE EL CUERPO DE LA ESLINGA EN MENCIÓN, PARA DETERMINAR SUS CONDICIONES, SIENDO LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS, YA QUE DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVARON DAÑOS SOBRE LA MISMA, POR LO TANTO, LA ESLINGA ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.

**OBSERVACIONES**

- LA ESLINGA PRESENTA BUENAS CONDICIONES Y **ESTÁ APTA** PARA SER UTILIZADA EN IZAMIENTO.
- LA ESLINGA TIENE COLOCADA PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

**RECOMENDACIONES**

1.- REALIZAR INSPECCIONES FRECUENTES A LA ESLINGA.
2.- SACAR DE SERVICIO AL MOMENTO DE PRESENTAR DEFORMACIONES SEVERAS, ABERTURAS E HILOS ROTOS.
3.- NO EXCEDER LA CAPACIDAD NOMINAL, TOMANDO EN CUENTA LA FORMA A SER UTILIZADA.
4.- PINTAR SEGÚN CÓDIGO DE COLORES CORRESPONDIENTE.

**CÓDIGO INFORMÁTICO DE SEGURIDAD SENCAMER (CISS):** **IN25S1XXXX** **EL PRESENTE INFORME CERTIFICA ESTE EQUIPO HASTA LA SIGUIENTE FECHA:** **01/06/2027**

INSPECTOR
NOMBRE: **MIGUEL GARCÍA**
C.I.: **7.967.958**
CERT.: **FIS-0023-003**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE: **RAMÓN CARDONA**
C.I.: **4.649.431**
CERT.: **FIS-0023-002**
SONOTEST
INSPECTOR CERTIFICADO IEI

APROBADO POR
NOMBRE: **CARLOS SÁNCHEZ**
C.I.: **11.219.694**
SONOTEST
RIF: J-07049150-7

ASISTENTE
NOMBRE:
C.I.:

**SEDE PRINCIPAL:** Calle Campo Elías N° 122-A. Ciudad Ojeda - Estado Zulia. Teléfonos (0265) 6315272 / 6628328. Móvil: (0414) 6481361 / 6185934
Calle Ovidio, Sector La Ponderosa. Barcelona - Estado Anzoátegui. Teléfonos (0281) 2745205 / 2746744
Calle Tabana, Nº 13, Avenida Ollarvides, Puerta Maraven. Punto Fijo - Estado Falcón. Teléfonos (0269) 2463491 / 2463046
Email: sonotest@sonotest.com. Página Web: www.sonotest.com

**Este reporte no debe ser reproducido, total o parcialmente, sin la aprobación del organismo de inspección y dueño del equipo.**