

# Relatório de Inspeção #1

**Tipo:** Initial  
**Data/Hora:** 2026-02-27 14:14:12  
**Viatura:** 02-ZA-25 - Fiat Tipo SW  
**Condutor:** Abdulay Azald Ramos Neto  
**Local:** Oficina (, )

## Fotos

Categoria	Slot	Ficheiro
-----------	------	----------

## Danos

Scope	Local	Peça	Tipo	Estado
-------	-------	------	------	--------

## Assinaturas

## Pendências

- Documento Unico Automovel (DUA) nao assinalado
- Seguro nao assinalado
- Inspecao periodica nao assinalado
- Disticos TVDE nao assinalado
- Autocolante de proibicao de fumar nao assinalado
- Foto exterior em falta: Frente
- Foto exterior em falta: Frente esquerda 45 graus
- Foto exterior em falta: Lado esquerdo
- Foto exterior em falta: Traseira esquerda 45 graus
- Foto exterior em falta: Traseira
- Foto exterior em falta: Traseira direita 45 graus
- Foto exterior em falta: Lado direito
- Foto exterior em falta: Frente direita 45 graus
- Foto interior em falta: Tablier
- Foto interior em falta: Bancos dianteiros
- Foto interior em falta: Bancos traseiros
- Foto interior em falta: Bagageira
- Foto interior em falta: Odometro
- Foto interior em falta: Consola central
- Assinatura do condutor em falta
- Assinatura do responsavel em falta