Relatorio de Inspecao #3

Inicial | Pronta para assinar | Etapa 12

Resumo

Viatura	BZ-19-TD | Dacia Spring (19/04/2022)
Condutor	André Saraiva
Criado por	André Saraiva
Responsavel	André Saraiva
Criado em	2026-03-13 12:32:53
Concluido em	-
Local	- (-, -)
Hash PDF	-

Checklist rapido

Campo	Valor
Limpeza exterior	5/10
Limpeza interior	5/10
Combustivel/Energia	5/10
Estado pneus	5/10
Quilometragem	-
Avisos painel	Nao

DUA: Nao | Seguro: Nao | Inspecao periodica: Nao | Disticos TVDE: Nao | Autocolante proibicao fumar: Nao

Assinaturas e pendencias

Papel	Nome	Assinatura
DRIVER	tu 2026-03-13 12:58:41	
RESPONSIBLE	eu 2026-03-13 12:58:41	

Documento Unico Automovel (DUA) nao assinalado
Seguro nao assinalado
Inspecao periodica nao assinalado
Disticos TVDE nao assinalado
Autocolante de proibicao de fumar nao assinalado
Foto exterior em falta: Frente
Foto exterior em falta: Frente esquerda 45 graus
Foto exterior em falta: Lado esquerdo
Foto exterior em falta: Traseira esquerda 45 graus
Foto exterior em falta: Traseira
Foto exterior em falta: Traseira direita 45 graus
Foto exterior em falta: Lado direito
Foto exterior em falta: Frente direita 45 graus
Foto interior em falta: Tablier
Foto interior em falta: Odometro
Foto interior em falta: Consola central
Foto interior em falta: Bancos dianteiros
Foto interior em falta: Bancos traseiros
Foto interior em falta: Bagageira

Danos registados (1)

ID	Scope	Localizacao	Peca	Tipo	Estado	Fotos

11	Exterior	Vidros	front_right_window	Racha	Aberto	