Relatorio de Inspecao #4

Inicial | Pronta para assinar | Etapa 12

Resumo

Viatura	BZ-19-TD | Dacia Spring (19/04/2022)
Condutor	André Saraiva
Criado por	André Saraiva
Responsavel	André Saraiva
Criado em	2026-03-14 15:19:31
Concluido em	-
Local	Viseu (-, -)
Hash PDF	-

Checklist rapido

Campo	Valor
Limpeza exterior	5/10
Limpeza interior	5/10
Combustivel/Energia	5/10
Estado pneus	5/10
Quilometragem	0 km
Avisos painel	Nao

DUA: Nao | Seguro: Nao | Inspecao periodica: Nao | Disticos TVDE: Nao | Autocolante proibicao fumar: Nao

Assinaturas e pendencias

Papel	Nome	Assinatura
DRIVER	tu 2026-03-17 07:53:43	
RESPONSIBLE	eu 2026-03-17 07:53:42	

Documento Unico Automovel (DUA) nao assinalado

Seguro nao assinalado

Inspecao periodica nao assinalado

Disticos TVDE nao assinalado

Autocolante de proibicao de fumar nao assinalado

Foto exterior em falta: Frente

Foto exterior em falta: Frente esquerda 45 graus

Foto exterior em falta: Lado esquerdo

Foto exterior em falta: Traseira esquerda 45 graus

Foto exterior em falta: Traseira

Foto exterior em falta: Traseira direita 45 graus

Foto exterior em falta: Lado direito

Foto exterior em falta: Frente direita 45 graus

Foto interior em falta: Tablier

Foto interior em falta: Odometro

Foto interior em falta: Consola central

Foto interior em falta: Bancos dianteiros

Foto interior em falta: Bancos traseiros

Foto interior em falta: Bagageira

Danos registados (2)

ID	Scope	Localizacao	Peca	Tipo	Estado	Fotos
11	Interior	Carrocaria	Para-choques dianteiro	Amolgadela	Aberto	
12	Interior	Carrocaria	Para-choques dianteiro	Amolgadela	Aberto	