

FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMÓBILES

Responsable de Análisis : *Alejandro Olea*

Imagen



Grafico



Plan de acción

Descripción :

Punto 20810Y - Corrección en Dispositivo en Y + 2mm

Fecha / Responsable/Observación :

2020/02/24 - Alejandro Olea