

FCA

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Responsable de Análisis : *Alejandro Olea*

Imagen



Grafico



Plan de acción

Descripción :

Análisis del Punto 20810 en coordenada Y. Es necesaria una corrección sobre el punto en la coordenada Z = 2.0mm

Fecha / Responsable/Observación :

2020/02/24 - Alejandro Olea