



F-43

ÁBACO

F-43 – Padrão – Santarém – Versão 1/2022

F-43 – 4103B – 002/07

## DESCRIÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA

Estação Santarém

Rio Tapajós

Estado: PA

Localidade Santarém

LH 005/07

Carta N° 4103B – Da Costa do Ituqui à Ilha do Melo

Comissão Navio Garnier Sampaio

Ano 2007

## Coordenadas geográficas

Lat 02° 24' 50".40 S  
Long 054° 44' 17".30W  
Datum WGS-84

Fuso +3

O nível de redução está 806,1 centímetros abaixo da RN10-DHN.

Fonte de Informação: Cálculo do NR com os 10% das mínimas observadas em 20 anos (janeiro/1985 a abril/2005). Dados ANA.

Tipo de Linígrafo:

Zero do Linígrafo: cm do zero da régua.

## Descrição das réguas

Régua Hidrolev da ANA (CPRM), com 8,00 m de comprimento, dividida em seções de 01 metro graduada de 01 em 01 cm e numerada de 02 em 02 cm, com o “zero” em sua extremidade inferior. Instalada no píer entre as RN8-CPRM e RN9-CPRM as leituras são cadastradas na ANA - Agência Nacional de águas.

Esta ficha foi compilada das F-43-4103B-002/93, F-43-4103B-003/03, F-43-4103B-002/07, F-43-4103B-001/08 e F-43-4103B-001/19. Atualizada em 25/03/2022.

**OBS: No Porto de Santarém existem duas réguas instaladas uma da CDP e outra da ANA (CPRM), os dados desta ficha se referem à régua da ANA, que também é a régua do Ábaco das cartas que adotam esta estação.**

## Descrição das referências de nível

RN1-CDP – Fixada no cais próximo à RN9-CPRM. Implantada em 2003.

RN8-CPRM-(8262) – Fixada no cais próximo à régua.

RN9-CPRM-(8286) – Fixada no cais próximo à régua. Implantada em 1998.

RN10-DHN – Chumbada em pilar de concreto, em frente ao escritório da CDP, no Porto de Santarém. Implantada em 2003.

RN11-1329Z-SAT-IBGE – Chumbada em pilar de concreto, em frente ao escritório da CDP, no Porto de Santarém. Citada a partir de 1981.

RN12 – Chapa metálica, cravada em base de concreto, localizada entre o armazém nº1 ao armazém nº2. Implantada em 2008.

Marco Cruzeiro Aerofoto – Cravado na quina a jusante da parte externa do píer. Citada a partir de 1993.

## Arquivo Técnico a ser preenchida no CHM

Recebida em:

Documento de referência: LH-015/93 – LH-004/06  
LH-005/07 – RA-026/08  
LH-005/08 – RA-300/09  
LH-008/19 – RA 631/19

DHN-6016-A

## Pessoal que tomou parte na montagem:

## Equipe de 2007:

1° SG-HN Pamplona  
3° SG-HN Monteiro Lima  
CB-SI-ME M. Henrique  
CB-HN Joaci  
Chefe da equipe: 1T Douglas


## Equipe de 2008:

1° SG-HN Gonzaga  
3° SG-HN Lincon  
CB-HN Dennis  
MN Nemuel  
Chefe da equipe: 1T Garcez

## Equipe 2019:

1° SG-HN Joaci; 1° SG-HN Davi;  
MN-QPA Padilha; MN-QPA  
Nicolau; MN-QPA Peixoto; MN-  
QPA Esdras  
Chefe da equipe: 1T Harrison

## Diagrama



## Observações

Período para cálculo do NR: 10% das cotas mínimas observadas de 01/1985 a 04/2005.

Regime do rio: Seca ☐ Cheia ☐

Natureza do fundo no local de instalação da régua:

Nome e endereço do responsável pela observação:

Outras informações: Número da estação da ANA – Agência Nacional de Águas: 17900000

## Esquema

