

Dr. Auto

OFICINAS

Auto Center Exemplo Ltda.

CNPJ: 12.345.678/0001-90 | IE: 123.456.789.000

Av. Brasil, 1000 - Centro - Campinas/SP

WhatsApp: (19) 99999-0000 | contato@drauto.com.br

ORDEM DE SERVICO

OS-000128

Emissão: 29/05/2026

Status: Aguardando aprovação

1. Dados do Cliente e do Veiculo			
Cliente Joao da Silva	CPF/CNPJ 123.456.789-00	WhatsApp (19) 98888-7777	E-mail joao@email.com
Endereço Rua das Oficinas, 250 - Campinas/SP	Origem Indicação	Condição pagamento PIX / Cartão	Consultor Carlos Mecânico
Veículo Honda Civic EXL	Placa ABC1D23	Ano/Modelo 2020/2021	Cor Prata
Chassi 9BWZZZ377VT004251	Renavam 00123456789	KM entrada 84.230 km	Combustível Flex
Data entrada 29/05/2026 - 09:42	Previsão entrega 30/05/2026 - 17:00	Prioridade Normal	Box/Baia Box 03

2. Reclamação do Cliente e Diagnóstico Técnico

Reclamação informada

Cliente relata barulho ao frear, vibração acima de 80 km/h e luz de injeção acesa esporadicamente.

Diagnóstico técnico inicial

Pastilhas dianteiras no limite, disco com desgaste irregular, pneus dianteiros desbalanceados e falha intermitente registrada no sensor de oxigênio.

Recomendação da oficina

Substituir pastilhas dianteiras, realizar retífica ou troca dos discos, balanceamento completo e diagnóstico eletrônico complementar.

3. Checklist de Entrada			
Checklist externo			
OK Atenção Danificado Lataria dianteira	OK Atenção Danificado Lataria traseira	OK Atenção Danificado Lateral esquerda	OK Atenção Danificado Lateral direita
OK Atenção Danificado Para-choques	OK Atenção Danificado Faróis e lanternas	OK Atenção Danificado Vidros	OK Atenção Danificado Rodas e pneus
Checklist interno			
OK Atenção Danificado Painel	OK Atenção Danificado Bancos	OK Atenção Danificado Tapetes	OK Atenção Danificado Multimídia
OK Atenção Danificado Ar-condicionado	OK Atenção Danificado Objetos deixados	OK Atenção Danificado Chave/control	OK Atenção Danificado Documentos
Checklist mecânico			
OK Atenção Danificado Óleo	OK Atenção Danificado Água	OK Atenção Danificado Fluido freio	OK Atenção Danificado Bateria
OK Atenção Danificado Freios	OK Atenção Danificado Suspensão	OK Atenção Danificado Direção	OK Atenção Danificado Motor

4. Fotos, Vídeos e Anexos da OS

Fronte

Traseira

Lateral Esq.

Painel/KM

Peça danificada

Observação: fotos e vídeos podem ser marcados como visíveis ou não visíveis no WebApp do cliente. Este documento exibe apenas as mídias selecionadas para impressão.

Pagina 1 de 2 | DRAUTO OFICINAS - Modelo de OS

5. Serviços, Peças e Mão de Obra					
Serviço	Responsável	Qtd/Horas	Valor Unit.	Desconto	Total
Diagnóstico eletrônico completo	Carlos	1,0 h	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
Substituição das pastilhas dianteiras	Marcos	1,5 h	R\$ 220,00	R\$ 20,00	R\$ 310,00
Balanceamento das quatro rodas	Equipe	1 un	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Peça / Produto	Código	Qtd	Estoque	Garantia	Valor Unit.	Total
Pastilha de freio dianteira premium	PF-HON-2021	1	Reservada	90 dias	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Limpa contato eletrônico	LC-300	1	Utilizada	Sem garantia	R\$ 35,00	R\$ 35,00

6. Resumo Financeiro e Condições	
Subtotal serviços	R\$ 610,00
Subtotal peças	R\$ 295,00
Desconto geral	R\$ 20,00
Total da OS / Orçamento	R\$ 885,00
Condição de pagamento	PIX, dinheiro, cartão débito ou 3x no crédito

7. Acesso Online do Cliente	
	Escaneie o QR Code para acessar a OS online. O cliente pode visualizar fotos, vídeos, diagnóstico, orçamento, status do serviço, aprovar ou recusar, baixar PDF e falar com a oficina pelo WhatsApp. Link seguro: cliente.drauto.com.br/os/OS-000128

8. Termos, Garantia e Autorizações	
1. Autorizo a oficina a realizar o diagnóstico informado e estou ciente de que serviços adicionais somente serão executados após aprovação. 2. Objetos pessoais deixados no veículo são de responsabilidade do cliente, salvo quando declarados no checklist de entrada. 3. Peças substituídas poderão ser devolvidas ao cliente mediante solicitação no momento da aprovação do serviço. 4. Garantia válida apenas para os serviços e peças descritos nesta OS, respeitando prazo e condições de uso informadas. 5. Orçamentos possuem validade de 7 dias, sujeitos a alteração de preço e disponibilidade de peças.	

Assinatura do Cliente

Assinatura do Consultor

Assinatura do Responsável Técnico